

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

<b>Oppdragsnummer</b>	82230010		
<b>Adresse</b>	Anevegen 11B		
<b>Postnummer</b>	7350	<b>Poststed</b>	BUVIKA
<b>Er det dødsbo?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
<b>Salg ved fullmakt?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
<b>Har du kjennskap til eiendommen?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
<b>Når kjøpte du boligen?</b>	2018	<b>Hvor lenge har du bodd i boligen?</b>	6år1mnd
<b>Har du bodd i boligen siste 12 mnd?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
<b>I hvilket forsikringselskap har du tegnet villa/husforsikring?</b>	Sparebank 1 smn	<b>Polise/avtalenr.</b>	
<b>Selger1fornavn</b>	Daniel Singsås	<b>Selger1etternavn</b>	Folstadli
<b>Selger2fornavn</b>	Anniken Larsen	<b>Selger2etternavn</b>	Framnes

## SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppkader?

Nei  Ja

Kommentar

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Nei  Ja, kun av faglært  Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad  Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

Fra tidligere eier ble bad i hoveddel pusset opp i 2006.

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei  Ja

Kommentar

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Nei  Ja, kun av faglært  Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad  Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Nei  Ja

Kommentar

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei  Ja

Kommentar

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Nei  Ja

Kommentar

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Nei  Ja

Hvis ja, beskrivelse

Var ei mus på loftet for 3 år siden. Gjorde tiltak med musebørster rundt hele bolig. Ikke vært noe siden.

**9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?**

Nei  Ja

Kommentar

**10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?**

Nei  Ja

Kommentar

**11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?**

Nei  Ja, kun av faglært  Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad  Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

**12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?**

Nei  Ja, kun av faglært  Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad  Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

**13. Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?**

Nei  Ja

Kommentar

**14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?**

Nei  Ja

Kommentar

Elektriker som var leietaker i utleie leiligheten som utførte jobben.

**15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømmerarbeid etc)?**

Nei  Ja

Kommentar

**16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?**

Nei  Ja

**17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser?**

Nei  Ja

Kommentar

**18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?**

Nei  Ja

Kommentar

**19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?**

Nei  Ja

Hvis ja, beskrivelse

For å få godkjent utleiedel må det søkes til kommunen. Rømningsveier er godkjent,dagslys soverom var et avvik, men er utbedret med og fjerne en del av en busk ute.

**19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?**

Nei  Ja

**20. Er det foretatt radonmåling?**

Nei  Ja

Kommentar

**21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?**

Nei  Ja

Hvis ja, beskrivelse

Garasje ble bygget i senere tid, samt utleieleilighet.

**21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?**

Nei  Ja

**22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?**

Nei  Ja

Kommentar

**23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?**

Nei  Ja

Kommentar

**24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?**

Nei  Ja

Kommentar

**SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP**

**25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?**

Nei  Ja

Kommentar

Fint og rolig nabolag som er godt tilrettelagt til familier.

**26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?**

Nei  Ja

Kommentar

**27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus, maur eller lignende?**

Nei  Ja

Kommentar

**28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?**

Nei  Ja

Kommentar

**Tilleggskommentar**

Gode solforhold, flott nabolag, som er godt tilrettelagt for barn og familier, trivelig naboer, og gate med blindvei. Skolebussen stopper nede ved postkassestativ, og tar kun 2 min å gå fra bolig. Fyrer kun med varmpumpe eller ved på vinter, og varmen holder seg godt inne. Eget sikringssskap inne i utleiedel, innlagt strøm i garasje, nytt kjøkken 2022, nytt gulv på både kjøkken og stue 2022, bad fra 2006, tiltak for gnagere/skadedyr med musebørster rundt hele bolig. Utleieleilighet 1 etg som man får 9000,- mnd pr dags dato. Enebolig selges pga samlivsbrudd.

**Boligselgerforsikring**

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring iht vilkår.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringssselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

- Ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

**For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).**

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger, herunder BankID.

Framnes, Anniken Larsen

-----  
*Signert av*


Folstadli, Daniel Singsås

-----  
*Signert av*



# Anevegen 11B

## 1. Etasje




Planskisse utarbeidet av Takst-Forum Trøndelag AS

Boenhetens BRA inneholder også areal for innvendige vegger.  
Boenhetens BRA vil derfor alltid være større enn summen av arealene på hvert enkelt rom.

Vær oppmerksom på at dette er en illustrasjon av boligens planløsning med omtrentlige mål.  
Faktiske målinger på stedet kan avvike og målene er ikke juridisk bindende.

# Anevegen 11B

## Sokkeletasje



Planskisse utarbeidet av Takst-Forum Trøndelag AS

Boenhetens BRA inneholder også areal for innvendige vegger.  
Boenhetens BRA vil derfor alltid være større enn summen av arealene på hvert enkelt rom.

Vær oppmerksom på at dette er en illustrasjon av boligens planløsning med omtrentlige mål.  
Faktiske målinger på stedet kan avvike og målene er ikke juridisk bindende.

# Anevegen 11B

## 7350 BUVIKA

### Tilstandsrapport

### Eierskifte

Boligtype: Enebolig

Byggeår: 1983

BRA: 177 m<sup>2</sup>

BRA-i: 154 m<sup>2</sup>

### Samlet vurdering

TG-0

2

TG-1

10

TG-2

22

TG-3

2

TG-IU

1

# 1. Tilstandsgradene

## TG-0

### Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

## TG-1

### Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

## TG-2

### Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

## TG-3

### Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

## TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

## 2. Om rapporten

### Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, tilleggsbygninger (garasje mm), etasjeskillere, renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygnings sakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygnings sakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

### Struktur og referansenivå

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygnings sakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygnings sakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskillere og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

### Takstrappen

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygnings sakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygnings sakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: <https://samtykke.vendu.no/23493>

### Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygnings sakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

### Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygnings sakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygnings sakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

## 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

### Bygningsdeler med TG3

#### Drenering

##### Oppsummering

Det registreres stedvis flatt terreng og deler av terreng heller inn mot boligen som fører til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering.

Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand.

Det registreres fukt i grunnmur og det observeres salt/kalkutslag på grunnmurens innside. Dette er en indikasjon på at drenering ikke fungerer som tiltenkt.

For videre omtale se "rom under terreng"

Tilstandsgrad 3 er satt på grunn av at terrenget heller inn mot bolig under veranda. Tilstandsgrad 2 på øvrige forhold.

##### Anbefalte tiltak

Utbedringskostnader er for utbedring (etterfylling av masser) av fall inn mot grunnmur under veranda.

Fall på terreng rundt boligen bør tilordnes slik at overflatevann renner bort fra boligen. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen.

Med tanke på registrerte avvik bør utskifting av drenering vurderes i tiden som kommer.

**Utbedringskostnader: Under 10 000**

#### Utstyr på tak

##### Oppsummering

Det er etablert en takstige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen.

Tilstandsgrad 3 gis på grunn av ikke forskriftsmessig adkomst for feier.

##### Anbefalte tiltak

Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader er for etablering av godkjent takstige.

**Utbedringskostnader: Under 10 000**

### Bygningsdeler med TG2

## Rom under terreng

### Oppsummering

Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i vaskerom. Det registreres feil oppbygging av utlektet vegg med bruk av dampsperre i vegg. Dampsperre (plastfolie) er ikke anbefalt i utlektede vegger på grunnmur hvor grunnmuren ligger mer en 50% under bakken pga at denne hindrer uttørring.

Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur.

Ved fuktmåling i treverk i forbindelse med hulltaking, måles det et fuktinnhold som er over faregrensen for utvikling av skader.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av av mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater, feil oppbygging av utforede vegger samt registrert fuktnivå i treverk i forbindelse med hulltaking.

### Anbefalte tiltak

Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

## Balkong, terrasse, platting

### Oppsummering

Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak.

Det er skjevheter i søyler/fundament ved inngangsparti.

Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og slitasje.

### Anbefalte tiltak

Overflatebehandling må påregnes.

Oppretting og avstiving av skjevt rekkverk anbefales. Dette gjelder rekkverk (levegg) ved trapp.

Det ble ikke registrert merkbare skjevheter i konstruksjonen som følger av skjevt søylepunkt og framstår uten behov for tiltak slik det er i dag. Det anbefales allikevel å observere forholdet over tid for å se om det er pågående.

## Vinduer og dører

### Oppsummering

Med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Det registreres spukket glass på baderomsvindu.

Det ble stedvis registrert treghet i åpne/lukkemekanisme.

På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon.

Det registreres manglende vindusbeslag på vinduer ved inngangsparti i utleidel. Vinduene er innpusset og det er etablert murpuss med fall fra vindu. Det er ikke registrert skader som følger av dette, det anbefales allikevel å etablere vindusbeslag under vinduer for god vannsikkerhet.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og overnevnte avvik.

### Anbefalte tiltak

Sprukket glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energiøkonomisk synspunkt.

Det anbefales å etablere vindusbeslag under vinduer i utleidel sokkel.

Utskifting av vinduer må påregnes i tiden som kommer.

Overflatebehandlinger av vinduer må påregnes utvendig og innvendig.

---

## Yttervegger

### Oppsummering

Det registreres stedvis værslitt/oppsprukket trekledning. Dette gjelder spesielt over vinduer der panel ligger helt ned på vindusbeslag og blir utsatt for fuktopptrekk på grunna av manglende spalte mot beslag.

Og nedre del av kledning på garasje bærer preg av slitasje og påbegynnende råte, og vil kreve hyppige vedlikeholdsintervall.

Det registreres stedvis missfarging/ svertesopp/ algevekst i overflater på fasadene.

Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i stedvis værslitt panel og missfarging/svertesopp.

### Anbefalte tiltak

Rengjøring og overflatebehandling må påregnes.

Det anbefales å etablere spalte på kledning som ligger helt ned på vindusbeslag.

---

## Loft (konstruksjonsoppbygging)

### Oppsummering

Det ble registrert svertesopp i undertak på loft, noe som er en indikasjon på luftlekkasjer fra underliggende rom, med påfølgende kondensering på loft.

Det registreres flere fuktmerker ved taktro og med påbegynnende råte og da spesielt ved raft og møne. Det er målt med fuktmåler uten utslag på fukt, forholdene vurderes å være gamle.

Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet

Tilstandsgrad 2 er gitt pga. svertesopp/misfarging i undertak på loft, samt spor etter mus.

### Anbefalte tiltak

Det anbefales å tette rørgjennomføringer mot kaldtloft og utbrede utettheter ved loftsluke for å forhindre kondensering av varm luft fra oppholdsrom. Og eventuelt kontrollere om det er flere utettheter ved dampspørre mot oppholdsrom. Etter utbedringer av overnevnte forhold anbefales forholdet overvåkes over tid, tiltak vurderes deretter.

Det registreres manglende spottkasser til downlights bad, dette bør utbedres med tanke på brannsikkerhet og luftlekkasjer mot kaldtloft. Det presiseres at det må brukes riktig spottkasse som er godkjent til formålet.

På grunn av registrerte avvik og eldre takteking anbefales det jevnlig kontroll av overflater på kaldtloft.

Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand.

Som tiltak mot museaktivitet har huseier ettermontert musesperre på alle yttervegger. Det anbefales å holde forholdet med museaktivitet under oppsikt for å se som forholdet er pågående eller utbedre etter tiltak.

---

## Renner og nedløp

### Oppsummering

Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og slitasje.

### Anbefalte tiltak

En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekkning.

---

## Takkonstruksjon

### Oppsummering

Det registreres svertesopp ved raft som kan komme av for dårlig lufting eller kondensjon av luftlekkasjer fra boligen.

Det registreres gamle råteskader på taktro kaldtloft ved pipe og møne.

For videre omtale se "Loft" (konstruksjonsoppbygging).

Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i registrering av svertesopp ved raft.

### Anbefalte tiltak

Det anbefales utskifting av skadd taktro, dette bør sees i sammenheng med utskifting av taktekkning.

Lufting av loft ser ut til å være tilstrekkelig, tiltak mot kondensjon fra luftlekkasjer bør utbedres i første omgang.

---

## Taktekking

### Oppsummering

Taktekking er fra byggeåret, og med tanke på alder er det risiko for at lekkasjer kan oppstå.

Det registreres rustdannelse på beslag og da spesielt pipephatt som har mye rust på toppbeslag.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av alder og slitasje.

### Anbefalte tiltak

Med tanke på registrerte avvik på loft og tak vurderes taktekking og beslag å være moden for utskifting.

For videre omtaler vises det til punkt "loft" i rapporten

---

## Ildsted/Skorstein

### Oppsummering

Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Avstandskravet er 30 cm.

Det registreres rustdannelse på beslag pipe.

Tilstandsgrad 2 er gitt med bakgrunn i for kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale.

### Anbefalte tiltak

Tiltak for å øke avstanden til brennbart materiale må utføres.

---

## Kjøkken: Utleidel

### Oppsummering av avtrekk

Kjøkkenventilator med omluftfunksjon/kullfilter i kombinasjon med naturlig ventilering, tilfredsstillende ikke standardens krav til luftutskifting. TG 2 er satt på grunn av omluftventilator/kullfilter.

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

---

### Anbefalte tiltak avtrekk

Mekanisk avtrekk over stekesonen anbefales etablert.

---

## Trapp

### Oppsummering

Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre.

Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført.

Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm).

Tilstandsgrad 2 er satt da rekkverk og håndløper ikke er iht. dagens forskriftskrav.

### Anbefalte tiltak

Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn og rekkverkspiler slik at åpningen ikke overstiger 10cm.

---

## Avløpsrør

### Oppsummering

Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

På befaringdagen ble det registrert sen avrenning i servant på bad og vaskerom. Selger opplyser at dette nå er utbedret, forholdet er ikke kontrollert av undertegnede etter utbedringen.

Det er etablert en stakeluke på kloakkstammen plassert i bad utleiedel.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder.

### Anbefalte tiltak

Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør.

Pga sen avrenning fra tappested anbefales en kontroll / utbedring av rørlegger.

Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang.

---

## Vannledninger

### Oppsummering

Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av alder.

### Anbefalte tiltak

Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken.

Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang.

---

## Elektrisk

### Oppsummering

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999.

TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring på deler av anlegget.

### Anbefalte tiltak

Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter.

---

## Varmesentral

### Oppsummering

Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget.

### Anbefalte tiltak

For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker.

---

## Varmtvannsbereder

### Oppsummering

Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.

Tilstandsgrad 2 på grunn av alder.

### Anbefalte tiltak

En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

---

## Ventilasjon

### Oppsummering

Ventilasjonsaggregatet på loft har en forventet levetid på ca 25 år. Med bakgrunn i alder er det økende risiko for feil som krever utbedring/utskifting.

Ventilasjon fungerer som tiltenkt på befaringsdagen.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av alder på ventilasjonsaggregatet.

### Anbefalte tiltak

En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 25 år) er påregnelig

---

## Våtrom: Bad 1.etasje

### Oppsummering av overflater

Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det registreres lokalt fall med stedvis flatt gulv i dusjonen, det er fall fra dør mot sluk. Det må påregnes svabring av vann til sluk ved dusjing direkte på overflater. Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør i henhold til referansenivå.

Det registreres riss / sprekker i overflater. Riss / sprekker i flisfuger på vegg kan være et symptom på bevegelse i konstruksjonen pga dårlig stivhet i konstruksjonen, eller bevegelser i underlaget pga fuktinntrekk i veggen.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av fallforhold som er mindre enn referansenivået og registrering av riss / sprekk i flisefuger på vegg i dusjonen.

### Anbefalte tiltak overflater

På grunn av registrerte avvik anbefales det å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann.

## Våtrom: Bad utleidel

### Oppsummering av overflater

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.

TG-2 er på grunn av slitasje og alder.

### Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk

Det er malte overflater på vegger med ukjent utførelse av membran/tettesjikt ved overgang vegg/gulv. Det bør unngås å dusje direkte på vegger.

Gulvbelegg er ikke tilfredsstillende tett rundt rørgjennomføringer golv og dette medfører økt risiko for lekkasjer

Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.

Badet er av en anselig alder. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.

### Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk

Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales å fortsette bruken av et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering.

Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes.

### Oppsummering av sanitærutstyr

Det registreres skader på dusjstang til dusjbakinnett, denne er i dag teipet på plass TG-2.

### Anbefalte tiltak sanitærutstyr

Ny innfesting av dusjstang anbefales.

## Øvrig: Vaskerom

### Oppsummering

På grunn av utførelse/materialvalg og manglende sluk tilfredstiller rommet ikke dagens krav til våtrom. Dette gjelder blant annet malte overflater og utett overgang gulv/vegg. Direkte fuktbelastning på gulv og vegger må unngås. Rommet vurderes likevel å fungere som tiltenkt.

### Anbefalte tiltak

Ved framtidig oppgradering anbefales det å oppgradere vaskerommet i henhold til dagens krav til våtrom. Det anbefales å utbedre mekanisk avtrekk. Rommet bør brukes med forsiktighet og med jevnlig kontroll av overflater

## Bygningsdeler med TG-IU

### Grunnmur og fundament

#### Oppsummering

Store deler av innvendig grunnmuren er ikke synlig for kontroll. Det er derfor ikke mulig å kontrollere grunnmurens innvendige side for sprekker eller skader.

Ved utvendig inspeksjon registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag.

## Lovlighet

Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger

Det er etablert en selvstendig boenhet i boligen som ikke er byggemeldt og godkjent. Dette gjelder utleidel i sokkel som på opprinnelige byggesøkte tegninger var garasje og disp rom. Rombenevnelser er gjort i henhold til dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav.

Tilbygd garasje er ikke byggemeldt og godkjent.

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på garasje.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter

Vindu er på soverom "utleidel" i sokkel er for lite i forhold til krav til dagslys.

## 4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato  
**27.9.2024**

Rapportdato  
**30.9.2024**

### Hjemmelshavere

Navn: Daniel Singsås Folstadl

Tilstede ved inspeksjon: Ja

Navn: Anniken Larsen Framnes

Tilstede ved inspeksjon: Nei

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningsesakkyndig? Nei

Egenerklæring er ikke mottatt.

### Informasjon om bygningsesakkyndig

Navn: Tommy Sandersen

Telefon: 45228072

Firma: Takst-Forum Trøndelag AS

Epost: ts@tft.no

Adresse: Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal



Om bygningsesakkyndig:

Takstmann og byggmester

Egne premisser:

Enebolig er oppført i én etasje over sokkel. Grunnmur er oppført i lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er utvendig tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 3-lags isolerglass.

### Informasjon om boligen

Adresse: Anevegen 11B, 7350 Buvika

Kommunenr: 5029

Gårdsnr: 4

Bruksnr: 76

Festenr:

Seksjonsnr:

Andelsnr:

Leilighetsnr:

Byggeår: 1983 - Kilde: webmatrikkelen.

Boligtype: Enebolig

Generell beskrivelse av boligen:

Det skal settes et anslag på på utbedringskostnader for alle TG 3 i rapporten

Utbedringskostnadene er et forsiktig anslag basert på bygningsdelen standard og kvalitet med utgangspunkt i registrert avvik og angitte tiltak i rapporten.

Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Endelig kostnad avhenger blant annet av valg av standard, og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## 5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggt teknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

Internt bruksareal	BRA-i	Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.
Eksternt bruksareal	BRA-e	Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg.
Innglasset balkong	BRA-b	Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: <https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html>

Tabellen som viser fordelingen av P-ROM og S-ROM er basert på den tidligere arealstandard (NS 3940:2012) og inneholder ulike definisjoner for måling i forhold til den nåværende standarden (NS 3940:2023). Eksempel skal ikke boder via fellesareal være med som S-ROM, men i ny standard er dette med som BRA-e og summert i bruksarealet (BRA). Oversikten over P-ROM og S-ROM er kun ment som informasjon og for sammenligning, og skal ikke brukes i markedsføring av boliger. Tallene er omtrentlige og kan avvike fra faktiske målinger; de er ikke juridisk bindende. Rombenevnelser er vurdert med tanke på dagens bruksområder og tar ikke hensyn til kravene i byggeforskriftene.

## Bygning: Hovedbygg

### Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
Sokkel	98	75	23	0	0
1. etasje	79	79	0	0	48
<b>Totalt m<sup>2</sup></b>	<b>177</b>	<b>154</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>48</b>

### Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Etasje	BRA	P-ROM	S-ROM	Beskrivelse P-Rom	Beskrivelse S-Rom
Sokkel	98	72	26	Entre/ gang, 2 soverom, stue, kjøkken, gang, bad, vaskerom og toalett.	Bod og garasje.
1. etasje	79	79	0	Stue, kjøkken, gang, bad, 2 soverom.	
<b>Totalt m<sup>2</sup></b>	<b>177</b>	<b>151</b>	<b>26</b>		

# 6. Hovedrapport

## 6.1 Drenering

Type grunnmur?	Grunnmur/ringmur
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ukjent
Er det manglende fuksikring i form av grunnmursplast på grunnmur, eller er det ut fra alder grunn til å anta at dette mangler?	Nei
Har drenering nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ja
Er det ved innvendig inspeksjon registrert symptom på nedsatt funksjon eller funksjonssvikt?	Ja
Er bygningen utsatt for tilsig av overflatevann (terrengfall inn mot boligen)?	Ja
Er kontrollert bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur mangelfull?	Nei

### Oppsummering av drenering

TG-3

Det registreres stedvis flatt terreng og deler av terreng heller inn mot boligen som fører til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering.

Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand.

Det registreres fukt i grunnmur og det observeres salt/kalkutslag på grunnmurens innside. Dette er en indikasjon på at drenering ikke fungerer som tiltenkt.

For videre omtale se "rom under terreng"

Tilstandsgrad 3 er satt på grunn av at terrenget heller inn mot bolig under veranda. Tilstandsgrad 2 på øvrige forhold.

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Utbedringskostnader er for utbedring (etterfylling av masser) av fall inn mot grunnmur under veranda.

Fall på terreng rundt boligen bør tilordnes slik at overflatevann renner bort fra boligen. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen.

Med tanke på registrerte avvik bør utskifting av drenering vurderes i tiden som kommer.

### Utbedringskostnader

Under 10 000

## 6.2 Grunnmur og fundament

Type Fundament/Grunnmur	Grunnmur m/underetasje
-------------------------	------------------------

Type byggegrunn	Ukjent byggegrunn
Type grunnmur i kjeller	Lettklinker (lecastein eller lign)
Er det påvist sprekker/riss eller skader?	Ikke kontrollerbart
<b>Oppsummering av grunnmur og fundament</b>	
<p>Store deler av innvendig grunnmuren er ikke synlig for kontroll. Det er derfor ikke mulig å kontrollere grunnmurens innvendige side for sprekker eller skader.</p> <p>Ved utvendig inspeksjon registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag.</p>	
<b>TG-IU</b>	

## 6.3 Støttemur

Beskrivelse	
Støttemur oppført i betong.	
Støttemur oppført i betongblokker	
Er det synlige sprekker/skader/skjevheter?	Nei
Er det manglende sikring i form av rekkverk pga høyde over bakken?	Nei
<b>Oppsummering av støttemur</b>	
Ingen avvik registreres.	
<b>TG-1</b>	

## 6.4 Rom under terreng

Type rom under terreng	Innredet
Sokkeletasjen er innredet til boligformål og boder.	
Er det gjennomført arbeider etter byggeår?	Ukjent
Er det foretatt hulltaking i utlektet vegg eller i eventuelt oppforet tregulv?	Ja
Er det symptomer på fuktskade? (se etter skader og foreta fuktmåling)	Ja
Er oppholdsrom manglende ventilert?	Nei

Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i vaskerom. Det registreres feil oppbygging av utlektet vegg med bruk av dampsperre i veggen. Dampsperre (plastfolie) er ikke anbefalt i utlektede vegger på grunnmur hvor grunnmuren ligger mer en 50% under bakken pga at denne hindrer uttørrking.

Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur.

Ved fuktmåling i treverk i forbindelse med hulltaking, måles det et fuktinnhold som er over faregrensen for utvikling av skader.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av av mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater, feil oppbygging av utforede vegger samt registrert fuktnivå i treverk i forbindelse med hulltaking.

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

## 6.5 Balkong, terrasse, platting

Type	Terrasse
Det er etablert en markterrasse i impregnert trevirke.	
Veranda er opphengt på husveggen og opplagret på frontdrager med søylefundament.	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ukjent
Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?	Ja
Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?	Nei
Er det krav til rekkverk?	Ja
Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggt teknisk forskrift på befaringsstidspunktet?	Nei
Er balkong / terrassen teknet?	Nei
<b>Oppsummering av balkong, terrasse, platting</b>	<b>TG-2</b>
Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak.	
Det er skjevheter i søyler/fundament ved inngangsparti.	
Utover normal aldringsmessig slitasje ble det ikke påvist vesentlige skader eller avvik.	
Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og slitasje.	

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Overflatebehandling må påregnes.

Oppretting og avstiving av skjevt rekkverk anbefales. Dette gjelder rekkverk (levegg) ved trapp.

Det ble ikke registrert merkbare skjevheter i konstruksjonen som følger av skjevt søylepunkt og framstår uten behov for tiltak slik det er i dag. Det anbefales allikevel å observere forholdet over tid for å se om det er pågående.

## 6.6 Vinduer og dører

### Beskrivelse

Vinduer med 3-lags glass.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?

Ja

Det registreres et nytt vindu ved entré utleidel i sokkel datert -2014.

Vinduer for øvrig er fra byggeåret.

Er det påvist punkterte eller sprukne glass?

Ja

Er det påvist værslitte karmen, fuktskader eller råteskader?

Ja

Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?

Ja

Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?

Ja

### Oppsummering av vinduer og dører

TG-2

Med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Det registreres spukket glass på badersvindu.

Det ble stedvis registrert treghet i åpne/lukkemekanisme.

På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon.

Det registreres manglende vindusbeslag på vinduer ved inngangsparti i utleidel. Vinduene er innpusset og det er etablert murpuss med fall fra vindu. Det er ikke registrert skader som følger av dette, det anbefales allikevel å etablere vindusbeslag under vinduer for god vannsikkerhet.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og overnevnte avvik.

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Sprukket glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energioekonomisk synspunkt.

Det anbefales å etablere vindusbeslag under vinduer i utleidel sokkel.

Utskifting av vinduer må påregnes i tiden som kommer.

Overflatebehandlinger av vinduer må påregnes utvendig og innvendig.

## 6.7 Yttervegger

Type fasade	Stående kledning
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja
Det opplyses at i tidligere rapport at deler av overbord er skiftet på yttervegg mot sør/vest. Årstall for utskifting er ukjent.	
Er det påvist skjevheter/riss/sprekker/setninger?	Nei
Er det påvist fuktskade/sopp/råte eller slitt overflate?	Ja
Er det liten eller ingen lufting av kledningen?	Nei
Er det manglende musetting i nedkant av kledning/plater?	Nei
<b>Oppsummering av yttervegger</b>	<b>TG-2</b>
<p>Det registreres stedvis værslitt/oppsprukket trekledning. Dette gjelder spesielt over vinduer der panel ligger helt ned på vindusbeslag og blir utsatt for fuktopptrekk på grunna av manglende spalte mot beslag.</p> <p>Og nedre del av kledning på garasje bærer preg av slitasje og påbegynnende råte, og vil kreve hyppige vedlikeholdsintervall.</p> <p>Det registreres stedvis missfarging/ svertesopp/ algevekst i overflater på fasadene.</p> <p>Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i stedvis værslitt panel og missfarging/svertesopp.</p>	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
<p>Rengjøring og overflatebehandling må påregnes.</p> <p>Det anbefales å etablere spalte på kledning som ligger helt ned på vindusbelslag.</p>	

## 6.8 Loft (konstruksjonsoppbygging)

Type loft	Kaldtloft
Loft med adkomst via luke med skyvestige.	
Er det tegn til fukt fra lekkasjer eller kondensering på overflater?	Ja
Er det tegn til sopp/råte eller spor etter skadedyr?	Ja
Er det tegn på tilstrekkelig ventilering av konstruksjonen?	Ja
Er det tegn på tilstrekkelig tetting rundt gjennomføringer i konstruksjonen?	Ja

Det ble registrert svertesopp i undertak på loft, noe som er en indikasjon på luftlekkasjer fra underliggende rom, med påfølgende kondensering på loft.

Det registreres flere fuktmerker ved taktro og med påbegynnende råte og da spesielt ved raft og møne. Det er målt med fuktmåler uten utslag på fukt, forholdene vurderes å være gamle.

Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet

Tilstandsgrad 2 er gitt pga. svertesopp/misfarging i undertak på loft, samt spor etter mus.

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Det anbefales å tette rørgjennomføringer mot kaldtloft og utbdre utettheter ved loftsluke for å forhindre kondensering av varm luft fra oppholdsrom. Og eventuelt kontrollere om det er flere utettheter ved dampsperre mot oppholdsrom. Etter utbedringer av overnevnte forhold anbefales forholdet overvåkes over tid, tiltak vurderes deretter.

Det registreres manglende spottkasser til downlights bad, dette bør utbedres med tanke på brannsikkerhet og luftlekkasjer mot kaldtloft. Det presiseres at det må brukes riktig spottkasse som er godkjent til formålet.

På grunn av registrerte avvik og eldre taktekking anbefales det jevnlig kontroll av overflater på kaldtloft.

Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand.

Som tiltak mot museaktivitet har huseier ettermontert musesperre på alle yttervegger. Det anbefales å holde forholdet med museaktivitet under oppsikt for å se som forholdet er pågående eller utbedre etter tiltak.

## 6.9 Renner og nedløp

Type	Metall
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Nei
Er det synlige skader på renner/nedløp?	Nei

#### Oppsummering av renner og nedløp

Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder og slitasje.

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking.

## 6.10 Takkonstruksjon

Takkonstruksjon	Saltak
-----------------	--------

Inspisert fra	På tak
Er det tegn til svanker, skjevheter eller symptom på konstruksjonssvikt i takflaten?	Nei
Er det registrert symptom som tyder på at takkonstruksjonen er utilstrekkelig luftet?	Ja
<b>Oppsummering av takkonstruksjon</b>	<b>TG-2</b>
<p>Det registreres svertesopp ved raft som kan komme av for dårlig lufting eller kondensjon av luftlekkasjer fra boligen.</p> <p>Det registreres gamle råteskader på taktro kaldtloft ved pipe og møne.</p> <p>For videre omtale se "Loft" (konstruksjonsoppbygging).</p> <p>Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i registrering av svertesopp ved raft.</p>	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
<p>Det anbefales utskifting av skadd taktro, dette bør sees i sammenheng med utskifting av taktekking.</p> <p>Lufting av loft ser ut til å være tilstrekkelig, tiltak mot kondensjon fra luftlekkasjer bør utbedres i første omgang.</p>	

## 6.11 Taktekking

Type tekking	Pappshingel
Inspisert fra	På tak
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det skader på takstein, mosegroing, buler i papp, rust eller bulker i plater?	Nei
Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer?	Ja
Har tekkingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ja
<b>Oppsummering av taktekking</b>	<b>TG-2</b>
<p>Taktekking er fra byggeåret, og med tanke på alder er det risiko for at lekkasjer kan oppstå.</p> <p>Det registreres rustdannelse på beslag og da spesielt pipephatt som har mye rust på toppbeslag.</p> <p>Tilstandsgrad 2 gis på grunn av alder og slitasje.</p>	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
<p>Med tanke på registrerte avvik på loft og tak vurderes taktekking og beslag å være moden for utskifting.</p> <p>For videre omtaler vises det til punkt "loft" i rapporten</p>	

## 6.12 Utstyr på tak

Er det krav til snøfanger?	Nei
Er det krav til stige for adkomst feier?	Ja
Er det manglende stige/adkomst for feier og eller skader på stige?	Ja
<b>Oppsummering av utstyr på tak</b>	<b>TG-3</b>
Det er etablert en takstige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen.	
Tilstandsgrad 3 gis på grunn av ikke forskriftsmessig adkomst for feier.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader er for etablering av godkjent takstige.	
<b>Utbedringskostnader</b>	<b>Under 10 000</b>

## 6.13 Etasjeskille og gulv på grunn

Type	Trebjelkelag
Kjellergulv er støpte. Etasjeskillere er trebjelkelag.	
Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?	Nei
<b>Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn</b>	<b>TG-1</b>
Ingen vesentlige avvik ble registrert. Målt lokalt avvik er <10mm og totalt avvik <15 mm pr. rom.	
Det er ikke registrert avvik som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Det gjøres likevel oppmerksom på at det ble stedvis registrert knirk i sokkel.	

## 6.14 Ildsted/Skorstein

Type pipe	Element
Er det montert ildsted?	Ja
Type ildsted	Vedovn
Dersom elementpipe - er flere enn 2 sider av pipen innkledd?	Nei
Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale?	Ja

Skorstein over tak er inspisert fra:	Fra taket
Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger?	Ja
Er det avvik i forhold til høyde på pipe over tak?	Nei
<b>Oppsummering av ildsted/skorstein</b>	<b>TG-2</b>
Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Avstandskravet er 30 cm.	
Det registreres rustdannelse på beslag pipe.	
Tilstandsgrad 2 er gitt med bakgrunn i for kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
Tiltak for å øke avstanden til brennbart materiale må utføres.	

## 6.15 Kjøkken

### Overflater og innredning

Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?	Nei
Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?	Nei
<b>Oppsummering av overflater og innredning</b>	<b>TG-1</b>
Kjøkkenet framstår med normal bruksslitasje.	

### Avtrekk

Type avtrekk	Mekanisk
Er det registrert avvik på avtrekk?	Nei
<b>Oppsummering av avtrekk</b>	<b>TG-1</b>
Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.	

## 6.16 Kjøkken: Utleidel

### Overflater og innredning

Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?	Nei
Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?	Nei
<b>Oppsummering av overflater og innredning</b>	<b>TG-1</b>
Kjøkkenet framstår med normal bruksslitasje.	

## Avtrekk

Type avtrekk	Omluftsvifte (kullfilter)
<b>Oppsummering av avtrekk</b>	<b>TG-2</b>
Kjøkkenventilator med omluftfunksjon/kullfilter i kombinasjon med naturlig ventilering, tilfredsstillende ikke standardens krav til luftutskifting. TG 2 er satt på grunn av omluftventilator/kullfilter.	
Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.	
<b>Anbefalte tiltak avtrekk</b>	
Mekanisk avtrekk over stekesonen anbefales etablert.	

## 6.17 Lovlighet

Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?	Ja
Det er etablert en selvstendig boenhet i boligen som ikke er byggemeldt og godkjent. Dette gjelder utleidel i sokkel som på opprinnelige byggesøkte tegninger var garasje og disp rom. Rombenevnelser er gjort i henhold til dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav.	
Tilbygd garasje er ikke byggemeldt og godkjent.	
Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift?	Nei
Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?	Ja
Det foreligger ikke ferdigattest på garasje.	
Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?	Ja
Vindu er på soverom "utleidel" i sokkel er for lite i forhold til krav til dagslys.	
Er det manglende brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?	Nei
Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år?	Nei

## 6.18 Toalettrom

Er det påvist fukt/skader på toalettet?	Nei
Type ventilasjon	Mekanisk avtrekk
Rommet har mekanisk avtrekk med tilluft ved dør.	
Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sisterner?	Nei

**Oppsummering av toalettrom****TG-1**

Ingen avvik registreres.

**6.19 Trapp**

## Beskrivelse

Innvendig trapp er en åpen tretrapp.

Er det manglende rekkverk?

Ja

Er det påvist andre avvik utover normal slitasje?

Nei

**Oppsummering av trapp****TG-2**

Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre.

Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført.

Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm).

Tilstandsgrad 2 er satt da rekkverk og håndløper ikke er iht. dagens forskriftskrav.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert.

Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn og rekkverksspiler slik at åpningen ikke overstiger 10cm.

**6.20 Avløpsrør**

Type avløpsrør

Plast

Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår?

Ukjent

Er det manglende lufting av kloakk over tak?

Nei

Er det sen avrenning fra tappested?

Nei

Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget?

Nei

Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?

Ja

**Oppsummering av avløpsrør****TG-2**

Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

På befaringsdagen ble det registrert sen avrenning i servant på bad og vaskerom. Selger opplyser at dette nå er utbedret, forholdet er ikke kontrollert av undertegnede etter utbedringen.

Det er etablert en stakeluke på kloakkstammen plassert i bad utleiedel.

Tilstandsgrad 2 er satt på grunn av alder.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør.

Pga sen avrenning fra tappested anbefales en kontroll / utbedring av rørlegger.

Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang.

## 6.21 Vannledninger

Type anlegg	Kobber
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ukjent
Stoppekran er plassert på bad i utleiedel.	
Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ja
Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?	Nei
Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?	Nei
Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?	Nei
Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?	Nei
Er det dårlig funksjon på stoppekran?	Nei
<b>Oppsummering av vannledninger</b>	<b>TG-2</b>
Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå.	
Tilstandsgrad 2 gis på grunn av alder.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken.	
Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang.	

## 6.22 Elektrisk

Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år	Nei
Type sikringer	Skrusikringer
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ukjent
Det foreligger ingen dokumentasjon på anlegget.	
Er det manglende samsvarserklæring på arbeider utført etter 01.01.1999?	Ja
Er det manglende kursfortegnelse?	Nei
Er det manglende samsvar mellom kursfortegnelse og antall sikringer?	Nei
Er det tegn på varmgang (termiske skader) på kabler, brytere, downlight, stikkontakter, og elektrisk utstyr?	Nei
Er kabler tilstrekkelig festet?	Nei
Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette?	Nei
Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut?	Nei
Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget?	Nei

### Oppsummering av elektrisk

**TG-2**

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999.

TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring på deler av anlegget.

### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter.

## 6.23 Varmesentral

Type anlegg	Varmepumpe
-------------	------------

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ja
Varmepumpe ble installert i 2021	
Når var siste service på anlegget?	
Det er ikke framlagt noen dokumentasjon på gjennomført service.	
Finnes det oljetank på eiendommen?	Nei
<b>Oppsummering av varmesentral</b>	<b>TG-2</b>
Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget.	
<b>Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales</b>	
<p>For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker.</p>	

## 6.24 Varmtvannsbereder

Plassering bereder	
Bad	
Fundament	
Plassert på gulv	
Årstall	
Ingen synlig datostempling, bereder antas å være fra byggeår	
Størrelse	
200L	
Er det manglende lekkasjesikring av bereder?	Nei
Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?	Nei
Er det tegn til lekkasjer fra bereder?	Nei
Er bereder over 20 år?	Ja
<b>Oppsummering av varmtvannsbereder</b>	<b>TG-2</b>
Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid.	
Tilstandsgrad 2 på grunn av alder.	

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

## 6.25 Ventilasjon

Type ventilering

Mekanisk avtrekk

Det er mekanisk avtrekk på bad og kjøkken.

Boligen for øvrig er ventilert med naturlig ventilering med spalteventiler i vindu.

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?

Nei

#### Oppsummering av ventilasjon

TG-2

Ventilasjonsaggregatet på loft har en forventet levetid på ca 25 år. Med bakgrunn i alder er det økende risiko for feil som krever utbedring/utskifting.

Ventilasjon fungerer som tiltenkt på befaringsdagen.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av alder på ventilasjonsaggregatet.

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 25 år) er påregnelig

## 6.26 Våtrom: Bad 1.etasje

### Overflate

Beskrivelse av overflate

Flislagt gulv og vegg.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?

Ja

Det opplyses i tidligere rapport at badet er oppgradert i 2010, det foreligger ikke dokumentasjon på dette.

Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?

Ja

Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?

Ja

Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?

Ja

Er materialet i dør/vindu uegnet for plassering i våtsone?

Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?

Ja

Er det påvist tegn til kondensdannelse (fukt) ved gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?

Nei

Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?	Ja
Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?	Nei
Er det registrert knirk i gulvet?	Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv)

#### Oppsummering av overflater

TG-2

Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået. Det registreres lokalt fall med stedvis flatt gulv i dusjonen, det er fall fra dør mot sluk. Det må påregnes svabring av vann til sluk ved dusjing direkte på overflater. Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør i henhold til referansenivå.

Det registreres riss / sprekker i overflater. Riss / sprekker i flisfuger på vegg kan være et symptom på bevegelse i konstruksjonen pga dårlig stivhet i konstruksjonen, eller bevegelser i underlaget pga fuktinntrekk i veggen.

Tilstandsgrad 2 gis på grunn av fallforhold som er mindre enn referansenivået og registrering av riss / sprekk i flisefuger på vegg i dusjonen.

#### Anbefalte tiltak overflater

På grunn av registrerte avvik anbefales det å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann.

### Membran, tettesjikt og sluk

Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?	Nei
Type sluk	Plast
Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?	Ikke kontrollerbart
Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?	Nei
Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade?	Nei
Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei

#### Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk

TG-1

Utførelsen av membran sluk lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim.

Ingen avvik registreres.

### Sanitærutstyr

Beskrivelse	
Av utstyr er det etablert servant, klosett og dusjnise.	
Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sistene til klosett?	Ja
Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sistene?	Nei

**Oppsummering av sanitærutstyr**

TG-1

Ingen avvik registreres.

**Ventilasjon**

Type ventilering

Mekanisk avtrekk

Mekanisk avtrekk og tilluft ved dør.

Er ventilasjonen funksjonstestet?

Ja

**Oppsummering av ventilasjon**

TG-1

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

**Fuktmåling**

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Ja

Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?

Nei

**Oppsummering av fukt**

TG-0

Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende vegg fra soverom.

Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen.

**Dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon

Nei

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon.

**6.27 Våtrom: Bad utleidel****Overflate**

Beskrivelse av overflate

Belegg på gulv og malte overflater på vegger.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?

Nei

Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?

Nei

Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?

Nei

Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?

Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?

Nei

Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?

Nei

Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?	Nei
Er det registrert knirk i gulvet?	Nei
<b>Oppsummering av overflater</b>	<b>TG-2</b>
Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.	
TG-2 er på grunn av slitasje og alder.	

### Membran, tettesjikt og sluk

Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?	Nei
Type sluk	Plast
Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?	Nei
Er det påvist tegn på tettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?	Ja
Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade?	Ja
Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Ja

<b>Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk</b>	<b>TG-2</b>
Det er malte overflater på vegger med ukjent utførelse av membran/tettesjikt ved overgang vegg/gulv. Det bør unngås å dusje direkte på vegger.	
Gulvbelegg er ikke tilfredsstillende tett rundt rørgjennomføringer golv og dette medfører økt risiko for lekkasjer	
Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.	
Badet er av en anselig alder. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.	

<b>Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk</b>
Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales å fortsette bruken av et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering.
Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes.

### Sanitærutstyr

Beskrivelse	
Rommet er utstyrt med et dusjkabinett, varmtvannsbereder, opplegg for vaskemaskin og rommet har mekanisk avtrekk.	
Er det skader på utstyr og innredning?	Ja
Er det innebygd sistene til klosett?	Nei

**Oppsummering av sanitærutstyr****TG-2**

Det registreres skader på dusjstang til dusjbakinnett, denne er i dag teipet på plass TG-2.

**Anbefalte tiltak sanitærutstyr**

Ny innfesting av dusjstang anbefales.

**Ventilasjon**

Type ventilering

Mekanisk avtrekk

Mekanisk avtrekk og tilluft ved dør.

Er ventilasjonen funksjonstestet?

Ja

**Oppsummering av ventilasjon****TG-1**

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

**Fuktmåling**

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?

Nei

Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling?

Nei

**Oppsummering av fukt****TG-0**

Tilstøtende vegger mot dusjsone er mot yttervegg slik at hulltaking er foretatt ved dør som er et område som ikke er spesielt utsatt for vann. Det er søkt med fuktmåler på belegg og synlige overflater, uten utslag på fukt.

**Dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon

Nei

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon.

**6.28 Øvrig: Vaskerom**

Beskrivelse

Vaskerommet har belegg på gulv og malt overflate på vegger. Panel i himling. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin og skyllekum.

**Oppsummering av øvrig****TG-2**

På grunn av utførelse/materialvalg og manglende sluk tilfredstiller rommet ikke dagens krav til våtrom. Dette gjelder blant annet malte overflater og utett overgang gulv/vegg. Direkte fuktbelastning på gulv og vegger må unngås. Rommet vurderes likevel å fungere som tiltenkt.

#### Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

Ved framtidig oppgradering anbefales det å oppgradere vaskerommet i henhold til dagens krav til våtrom. Det anbefales å utbedre mekanisk avtrekk. Rommet bør brukes med forsiktighet og med jevnlig kontroll av overflater

## 6.29 Kryp Kjeller


Tilgjengelighet

Ikke relevant

## 6.30 Vannbåren varme

Tilgjengelighet

Ikke relevant



ORIENTERING GOD  
MED INNGANG MOT  
SYD TIL VEST



M 1:1000

TYPE E1:80 5027-0

- HUSTYPEN ER PLANLAGT FOR SKRÅ TOMTER MED ADKOMST NEDENFRA.
- DEN HAR HOVEDINNGANG OG GARASJE I UNDERETASJE
- HUSET HAR ET VINDU I HVER GARV SOM ENKELT KAN FLYTTES TIL LANGSIDEN VED SAMMENBYGGING O.L. HUSET PASSER DERFOR PÅ SMÅ TOMTER OG I TETT LAV BEBYGGELSE
- INNGANGSPLANET INNEHOLDER VIF HALL, WC, VASK, RØDER OG ETT SOVEROM, DESSUTEN GARASJE OG ET STORT DISPOINBELT ROM
- HOVEDPLANET INNEHOLDER STORT KJØKKEN MED SPISEPLASS, STOR VINKELSTUE MED ADKOMST TIL STOR, DELVIS OVERBYGGET BALKONG, TO SOVEROM, GANG OG BAD.

BRUTTOAREAL	88 M <sup>2</sup>
BRUKSAREAL H.ETG.	79 M <sup>2</sup>
BRUKSAREAL U.ETG.	75 M <sup>2</sup>
LEIEAREAL	99 M <sup>2</sup>

MÅL I mm PÅ MODULLINJE = INNVEDIG BINDINGSVERK



IND	REVISJON	SIGN.	DATO
ORDRE NR.:		KUNDE SVEIN JOHANSEN	
HUSBANKENS REG-NR 041-81			
SKALA 1: 100			
TYPE E1:80			
H.TEGN. NR. 5027-8			
SIGN. <i>Morten Aasen</i> KONTR.			
ILSENG DEN 03.06.81			
ENDRET			

**ANEBYHUS**





10 CM 0

3

10 M

SKALA 1:100


Denne tegning må ikke utnyttes uten tillatelse fra anebyhus.



H. INNG.

# ENERGIATTEST

Adresse	Anevegen 11B
Postnummer	7350
Sted	BUVIKA
Kommunenavn	Skaun
Gårdsnummer	4
Bruksnummer	76
Seksjonsnummer	—
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	15879165
Bruksenhetsnummer	H0101
Merkenummer	b69b2cdf-7dfb-4061-83d3-389edc8c3f03
Dato	06.06.2023



**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Skifte til sparepærer på utebelysning
- Slå el.apparater helt av

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom
- Montere urbryter på motorvarmer

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger).

<b>Bygningskategori:</b>	Småhus
<b>Bygningstype:</b>	Enebolig
<b>Byggeår</b>	1983
<b>Bygningsmateriale:</b>	Tre
<b>BRA:</b>	177
<b>Ant. etg. med oppv. BRA:</b>	2
<b>Detaljert vegger:</b>	Nei
<b>Detaljert vindu:</b>	Nei

### Teknisk installasjon

<b>Oppvarming:</b>	Elektrisk Varmepumpe Ved
<b>Ventilasjon</b>	Mekanisk avtrekk

## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## Om energimerkeordningen

*Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031)).*

*Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).*

*Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).*

*Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).*

**For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. [800 49 003](tel:80049003).**

### Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Anevegen 11B  
Postnummer: 7350  
Sted: BUVIKA  
Kommune: Skaun  
Bolignummer: H0101  
Dato: 06.06.2023 20:49:39  
Energimerkenummer: b69b2cdf-7dfb-4061-83d3-389edc8c3f03

Kommunennummer: 5029  
Gårdsnummer: 4  
Bruksnummer: 76  
Seksjonsnummer: 0  
Festenummer: 0  
Bygningsnummer: 15879165

## Tiltak utendørs

### Tiltak 1: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

### Tiltak 2: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

### Tiltak 3: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

### Tiltak 4: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## Brukertiltak

### Tiltak 5: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

### Tiltak 6: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

### Tiltak 7: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

### Tiltak 8: Redusér innnetemperaturen

Ha en moderat innnetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

### Tiltak 9: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

### **Tiltak 10: Velg hvitevarer med lavt forbruk**

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

### **Tiltak 11: Slå av lyset og bruk sparepærer**

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

### **Tiltak 12: Bruk varmtvann fornuftig**

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

### **Tiltak 13: Spar strøm på kjøkkenet**

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

### **Tiltak 14: Tiltak utendørs**

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## **Bygningsmessige tiltak**

### **Tiltak 15: Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom**

Det fins flere løsninger for etterisolering av gulv mot kald kjeller eller kryperom. Utførelse/metode avhenger av dagens løsning. Vindsperre etableres på kald side.

### **Tiltak 16: Randsoneisolering av etasjeskillere**

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen.

### **Tiltak 17: Etterisolering av yttervegg**

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

### **Tiltak 18: Isolering av gulv mot grunn**

Gulv mot grunn etterisoleres. Utførelse avhenger av dagens løsning. Utvendig isolering av ringmur reduserer varmetap langs randen.

### **Tiltak 19: Montering tetningslister**

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

## **Tiltak på elektriske anlegg**

### **Tiltak 20: Temperatur- og tidsstyring av panelovner**

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

**Tiltak 21: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme**

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
Nytroa		4/78		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Nybygg	Boligbygg	15.4.1982	29.6.1982	192/82
Byggherre		Adresse		Tlf.
Solveig Johansen		7350 Buvika		
Anmelder		Adresse		Tlf.
Anebyhus A/S		7000 Trondheim		
Ansvarshavende		Adresse		Tlf.
Anebyhus A/S (trearbeidene)		7000 Trondheim		
Signar Markemo (grunnarbeid)		7000 Trondheim		

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

hele bygget  følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

Sokkeletasje: - Brannplate under ovn mangler.  
- Feieluke plassert for nærme treverk (min. 30 cm).  
- Div. innredningsarbeider i boder ogjensått.

1. etasje : - OK.

Luftledning for kloakk må isoleres på loft.

Forøvrig var bygning oppført i samsvar med tegning fra Anebyhus, type E1:80, dat. 3.6.81.

Fyllstendig søknad om byggetillatelse ble registrert 15.4.1982.

Arbeidet må være utført innen: **De branntekniske feil skal rettes snarest.**

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato	Stempel
Børsa	SKAUN KOMMUNE BYGNINGSRADET
08.03.1983	<i>Olav Lundberg</i>
	Underskrift

Sendes til				
<input checked="" type="checkbox"/> Byggherre	<input type="checkbox"/> Anmelder	<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarshavende	<input type="checkbox"/> Byggeløyvemyndighet	<input checked="" type="checkbox"/> Ligningskontoret

**TINGLYST**  
25.07.90 003868  
SORENSKRIVEREN I  
MIDT-TRØNDELAG

AVTALE OM VEGRETT

Unni Gullteig (f.nr. \_\_\_\_\_) er eier av Anevegen 11 B  
gnr.4 bnr.76 i Skaun.

Dag Ove Syversen (f.nr. \_\_\_\_\_) er eier av Anevegen 13  
gnr.3 bnr.100 i Skaun.

Herved gir eier av Anevegen 11 B tillatelse til at nåværende og fremtidige eiere av Anevegen 13 kan legge bilvei over førstnevnte eiendom, og senere vedlikeholde veien. Veien går i det sørvestlige hjørne av Anevegen 11 B, i en trekant på tilsammen 8m<sup>2</sup>, og som er inntegnet på vedlagte skisse.

Veiretten er oppgjort en gang for alle med kr.1.600,-.


Buvika, den juli 1990

Unni Gullteig  
Unni Gullteig  
eier av gnr.4 bnr.76

Dag Ove Syversen  
Dag Ove Syversen  
eier av gnr.3 bnr.100

Navn: Heidi Westby  
Adr.: \_\_\_\_\_  
Fødselsnr.: 11/3. 1943  
Bdr. Søbstadv. 19 B  
7080 Hamdal

Navn: Heidi Westby  
Adr.: 7349 SØKNEDAL  
Fødselsnr.: 29/11-71



Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of faint mirrored text, appearing as bleed-through from the reverse side of the document.

Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Bottom section of faint mirrored text, including what appears to be a signature area and other administrative markings, bleed-through from the reverse side.

TINGLYST  
25.07.90 003868  
SORENSKRIVEREN I  
MIDT-TRØNDELAG

AVTALE OM VEGRETT

Unni Gullteig (f.nr. er eier av Anevegen 11 B  
gnr.4 bnr.76 i Skaun.

Dag Ove Syversen (f.nr er eier av Anevegen 13  
gnr.3 bnr.100 i Skaun.

Herved gir eier av Anevegen 11 B tillatelse til at nåværende og fremtidige eiere av Anevegen 13 kan legge bilvei over førstnevnte eiendom, og senere vedlikeholde veien. Veien går i det sørvestlige hjørne av Anevegen 11 B, i en trekant på tilsammen 8m<sup>2</sup>, og som er inntegnet på vedlagte skisse.

Veiretten er oppgjort en gang for alle med kr.1.600,-.

Buvika, den juli 1990

Unni Gullteig  
Unni Gullteig  
eier av gnr.4 bnr.76

Dag Ove Syversen  
Dag Ove Syversen  
eier av gnr.3 bnr.100

Navn: Heidi Westby  
Adr.: 7349 SØKNEDAL  
Fødselsnr.: 29/11-71  
Bdu. Søbstadv. 19 B  
7080 Heimdal

Navn: Unni Gullteig  
Adr.: 11/3. 1943  
Fødselsnr.: 11/3. 1943



# SITUASJONSKART

Eiendom:	Gnr: 4	Bnr: 76	Fnr: 0	Snr: 0
	Adresse:			
Hj.haver/Fester:				



**SKAUN  
KOMMUNE**


Dato: 24/5-2023 Sign:


Målestokk  
1:500



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.





  
**FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG**  
 Fylkeskontor Post Trondheim - TELEFON 070 30 00 - 30 00  
 Vår ref. 161/73 K HF/21 Dato 13.12.73  
**SKAUN KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR ILHØYEN.**

I medhold av § 27 i bygningsloven av 18. Juni 1965, samt rundskriv T-13/73 av 2. Juli 1973 fra Det kgl. Miljøvern-departement har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved brev av 13. mai 1973 til Skaun kommune stadfestet denne reguleringsplan. Videre har Fylkesmannen stadfestet reguleringsbestemmelser tilknytning til planen etter vedtak i kommunestyret den 10. okt. 1974. Planen er tegnet inn på dette kart i samsvar med vedtak av Skaun kommunestyre i møte den 10. okt. 1974.

*Andreas Vignje*  
 16139 Skaun

- ### TEGNFORKLARING
- § 25. REGULERINGFORMÅL**
- 1. BYGGEOMRÅDER**
- BOLIGER U - 0,07 - 0,15
  - BOLIGER U - 0,15 - 0,25
  - FORRETNINGER, KONTORER
  - INDUSTRI, LAGER
  - OFFENTLIG BEBYGGELSE
  - ALMENNUTYTTIGE FORMÅL
- 2. LANDBRUKSOMRÅDER**
- JORDBRUK
- 3. TRAFIKKOMRÅDER**
- VEG, PARKERINGSPLASS
  - GANGVEG, FORTAU
- 4. FRIOMRÅDER**
- 
- 5. FAREOMRÅDER**
- 
- 6. SPESIALOMRÅDER**
- 
- § 26. ANDRE BESTEMMELSER**
- FELLES AVKJØRSEL
  - FELLESAREAL
- STREKSYMBOLER M.V.**
- REGULERINGSGRENSE
  - BYGGEGRENSE
  - OMRÅDEGRENSE
  - REG. EIENDOMSGRENSE
  - MIDTLINJE VEG
  - FRISIKTZONE
  - EKISTERENDE BYGG SOM IKKE INNGÅR I PLANEN
  - VANN
  - TURBINLEDNING

SAKSBEHANDLING		
	NR.	DATE

REVISJONER		
	NR.	DATE

### § 1

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grense skal bebyggelsen plasseres innenfor de angitte byggelinjer.

### § 2

Områder for konsentrert boligbebyggelse.

- a. Boligfeltene A-D skal bebygges med bebyggelse i inntil 2 etasjer medregnet eventuell sokkeletasje.
- b. Bebyggelsen skal utføres etter en samlet bebyggelsesplan for hvert av boligfeltene. Boligfeltene bør i størst mulig grad planlegges i forhold til hverandre. Ved utbyggingen av boligfeltene skal det sikres gangveiforbindelse mellom feltene. Planen skal vise evt. fremtidig utvidelse av de enkelte boligenheter. Utnyttelsesgraden for feltene (bebyggelsens brutto gulvareal/netto tomteareal) skal være mellom 0,15 og 0,25.
- c. Bebyggelsens parkerings- og garasjeringsbehov skal dekkes innen de i planen avsatte fellesareal til dette formål. Bygningsrådet bestemmer hvilke normer som skal legges til grunn for dimensjonering av antall garasje- og biloppstillingsplasser.

### § 3

Områder for frittliggende boligbebyggelse

- a. Bortsett fra boligfeltene A-D skal boligområdene i planen bebygges med frittliggende bolighus i 1 etasje, evt. 1. etasje pluss sokkeletasje der hvor terrenget tilsier en slik løsning.
- b. Bolighusene bør i størst mulig grad planlegges i forhold til hverandre. Bygherrer og arkitekter skal kontakte bygningssjefen/kommuneingeniøren for å bli informert om planlegging på de omkringliggende tomter. Utnyttelsesgraden (se § 2 pkt. b) skal være mellom 0,07 og 0,15.
- c. Generelt anbefales at husene bygges med saltak eller valmtak. Bygningsrådet kan fastsette takvinkel samlet for en rekke eller gruppe hus som naturlig hører sammen.
- d. For hver enkelt leilighet skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for oppstilling av minst 1 bil. Garasjer og parkeringsplasser skal utføres som fellesanlegg hvor planen viser dette. For øvrig skal garasjer fortrinnsvis bygges sammen med bolighuset. Bygningsrådet kan i særlige tilfelle tillate frittliggende garasjer. Garasjer skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggeomeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

### § 4

Områder for allmenntilgjengelig bebyggelse

- a. Området for daginstitusjon for barn kan bebygges med hus i 1. etasje.
- b. Området for friluft- og forsamlingslokale kan bebygges med hus i 2 etasjer.

## § 5

Område for forretningsbebyggelse.

Område for forretningsbebyggelse kan bebygges med hus i 2 etasjer.

## § 6

Friområder.

I friområdene kan det med bygningsrådets samtykke oppføres byggverk og innretninger for utnytting og drift av området. Bygningsrådet avgjør om innretning eller byggverk tjener disse formål.

## § 7

Trafikkområder.

Parkering i forbindelse med butikk og forsamlingslokale skal dekkes på den i planen angitte offentlige parkeringsplass.

## § 8

Fellesbestemmelser.

- a. Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldinger påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling. Farge på hus skal godkjennes av bygningsrådet.
- b. Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet.
- c. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart.
- d. Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.
- e. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan være sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling.
- f. For bebyggelse som ligger nær den på planen viste turbinledning, skal bygningsrådet før byggemelding godkjennes, innhente uttalelse fra eieren av turbinledningen.
- g. Bygningenes gesimshøyde må ikke overstige 3 meter for 1 etasjes hus og 5,5 meter for 2 etasjes hus over ferdig planert terreng.
- h. De tomtene i planen som ikke har direkte kjøreadkomst til offentlig veg eller privat adkomst, kan benytte offentlig gangveg som kjøreadkomst.
- i. Innenfor de på planen viste frisisiktsoner må det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegarmers planum. Arealet innenfor frisisiktsonen skal ikke gi en slik bruk at fri sikt på noe tidspunkt kan hindres.
- j. Kiosker, utsalgsboder, transformator kiosker o.l. tillates bare oppført der de etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for trafikken eller omkringliggende virksomheter.
- k. Etter at disse reguleringsbestemmelser er stadfestet, er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse bestemmelser.
- l. Bygningsrådet kan når særlige grunner taler for det, tillate mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelser innenfor rammen av Bygningsloven og de kommunale bygningsvedtektene i Skaun kommune.

