

Tilstandsrapport

 Fritidsbolig
 Hyttesone C 240, 3294 STAVERN
 LARVIK kommune
 gnr. 4040, bnr. 69

Sum areal alle bygg: BRA: 85 m² BRA-i: 85 m²



Befaringsdato: 22.04.2024

Rapportdato: 15.05.2024

Oppdragsnr.: 20166-1737

Referansenummer: QV1703

Autorisert foretak: Schau Takst ASX

Sertifisert Takstingeniør: Einar Schau



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdatoen, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, må selger sørge for at areal i rapporten er oppdatert og følger ny bransjestandard for areal. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Schau Takst AS

Rapportansvarlig

Einar Schau

einar@schau.no

480 48 000



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

GENERELT

Frittliggende fritidsbolig oppført på eietomt med umiddelbar nærhet til sjøen ved Trefoten i Rakke utenfor Stavern. Eiendommens særegne beliggenhet hva gjelder særlig utsikt og nærhet til sjø er i liten grad omtalt i denne tekniske rapporten. Hytta ble opprinnelig oppført i 1952, utvidet med blant annet soverom i 1974, samt tilbygget med underetasje og overliggende veranda i 1978. Arealet under verandaen er oppgitt kommunalt godkjent som bod og/eller «godkjent til beboelse i kortere perioder» i følge datidens mottatte byggetillatelse.

Eiendommen har veirett med parkeringstilkomst i kort gangavstand fra hytta i følge selger.

PLANLØSNING OG INNVENDIGE OVERFLATER

Planløsningen i hovedetasjen består av Stue med kjøkken, toalettrom/dusj, 1x soverom, samt 1x utebod på baksiden av hytta. Den innredede del under terrassen har entrè, samt to innredede gjesteheter på hver side med henholdsvis oppholdsrom og enkelt kjøkken, samt hver sin sovealkove. De innvendige overflater består eksempelvis av vinylbelegg på gulv, vegger av tapetserte plater og panel, samt trepanel i himlinger. Hytta har en gjennomgående enkel, eldre stand. Standarden har vært tilstrekkelig og greit fungerende for dagens eier, men basert på typisk håndtering vil et framtidig eierskifte utløse et naturlig oppgraderingsbehov.

BYGGEMETODE

Hyttebygningen er i all hovedsak fundamentert mot fast fjell med søyler og murer av ulike materialer og ulik kvalitet – dette gir naturlig skjevheter og ulikt setningsmønster. Hyttebygninger av denne type med denne lokasjonen ble typisk oppført av brukte materialer av kostnadshensyn – undertegnede har ikke førstehåndskunnskap om hvorvidt dette også ble gjort her, men det er flere forhold ved den totale konstruksjonen som tilsier at både enkle materialer og konstruksjonsløsning, samt ufaglært egeninnsats har vært benyttet ved oppføringen. Hytta har ingen tradisjonell drenering. Regnvann renner langs fjell og finner sin naturlig vei. I praksis betyr dette at vann vil renn inn i krypkjelleren, men også ut igjen så sant dette er tilrettelagt for. Tilrettelegging vil innebære å fjerne materiallagring i kryparealet - pr idag vil vann bli stående. Fra krypkjeller registreres det påvirkning av trespisende insekter i bjelkelag, råteskader, samt mangler enkelte partier med isolasjon. Fra krypkjeller registreres også eksponert isolasjon og tilkomsten for skadedyr som mus etc er enkelt. Ved en større oppgradering av hytta bør etasjeskiller i opprinnelig gis oppmerksomhet. Yttervegger oppført av enkle stenderverkskonstruksjon med tradisjonell kledningen som stedvis er nyere, men brorparten ble sist gang byttet på 1970-tallet. Slitasjegraden er høy og råteskader er registret i både bunnsvill og kledning mot laveste del av terreng. I tilbygget del av undertetasjen er veggene av lecablokker med dertil soliditet.

Flere av hyttas vinduer er fra 1970-80-tallet med dertil høy slitasje - påregn utskifting. Tre stk fastkarmen i stue, samt ett på dusjbad ble skiftet i 2006. Tilsvarende finnes 2x husmorvinduer i underetasjen fra 2006 - vinduene fra denne perioden framstår OK.

Hyttas tak er tekket med banelagt papp som opplyses å være skiftet i år 2000. Mye løs papp er registrert på tak – dette kan lett utløse lekkasjer. Råteskader i flere undertakbord er registrert - må skiftes. Taktekk som helhet anbefales byttet. Ca 60kvm stor terrasse i forkant av hytta – samt enkelte halvplan på øvre del av eiendommen som ikke er arealmålt. På bakre, høyreliggende del av eiendommen finnes en slitt platting med tilhørende «utekjøkken/utedusj» og mindre bod/skap. Pågående vedlikeholdsarbeider med maling og overflaterengjøring utvendig - dog registreres en generelt høy slitasjeegrad.

KJØKKEN OG VÅTROM

Kjøkken beliggende i åpen løsning med stue har innredning fra 1980-tallet. Kjøkkeninnredningen er enkel, men gjør allikevel sin jobb som et enkelt hyttekjøkken. Innenfor stue finnes et innredet rom benyttet som toalett- og dusjrom. Dette rommet er av betydelig alder og vil under vurdering av typiske premisser for et våtrom komme dårlig ut. Årsak til gitte TG:3 er en kombinasjon av rommets alder, samt det faktum at rommet ikke er bygget som et våtrom hva gjelder korrekt tetthet i fuktsikrende sjikt, mangel av gulvsluk etc. Det skal dog presisere at dagens eier har benyttet rommet slik det står gjennom mange år uten direkte problemer knyttet til det. Ny eier forventes også å kunne bruke rommet slik det overtas, dog under forståelse for de begrensninger et våtrom uten sluk etc må håndteres hva gjelder vannsøl etc. I uteboden er det etter undertegnades befarings montert en Porta Potti toalettløsning.

TEKNISK ANLEGG

Hytta er tilkoblet kommunalt sommervann ført inn i bygningen. Ikke anlagt kommunalt eller privat tilkoblet avløpsløsning pr idag. Cinderella forbrenningstoalett er montert. Det er i mot de kommunale retningslinjer å anlegge tappevannsinstallasjoner inne i hytta når godkjent avløpsløsning mangler. El. anlegg er ikke teknisk vurdert i dette rapportdokument, men registreres å være jevnt over eldre. Framstår fungerende, men noe kapasitetsoppgradering vil falle naturlig.

Oppvarming av bygget skjer via elektrisitet med panelovner. Følgende oppgraderinger er foretatt:

*oversikten er ikke nødvendigvis komplett
1970-tallet-Ny kledning på utvendig fasader
2006-Skiftet taktekk av banelagt papp
2006-Byttet kledning på fasader underetasjen
2006-Tre stk nye fastkarmvinduer i stue

Beskrivelse av eiendommen

Det skal påminnes at bygget er nær 70år gammelt og at den statistisk forventede levetid for flere bygningsdeler er utgått. Som rapporten vil tydeliggjøre foreligger et større oppgraderingsbehov.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)


Fritidsbolig

- Det foreligger ikke tegninger

Det forventes å foreligge tegninger, med disse var ikke tilgjengelig for underregnede pr befaring.


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Fritidsbolig

! TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- ! Utvendig > Taktekkning [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Rom Under Terreng [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 1.etg > Dusjbad / toalettrom > Generell [Gå til side](#)
- ! Tomteforhold > Drenering [Gå til side](#)

! TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- ! Innvendig > Radon [Gå til side](#)

! TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- ! Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)

! TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

- ! Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Vinduer - eldste [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Overflater [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 1.etg > Dusjbad / toalettrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)
- ! Kjøkken > 1.etg > Kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Avløpsrør [Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

! Tekniske installasjoner > Ventilasjon [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Terrengforhold [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)

Tilstandsrapport

FRITIDSBOLIG

UTVENDIG

! TG 3 Takteking

Taket er vurdert fra terrengnivå – dette gir en naturlig begrensning i detaljgrad av vurderingen.
Hyttas tak er tekkt med banelagt papp som opplyses å være skiftet i ca år 2000.

Løs papp er registrert på tak – dette kan lett utløse lekkasjer. Om ikke taktekke ønskes skiftet innen rimelig tid, anbefales ny eier og klemme ned og feste løs takpapp på tilstrekkelig vis.
Taktekktet ligger an mot undertak av rupanel fra byggeår.

Råteskader i flere undertakbord er registrert. Brorparten av disse er ved takutstikk, dog vites ikke hvorvidt råten sprer seg innover. Må skiftes.

Årstall: 2000

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Det er påvist råteskader.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Råteskadet undertak må byttes. Taktekke og tilhørende beslag må påregnes byttet.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

! TG 2 Nedløp og beslag

Takrenner og nedløp av plast fra år 2000 i følge selger.
Ingen vesentlige negative avvik er registrert, men det skal presiseres at brorparten av rennene er vurdert fra terrengnivå og at det således kan forekomme «ikke optimalt» fall som medfører at løv, barnåler, mose og tilsvarende vil bli liggende igjen. Uavhengig av alder og type renner anbefales det å foreta regelmessig rens av takrennene for å unngå tiltettinger.

Erfaringsmessig brytes takrenner og nedløp av plast ned av UV-stråling i sollys. Dette medfører at plasten blir sprø og dermed vesentlig mer utsatt.

Snøfangere er ikke montert. Det er krav om snøfangere på de takflater hvor mennesker eller dyr ferdes under. Merk, dette er ei sommerhytte og snøras mot mennesker vil neppe bli et problem i praksis.

Årstall: 2000

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Påregn utskiftning innen rimelig tid.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

! TG 3 Veggkonstruksjon

Yttervegger av stenderverkskonstruksjoner. Dette er «moderne tids» byggemetode hvor stendere/stoler av konstruksjonsmaterialer (treverk) er vertikalt montert mot bunnsvill mot grunnmur og toppsvill mot bjelkelag eller takkonstruksjonen. Luftvolumet mellom stenderne er fylt med isolasjonsmaterialer. Ytterveggene vurderes til å ha opp mot 10 cm isolasjonsmateriale i kjernen – dette kan ikke konkluderes med absolutt sikkerhet og avvik kan forekomme. Det hviler en risiko for at yttervegger mangler isolasjon.

Hytta er bygget av enkle materialer og således gjelder dette også yttervegger – skjevheter er registrert.
Kledning på underetasjen er fra 2006, dog er brorparten av hyttas kledning fra 1970-tallet.
Gjennomgående høy slitasje.

Råte i del av tømmermannspanel på bakvegg ned mot terreng / løsmasser.

Råteskader i bunnstokker på utebod på baksiden av hytta.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
- Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.

Konsekvens/tiltak

- Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres.
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

! TG 3 Takkonstruksjon/Loft

Tilstandsgrad ikke satt da takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon uten inspeksjonsmulighet.

Hytta har en takkonstruksjon i opprinnelig stand fra byggeår.
Konstruksjonen er oppført av taksperer anlagt på bærelinjer av yttervegger og innvendige bærevegger anlagt til underliggende bæring. På det tidspunkt bygget ble oppført forelå annen praksis og teori for dimensjonering av blant annet snølast. Dette vil over tid ha medført at nedbøyninger av konstruksjonen har oppstått med dertil målbare skjevheter. Konsekvens av slike avvik skal ikke dramatiseres, men de skal bemerkes.

Skjevhetene er stedvis store - dog å anse som typiske for enkle trehytter av denne karakter og alder.

Konstruksjonen er ikke tilstrekkelig luftet med spalter ved takutsikk/gesims.

Vurdering av avvik:

- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Konstruksjonene har omfattende skjevheter.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Anbefales å foreta kontroll av takverk og foreta avrettingsarbeider "etter beste evne" når taket skal byttes.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tilstandsrapport

TG 2 Vinduer - eldste

Flere av hyttas vinduer er fra 1970-80-tallet med dertil høy slitasje. Den forventede levetid er medgått og utskiftning må forventes innen rimelig tid.

Årstall: 1980

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Påregn utskiftning av eldste vinduer da disse er slitt og forventet levetid er medgått.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Påregn utskiftning av eldste vinduer da disse er slitt og forventet levetid er medgått.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

TG 1 Vinduer - nyeste

Tre stk fastkarmen i stue, samt ett på dusjbad ble skiftet i 2006. Tilsvarende finnes 2x husmorvinduer i underetasjen fra 2006. Vinduene fra denne perioden framstår OK, dog med naturlig elde etter 16års bruk.

Årstall: 2006

TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Stor terrasse utenfor stue er bygget over underliggende rom innredet til «boligformål». Dette oppgis å være tilbygget i 1978, samt ble tettesjikt over dette byttet i 2006 i følge selger. Arealet er 60kvm i forkant av hytta – samt enkelte halvplan på øvre del av eiendommen som ikke er arealmålt. Det er lagt løst filteppe over underliggende terrassebord, disse er montert over underliggende lecaplank. Disse lecaelementene er et solid, kraftig dekke som erfaringemessig motstår både fuktbelastning og mekanisk belastning av betydelighet.

Tettesjikt mellom nevnte lecadekker og overliggende treverk er ikke vurdert - brorparten av forventet levetid for dette tettesjiktet er medgått.

Rekkverk av stående bordganger i 92cm høyde oppgitt å være nybygget i 2006. Rekkverk har generelt mye materialsvekkelse / overflateslitasje. Overflater er i prosess med å bli beiset/malt pr undertegnede befaring - således er deler av treverket begrenset vurdert.

På bakre, høyreliggende del av eiendommen finnes en slitt platting med tilhørende «utekjøkken/utedusj» og mindre bod/skap. Høy slitasjegrad – dog viktig at denne beholdes grunnet verdi «i form av at det finnes».

Årstall: 2006

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
- Det er avvik:

Stedvis betydelig overflateslitasje.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

- Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking.

Påregn materialutskiftninger for deler av terrasser.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

INNSENDIG

TG 2 Overflater

Som det innledningsvis opplyses under "Premisser", ble befaringen utført med de begrensningene et møblert hjem medfører. Det gjøres igjen oppmerksom på at innredning, lagrede gjenstander eller faste installasjoner ikke ble flyttet under befaringen. Som i alle boliger kan noen typer overflatebehandling framstå som utidsmessige og noe generell oppussing bør påregnes - dette er en smakssak som må vurderes etter egne ønsker og behov.

Gulv av vinylbelegg. Fliser på gulv i underetasjen-.
Vegger av tapetserte plater og trepanel.
Himling av trepanel.

Hytta har en gjennomgående enkel, eldre stand. Standaren har vært tilstrekkelig og greit fungerende for dagens eier, men basert på typisk håndtering vil et framtidig eierskifte utløse et naturlig oppgraderingsbehov.
Knekt/knust gulvflis i del av underetasjen.
I forbindelse med pågående innvendig malearbeider registreres noe malingsøl - selger opplyser pr mail at alt malingsøl blir fjernet før salg.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Generell elde og slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Interessenter må selv vurdere hyttas innvendige overflater opp mot forventninger og behov.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

TG 3 Etasjeskille/gulv mot grunn

Tilstandsrapport

Hyttas etasjeskiller er oppbygget av trebjelkelag isolert med typisk 10 cm isolasjon underliggende kledd med trepanel/plater, samt bordlagt/platet i overkant. Et bjelkelag er i utgangspunktet et plant underlag for parkett, laminat etc, men over tid vil materialsvekkelse medføre en teoretisk nedbøyning. Dette er et helt normalt, forventet fenomen som undertegnede ikke anser som en svikt eller en mangel. Det er kun vesentlige avvik som omtales i dette punktet.

Eier oppgir at det på 1970-tallet ble registrert et maurangrep som den gang ble håndtert av fagpersoner. Maur oppgis å ikke ha vært registrert som et større problem i ettertid.

Følgende planavvik er registrert:

1.etg 33 mm/m over avstand på ca 1 m i hovedetasjen.

Fra krypkjeller registreres det påvirkning av trespisende insekter i bjelkelag, råteskader, samt mangler enkelte partier med isolasjon. Fra krypkjeller registreres også eksponert isolasjon og tilkomsten for skadedyr som mus etc er enkel. Ved en større oppgradering av hytta bør etasjeskiller i opprinnelig del opplagt gis oppmerksomhet.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
 - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
- Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Konsekvens/tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- Råteskadet treverk må skiftes.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

! TG 1U Radon

Randommåling ikke foretatt. Det kan ikke forventes å være utført radonsikrende tiltak på oppføringsåret.

! TG 3 Rom Under Terreng

Hytta står oppført på søyler av henholdsvis stein, blokker og treverk. Det finnes krypkjeller under bygges opprinnelige del.. Tilkomst til krypkjellerne via lemåpning i terrassegulv. Det registreres å være en mengde lagrede gjenstander og materialer i kjellerne, dette vanskeliggjør kontroll, samt skaper det begrenset ventilering og potensiell magasinering av fuktighet. Fra de kontrollerte steder registreres det et stedvis betydelig fuktopptak i treverk som videre gir påbegynt råte og generell materialsvekkelse.

Dagens løsning med "tilfeldig" fundamentering med søyler av ulike materialer er ugunstig for byggets stabilitet, samt gir mangel av tilstrekkelig luftgjennomtrekk en nedbrytning av trematerialer. Det anbefales å skape bedre ventilering av krypkjellerarealet og å anlegge tiltak for å begrense fuktpåvirkning.

Fuktpåvirket treverk som kun ligger lagret i krypkjelleren, må fjernes. Fuktpåvirket treverk som utgjør bærende konstruksjon, må skiftes.

Målbart fuktopptak i treverk i blant annet entrè 1.etg, synlige kondensmerker rundt spiker på belistning etc vitner om høyt fuktnivå.

Selger opplyser at avfukter har vært benyttet i 2023. Avfukter er fint, men enda bedre vil være å begrense innsig av fuktighet.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig

Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

VÅTROM

1.ETG > DUSJBAD / TOALETTRUM

! TG 3 Generell

Tilstandsrapport

Innenfor stue finnes et innredet rom benyttet som toalett- og dusjrom. Dette rommet er av betydelig alder og vil under vurdering av typiske premisser for et våtrom komme dårlig ut. Årsak til gitte TG:3 er en kombinasjon av rommets alder, samt det faktum at rommet ikke er bygget som et våtrom hva gjelder korrekt tetthet i fuktsikrende sjikt, mangel av gulvsluk etc. Det skal dog presisere at dagens eier har benyttet rommet slik det står gjennom mange år uten direkte problemer knyttet til det. Ny eier forventes også å kunne bruke rommet slik det overtas, dog under forståelse for de begrensninger et våtrom uten sluk etc må håndteres hva gjelder vannsøl etc. Når vegger og gulv åpnes må det forventes å foreligge avvik som ikke har latt seg avdekke ved utarbeidelse av denne tilstandsrapporten. Formelt sett skal denne rapporten gi anbefaling om renovering.

Gulv av vinylbelegg som i stue.
Vegger av tapetserte plater.
Himling av trepanel.

Av installasjoner finnes dusjkabinett, opplegg til vaskemaskin, servant, samt Cinderella forbrenningstoilet.

Ventilasjon via ventil på yttervegg.

Rommet er ikke på noen måte bygget som et våtrom hva gjelder tekniske løsninger, men er benyttet slik.
Gulvet har ikke sluk. Avløp fra dusj direkte i rør.

Det må vises særlig aktsomhet hva gjelder vannsøl i rommet.

Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Som beskrevet må det påregnes en totalrenovering om rommet ønskes å ha en fullverdig våtromsstandard.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

1.ETG > DUSJBAD / TOALETTRUM

TG 2 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking anses ikke hensiktsmessig. Fuktighthet i tilstøtende trekonstruksjoner finnes, og som nevnt i overstående punkt må ny eier påregne oppgradering av våtrommet.

Vurdering av avvik:

- Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Påregn renovering.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

KJØKKEN

1.ETG > KJØKKEN

TG 2 Overflater og innredning

Kjøkken beliggende i åpen løsning med stue. Rommets innredning er fra 1980-tallet.

Gulv av vinylbelegg.
Vegger av malt trepanel.
Himling av malt trepanel.

Innredningen har fronter av heltre, skrog av foliert spon, samt benkeplate av foliert sponkjerne.
Frittstående hvitevarer.
Rommet er ventilert via ventilator over stekeovn med utblåsning til yttervegg.
Trykkvannsrør av plast og avløpsrør av plast – ingen lekkasjer registrert. Som forventet har innredningen noe slitasje, dog ikke utover hva som må forventes ved «normal bruk» i en slik tidsperiode.

Brukstilstanden oppleves grei, men for mange vil en oppgradering falle naturlig.

I underetasjen er anlagt et enkelt te-kjøkken i høyre sidedel, samt en noe mer moderne kjøkkeninnredning i venstre del.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Rommet er greit fungernede, men slitasje og elde tilsier at oppgraderinger faller naturlig innen rimelig tid.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Rommet er greit fungernede, men slitasje og elde tilsier at oppgraderinger faller naturlig innen rimelig tid.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

1.ETG > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Rommet er ventilert via ventilator over stekeovn med utblåsning til yttervegg.

Årstall: 1980

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Trykkvannsrør av kobber ligger som løse rør, åpent anlegg direkte på terreng utenfor kjøkkenutgang. Rørene har et stort antall skjøter og utgjør en risiko for mekanisk skade med en slik plassering – bør utbedres.

Det anbefales gjennomgang av rørlegger for å få «ryddet i røranlegget» under hytta. Ingen lekkasjer er avdekket pr nå, men deler av arbeidet har opplagte indikasjoner på ufagmessige utførelse.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tilstandsrapport

Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
- Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

! TG 2 Avløpsrør

Eldre avløpsrør av plast. Ingen kjente lekkasjer. Som nevnt for "Vannledninger" vil det også for "Avløpsrør" falle naturlig med en opprydding av røranlegg under hytta, samt må flere utskiftninger forventes.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Anlegget bør sjekkes av fagperson.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

! TG 2 Ventilasjon

Boligen har avtrekk på kjøkken, forøvrig kun naturlig ventilasjon. Dette er ikke tilstrekkelig i henhold til dagens byggekrav, men sett mot byggetiden er løsningen OK.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

! TG 2 Varmtvannstank

Eldre varmtvannstank montert i kryparealet under veranda. Tanken er ikke bygget for å tåle de klimatiske belastninger som oppstår ved utvendig plassering. Selger opplyser tanken å være greit fungerende, men plasseringen vil medføre svekket levetid.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Plasseringen av varmtvannstank vil medføre svekkelse av forventet levetid.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Plasseringen av varmtvannstank vil medføre svekkelse av forventet levetid.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

! TG 1 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Boligens el. anlegg er ikke teknisk vurdert i dette rapportdokument, men registreres å være jevnt over eldre.

Framstår fungerende, men noe kapasitetsoppgradering vil falle naturlig.

Spørsmål til eier

1. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja Ja, av familiemedlem utdannet elektriker.
2. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja Arbeider i underetasjen oppgis utført i 2006 av familiemedlem som er elektriker
Eksisterer det samsvarserklæring?
Ukjent
3. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
4. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
5. Har det vært brann, brannstilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

6. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekker samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
7. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ukjent

Inntak og sikringsskap

8. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
9. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
10. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei

Tilstandsrapport

TG 1 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Røykvarsler montert.

Brannslukker finnes - ukjent alder.

Det foreligger ikke brannteknisk dokumentasjon for byggverket.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ukjent
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Hytte har i alle hovedsak oppført på stein og løsmasser, samt finnes fjell i kort avstand fra bygningen.

TG 3 Drenering

Hytta har ingen tradisjonell drenering. Regnvann renner langs fjell og finner sin naturlig vei. I praksis betyr dette at vann vil renn inn i krypkjelleren, men også ut igjen så sant dette er tilrettelagt for. Tilrettelegging vil innebære å fjerne materiallagring i kryparealet. Pr idag vil overvann bli stående og fuktbelaste bygningen.

Vurdering av avvik:

- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det bør opplagt gjøres tiltak for å begrense tilsig av vann som fuktbelaster bygningen - særlig bakfra / fra høyereliggende terreng.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

TG 2 Grunnmur og fundamenter

Hytta er fundamentert med søyler av ulik materialbruk for eldste del, samt med støpt betongdekke og lecavegger i tilbygget underetasje. Muren står over fast fjell og er således greit fungerende, men som resultat av sin grove konstruksjon finnes sprekkdannelser, og nivåforskjeller må påregnes.

Fuktopptak i deler av treverk mot grunn.

Vurdering av avvik:

- Grunnmuren har sprekkdannelser.

Omfang av sprekker/riss er begrenset. Som gjennomgående for andre punkter i rapporten, bør det trekkes tiltak for å begrense tilsig av vann som videre svekker byggets konstruksjoner.

TG 2 Terrengforhold

Regnvann vil renne fra høyereliggende terreng og fuktbelast bygningen underfra. Som presisert i andre rapportpunkt, bør det trekkes tiltak for å begrense fuktbelastning mot bygget.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Fall mot bygningen medfører fuktbelastning av bygget.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Fall mot bygningen medfører fuktbelastning av bygget.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Trykkvannstilførsel i form av sommerledning; det vil si vann må stenges vinterstid.

Avløp fra servant/vaskeum/dusj er ført i rør til terreng under hytta. Det finnes ingen organisert løsning for spillvannshåndtering pr idag (toalettavløp).

Cinderella forbrenningstoalett er montert og oppgis å være greit fungerende.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel bod
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA)
Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).
Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Fritidsbolig

Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)				
1.etg	45			45	60		45
U.etg	40			40			40
SUM	85				60		85
SUM BRA	85						

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
1.etg	Stue , Kjøkken , Dusjbad / toalettrom, Soverom	Utebod	
U.etg	Entré , Stue , Stue 2, Sovealkove, Sovealkove 2		

Kommentar

U.etg
Entré: 2.1kvm
Stue1 m/kjøkken: 14kvm
Sovealkove: 4.2kvm
Høyre boligdel: 18kvm

1.etg
Stue med kjøkken: 32 kvm
Toalett/dusjrom: 6.3kvm
Soverom1: 7.2kvm
Utebod på baksiden av hytta. 1.3kvm

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar: Det forventes å foreligge tegninger, med disse var ikke tilgjengelig for underregnede pr befaring.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☐ Ja ☒ Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Fritidsbolig	85	1

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
22.4.2024	Einar Schau	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3909 LARVIK	4040	69		0	495.6 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet
Adresse Hyttesone C 240							
Hjemmelshaver Nyquist Tommy							

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År	Type
0	1998	Uskifte

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått	0	Nei

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på insiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegrade: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."

- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/QV1703>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Dette skjema vil være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Meglerhuset Leinæs AS	Oppdragsnr.	22240136
Adresse	Hyttesone C 240		
Postnr.	3294	Sted	STAVERN
Er det dødsbo?	☒ Nei ☐ Ja	Avdødes navn	
Salg ved fullmakt?	☐ Nei ☒ Ja	Navn hjemmelshaver	Tommy Bjørk Nyquist
Når kjøpte du boligen?	1973	Hvor lenge har du bodd i boligen?	0 Har du bodd i boligen siste 12 mnd? ☒ Nei ☐ Ja
I hvilket selskap har du (evt. sameiet/brl/aksjelaget) tegnet bygningsforsikring?	Frende	Polise/avtalenr	1058052
Selger 1 Fornavn	Vidar Bjørk	Etternavn	Nyquist
Selger 2 Fornavn	Arne Bjørk	Etternavn	Nyquist

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER

EIENDOMMER

(spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i feltet

«Kommentar»)

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

Kommentar Se takstskjema fra Schau Takst AS

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.

☐ Nei ☐ Ja, kun faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats ☒ Ja, kun av ufaglært / egeninnsats ☐ Vet ikke

Firmanavn

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

Dette var en del av stua, som ble delt av for at vår gamle mor kunne dusje og gå på toalettet inne. Hun var her hver sommer fram til hun fylte 96 år i 2022. Det er ikke laget som våtrom, men fungerer etter hensikten som det er nå med dusjkabinett.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornytt?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

Firmanavn

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

Kommentar

2.3 Er arbeidet byggemeldt?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

Kommentar

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

Kommentar Det fungerer etter hensikten se også taksten fra Schau AS

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

☐ Nei ☐ Ja, kun faglært ☒ Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats ☐ Ja, kun av ufaglært / egeninnsats ☐ Vet ikke

Firmanavn

Rørlegger Ragnar Larsen AS vi/Steinar Færvik

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

Utbygd sommervann i etapper etter behov, dette ligger for det meste åpent under hytta. Steinar Færvik var med i begynnelsen.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☐ Nei
☒ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

Det er veldig godt med drenering under hytta, da det ble skutt mye før vi støpte sålen til underetasjen. Men samtidig ligger hytta så nær sjøen at det kan virke fuktig uten bruk. Se også punkt 25

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?

☒ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☐ Nei
☒ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

Se taksten fra Schau AS. Det er skjevhet i gulvene og andre steder som forventet etter alder.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?

☐ Nei
☒ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

Se taksten fra Schau AS.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?

☐ Nei
☒ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

Det var et maurangrep antakelig på 1960 tallet hvor våre besteforeldre hadde hytta.
Dette ble utbedret og hytta er helt ombygd etter dette.
Det var ikke mus i hytta siste vinter, men vi har feller oppe for å sjekke.

10. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☒ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☒ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?

☐ Nei
☐ Ja, kun faglært
☒ Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
☐ Ja, kun av ufaglært / egeninnsats
☐ Vet ikke

Firmanavn

Sturle Lindberg AS hadde utbedringen i 2006

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

Taket på hytta ble skiftet av to personer fra Lettak AS i 2000. Taket over underetasje ble skiftet samtidig med at det ble utbedret nede med ny panel og vinduer i 2006

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14.

☐ Nei
☐ Ja, kun faglært
☒ Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
☐ Ja, kun av ufaglært / egeninnsats
☐ Vet ikke

Firmanavn

Se under

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

Det meste av elarbeidene er nok gjort av Arne Bjørk Nyquist som er utdannet elektriker, men jobber ikke med installasjon primært. Han var ansatt i Brunlanes Everk og seinere Larvik Everk og Fjordkraft

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?

☒ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☐ Nei
☒ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

Det var et Eltilsyn for mange års siden, men vi har ingen papirer

15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?

☒ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømmerarbeid etc.)?

☐ Nei
☒ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

I 1976 var det egeninnsats med muring av såle, støping av Lecagrunnmur og legging av Lecatak på underetasjen.

17. Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen? Hvis nei, gå til punkt 18.

☒ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

17.1 Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f. eks. ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?

☐ Nei
☐ Ja
☐ Vet ikke

Kommentar

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

19. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

20. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke

20.1 Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis nei, gå til punkt 22.

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

23. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

Det er ikke foretatt slik måling

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?

☐ Nei ☒ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

Ny takst er gjennomført av Schau Takst AS 25.4.2024

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☐ Nei ☒ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

Det har to ganger vært forsikringsskade i underetasjen pga. storm og springflo som har fylt opp foran døra. Det ble da laget nytt gulv på tilfarere med isolasjon antakelig i 1987. Det samme skjedde i 2007 og da ble gulvene i underetasjen oppgradert med varmekabler og fliser slik at hvis det skulle skje igjen ikke vil lage store skader.

SPØRSMÅL FOR LEILIGHETER I

SAMEIER/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP:

26. Kjenner du til om sameie/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

27. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

29. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (i fellesareal eller i andre boliger)?

☒ Nei ☐ Ja ☐ Vet ikke Kommentar

TILLEGGSKOMMENTAR

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Jeg bekrefter at opplysninger er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. Vilkår for boligselgerforsikring punkt 9.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om at mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om Anticimex Forsikrings boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om tegning av forsikring er bindende fra signering av egenerklæringsskjema. Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for Anticimex Forsikring i 6 måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres.

Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet, må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- Dersom det ikke foreligger risikovurdering (tilstandsrapport) for boligeiendommen som tilfredsstillter kravene i forskrift til avhendingslova FOR-2021-06-08-1850

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke likevel akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf. avhendingsloven § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Buysure AS, Visma Real Estate AS og Signicat AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Signicat AS og Visma Real Estate AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger, herunder BankID.

Forsikringsvilkårene leser du i sin helhet på:

<https://buysure.no/Anticimex/vilkaar>

Les mer om boligselgerforsikringen og se prislister her:

buysure.no/boligselgerforsikring


☒ Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Dersom forsikringen er tegnet i strid med ovenstående (se også forsikringsvilkårene punkt 9) kan Anticimex Forsikring søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger og/eller redusere sitt ansvar helt eller delvis. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 9% av total forsikringskostnad er honorar til Buysure AS. Honoraret inngår i den totale premien du som kunde betaler, inkl. evt. administrasjonsgebyrer.

☐ Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår

ENERGIATTEST

Adresse	Hyttesone C 240
Postnummer	3294
Sted	STAVERN
Kommunenavn	Larvik
Gårdsnummer	4040
Bruksnummer	69
Seksjonsnummer	—
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	162862898
Bruksenhetsnummer	H0101
Merkenummer	379115d6-4beb-47ec-bdeb-647ffca0b7e2
Dato	24.04.2024



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Tips 2: Luft kort og effektivt

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Velg hvitevarer med lavt forbruk
- Slå el.apparater helt av

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Montere automatikk på utebelysning
- Bruk varmtvann fornuftig

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se www.energimerking.no/beregninger.

Bygningskategori:	Småhus
Bygningstype:	Fritidsbolig
Byggeår	1952
Bygningsmateriale:	Tre
BRA:	86
Ant. etg. med oppv. BRA:	2
Detaljert vegger:	Nei
Detaljert vindu:	Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming:	Elektrisk
Ventilasjon	Naturlig ventilasjon

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (www.energimerking.no/NS3031).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. [800 49 003](tel:80049003) eller svarer@enova.no.

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.energimerking.no.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. [800 49 003](tel:80049003).

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Hyttesone C 240
Postnummer: 3294
Sted: STAVERN
Kommune: Larvik
Bolignummer: H0101
Dato: 24.04.2024 6:38:52
Energimerkenummer: 379115d6-4beb-47ec-bdeb-647ffca0b7e2

Kommunennummer: 3909
Gårdsnummer: 4040
Bruksnummer: 69
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Bygningsnummer: 162862898

Brukertiltak

Tiltak 1: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 2: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 3: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 4: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 5: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 6: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 7: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 8: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 9: Redusér innnetemperaturen

Ha en moderat innnetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 10: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak utendørs

Tiltak 11: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 12: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 13: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 14: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 15: Randsoneisolering av etasjeskillere

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggen.

Tiltak 16: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak 17: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 18: Etterisolering av kjellervegg

Kjellervegg bør etterisoleres fra utsiden pga. fuktsikkerhet. Ved innvendig etterisolering er det viktig at kjelleren er tørr og at man følger anbefalte løsninger.

Tiltak 19: Montering tetningslister


Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak på elektriske anlegg


Tiltak 20: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Mottatt 18 MAI 1978



Fasaden blir blokkmur skvettpusset med mira




GODKJENT
BRUNLANES BYGNINGSRÅD

Sak nr. 245/78

Larvik 15/6-78 J. ofellum

Mottatt 18 MAI 1978



GODKJENT
BRUNLANES BYGNINGSRÅD


Sak nr. 245/78

Larvik 15/6-78 O. Jellem


Byggnads bytte ca 30 m²

Tillbyggnad

15 m²




ant. bygd.




ant. bygd.



ant. bygd.




ant. bygd.




mot fjeld og Løkingtons.

Godkjent
BRUNLANES BYGNINGSRÅD 24/7 74


Chr. Wasvik



mot Gjen.




mot Årnes



mot fjeld.

Adr. Nansetun. 46, 3250 LARVIK




mot fjell

Nyskredder hytte ca 30 m²

Tilbygg


15 m²



mot Sør.



mot Ånes



mot fjell

Godkjent
BRILLANES BYGNINGSRÅD 24/7 - 94

Ørn Wasvik



NYQUIST TOMMY
NANSETGATA 46
3256 LARVIK

Verdiskaping og stedsutvikling
Innbyggerkontakt og byggesak
Saksbehandler Arnar Fonn
Deres ref.
Vår ref. 25/3265
Arkiv 24/29262
Vår dato 20.02.2025
Deres dato

Informasjon og forhåndsvarsel om tilsyn - Private avløpsanlegg - Trefoten Rakke

Larvik kommune informerer om tilsyn av avløpsanlegg i områdene Trefoten Rakke. Dette brevet fungerer også som et forhåndsvarsel. Vedlagt finner du:

- Kart over tilsynsområdet markert i grønt.
- Kart over private utslipp markert med blå.
- Kart over eiendommer tilknyttet kommunalt vann og avløp markert med rød

Kommunen følger opp nasjonale krav i **Vannforskriften** og arbeider målrettet for å forbedre vannmiljøet. Målet er å sikre at alt vann, inkludert innsjøer, elver, bekker, grunnvann og kystvann, oppnår god miljøtilstand.

I samarbeid med vannregionen Horten-Larvik er det utarbeidet en tiltaksanalyse for alle vann og vassdrag, med dårligere miljøtilstand enn «god økologisk tilstand». Målinger rundt Larviksfjorden viser at miljøtilstanden er vurdert som **moderat økologisk tilstand**, og vårt mål er å forbedre denne tilstanden til **god**. Som forurensningsmyndighet er kommunen forpliktet til å føre tilsyn med avløpsanlegg i henhold til **forurensningsloven § 48**, og dette tilsynet er en del av dette arbeidet.

Hva tilsynet omfatter

Kontrollene vil dekke:

- Slamavskillere/septiktanker
- Rørføringer
- Utslipp fra avløp

Under tilsynet vil det bli gitt informasjon om krav til rensegrad og tekniske spesifikasjoner for avløpsanlegg.

Fremtidsrettet håndtering av avløpsvann

For å sikre en miljøvennlig håndtering av avløpsvann, har kommunen prioritert tilkobling av hyttefelt og boliger langs kysten til det kommunale avløpsanlegget. I ditt område er det allerede etablert to private ledningsnett for vann og avløp som har gjennomført nødvendige utbedringer, noe som har muliggjort tilkobling til kommunens anlegg. Kommunen ønsker nå at samtlige hytter i området vurderer en løsning der avløpsvannet ledes til det kommunale renseanlegget. *Dersom en slik løsning er aktuell, kan det vurderes å utsette tilsynet.*

Eiers ansvar under tilsynet

Kommunen oppfordrer eiere til å være til stede under tilsynet for å motta informasjon om:

- Lokale forskrifter for utslipp av sanitært avløpsvann
- Regler for vann og avløp for hytter
- Krav til tilknytning til offentlig avløpsanlegg

For eiendommer med renseløsninger som krever serviceavtale og prøverapport, må **leverandør** eller **serviceforetak** også delta.

Tidspunkt for tilsyn

Tilsynet er planlagt i perioden mai/juni 2025. Nærmere informasjon om eksakte tidspunkter sendes i et eget brev til den enkelte eiendomseier.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, kan du kontakte Larvik kommune på arnar.fonn@larvik.kommune.no og/eller 401 09 007.

Kopi av dette brevet sendes også til hovedgrunneiere

Med hilsen

Arnar Fonn

Faglig rådgiver

33 17 10 00

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur

Vedlegg:

Dok.nr

2113009

Tittel på vedlegg

Tilsyn Rakke og Trefoten Ferdig.pdf

Avsender:
Larvik kommune
Postboks 2020
3255 LARVIK
NORWAY

NYQUIST TOMMY
NANSETGATA 46
3256 LARVIK
Norge



524.218.22



Informasjon og forhåndsvarsel om tilsyn - Private avløpsanlegg - Trefoten Rakke

Dette brevet er sendt deg gjennom SvarUT som er kommunenes felles løsning for digital utsendelse av dokumenter til innbyggere og næringsliv.


Hvis du har mottatt denne forsendelsen pr. brevpost kan det skyldes at brevet ikke var påført organisasjon- eller personnummer, reservert mot digital kommunikasjon eller ikke åpnet i digital postboks innen to virkedager.

Hjemmeside: www.larvik.kommune.no


Epost: postmottak@larvik.kommune.no

Telefon servicesenteret: 33 17 10 10

Besøksadresse: Feyers gate 7, 3256 Larvik



Oversiktskart for eiendom 3909 - 4040/69//



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan derfor ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.