

& BAKKE SØRVIK
PARTNERS

SYRINVEIEN 18

04

Nøkkelinformasjon/Megler

30

Beliggenhet

39

Eiendommen

49

Tekniske dokumenter

SYRINVEIEN 18

Prisantydning	6 390 000
Omkostninger	178 540
Totalpris	6 568 540
P-rom	211 m²
Bruksareal	262 m²
Soverom	5
Bad	3
Eierform	Selveier
Byggeår	1985
Festet tomt	608 m²



Bjørnar Leirdal
Eiendomsmegler / Partner
46 44 56 33 / bjornar@bs-partners.no

& BAKKE SØRVIK
PARTNERS

Storgaten 47 3126 Tønsberg





STANDARD

Velkommen til en flott og innholdsrik eiendom i sjønære Åsgårdstrand. Her kan man nyte fuglekwitter og sol i tillegg til at det er kort vei til alle fasiliteter og omkringliggende byer som Horten og Tønsberg by. En hyggelig velkomst møter deg på gruset gårds plass med plass til flere biler. Det er også direkte innkjøring til garasje med god lagringsplass i bakkant. I underetasjen kommer du inn i en romslig hall! I denne etasjen er det også et romslig soverom med plass til både skap, kontopult og dobbeltseng. Kjellerstuen med peis er et praktisk tilskudd til boligen med åpen peis, surround-anlegg og prosjektor som medfølger i handelen. Her finnes det også en lagrings bod.

Kjøkkenet er stort, innholdsrikt og innehar alle fasiliteter som komfyr med steketopp, oppvaskmaskin, frittstående side by-side kjøleskap med frysedel, ventilator og mikrobølgeovn. Fra kjøkkenet og i boligen generelt er det rikelig med vindusflater, så her kan man nyte omkringliggende natur og se unge og voksne løpe fritt i hagen orientert mot sør og vest.

Stuen er lett å møblere med sin rektangulære form, slik at her kan man skape flere soner. Merk den flotte peisen som både sees fra stuen og kjøkkenet. Herfra er det utgang til deilig og solfylt terrasse med nedgang til hage med tilhørende jacuzzi.

Et unikt bad med mosaikkflis i form av en sydhavspalme pryder den ene veggen på en moderne og funksjonelt bad. Rett ved siden av badet ligger det store hovedsoverommet med utgang til den østvendte delen av terrassen. Her er det god plass i skyvedørsgarderobe og plass til dobbeltseng. I den øverste etasjen er det en egen avdeling om man vil. Her er det både soverom og loftstue med eget bad. Badet er hefliiset og romlig med takvindu som slipper lyset inn. Fra loftstuen er det sjøutsikt og her er det ett spennende rom som kan benyttes som stue nr. 2 eller kanskje til ditt eget yogastudio? Mulighetene er mange i Åsgårdstrand, denne eiendommen bør sees for riktig inntrykk!

Oppvarming:

- Varmekabler i deler av underetasje/sokkeletasje samt i bad i 1. og 2. etasje. Peisovn og 2 varmepumper.
- Ventilering via luftespalte i vinduer, ventil i enkelte rom samt avtrekk fra kjøkken, et bad og vaskerom.





10



11



12



13



14



15





18



19



20



21



22



23



24



25





BELIGGENHET



BELIGGENHET

Rolig, solrikt og barnevennlig i et veletablert boligområde med flott tomt og sjøutsikt fra 2 etasje. Dette er et perfekt boligområde for barnefamilier med kort og trygg skolevei samt barnehage rett ved boligen. Umiddelbar nærhet til naturskjønne tur og rekreasjonsområder på bla. kyststien som strekker seg langs sjøen helt til Horten og Karljohansvern. Nærhet badestrand, båthavn, Paletten kjøpesenter med matvareforretning, post i butikk, apotek, nyåpnet Café, stor sportsforretning m.m. Åsgårdstrand har et yrende kulturliv og byr på severdigheter som bla Edvard Munchs hus, gallerier, og flere spennende Caféer. Åsgårdstrand kan by på spennende familieaktiviteter for store og små.

Syrinveien 18

Nabolaget Breidablikk/Øderydningen - vurdert av 28 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalet for

- Familiær med barn
- Etablererere
- Enslige

Offentlig transport

⌚ Åsgårdenden Linje 01	3 min 🚍 0.3 km
⌚ Skoppum stasjon Linje RE11	11 min 🚍 7.2 km
✖ Sandefjord lufthavn Torp	28 min 🚍
✖ Oslo Gardermoen	1 t 49 min 🚍

Skoler

Åsgården skole (1-7 kl.) 196 elever, 12 klasser	4 min 🚍 0.3 km
Borre ungdomsskole (8-10 kl.) 320 elever, 24 klasser	7 min 🚍 4.5 km
Horten videregående skole 1150 elever, 59 klasser	13 min 🚍 8.6 km
Wang Toppidrett Tønsberg	13 min 🚍 9.8 km

Holten ungdomsskole (8-10 kl.)

417 elever, 25 klasser	13 min 🚍 8.6 km
Borre ungdomsskole (8-10 kl.) 320 elever, 24 klasser	7 min 🚍 4.5 km

Åsgården skole (1-7 kl.)

196 elever, 12 klasser	4 min 🚍 0.3 km
Horten videregående skole 1150 elever, 59 klasser	14 min 🚍 9.8 km

Wang Toppidrett Tønsberg

1150 elever, 59 klasser	13 min 🚍 9.8 km
Horten videregående skole 1150 elever, 59 klasser	14 min 🚍 9.8 km

Aldersfordeling



Omrade



Personer



Husholdninger




Dagligvare




Varer/Tjenester

⌚ Paletten	7 min 🚍
⌚ Apotek 1 Åsgårdstrand	9 min 🚍


Aldersfordeling barn (0-18 år)



Familiesammensetning




Sivilstand



Innholdet på Naboplagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/hit er beregnet basert på kortene kjørbar eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlagt). Finn.no AS eller Bakke Sørvik & Partners, Tønsberg kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Naboplak.no AS. Copyright © Finn.no AS 2024

Innholdet på Naboplagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/hit er beregnet basert på kortene kjørbar eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlagt). Finn.no AS eller Bakke Sørvik & Partners, Tønsberg kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Naboplak.no AS. Copyright © Finn.no AS 2024



INNHOLD



INNHOLD

Innholdsrik enebolig over 3 plan med følgende innhold:

Underetasje med hall, peisestue/soverom, soverom, bad/vaskerom, wc, garderobe og bod.

1. etasje med trapperom, stue/kjøkken, soverom og bad/wc.

2. etasje med trapperom/gang, stue/soverom, soverom, bad/wc og bod.

Garasje med bod.

Flotte uteplasser mot sør og vest.

P-ROM

211 M²

BRA

262 M²





EIENDOMMEN

Beregnet totalkostnad
6 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebryr pantedokument)
500,- (Tingl.gebryr skjøte)
159 750,- (Dok.avgift (forutsatt salgssum: 6 390 000,-))
17 550,- (Boligkjøperpakke Tryg (valgfritt))

178 540,- (Omkostninger totalt)

6 568 540,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Forsikring
Landbruksforsikring**Boligenes areal**
Primærrom: 211 kvm
Bruksareal: 262 kvm

Underetasje:
Bruksareal: 121 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall med trapp, peisestue, soverom, wc og bad/vaskerom.

Sekundærrom: 49 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Garderobe, bod og garasje med bod.

1. etasje:
Bruksareal: 89 m².
Primærrom: 89 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, stue/kjøkken, soverom og bad/wc.

2. etasje:
Bruksareal: 52 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom/gang, stue, soverom og bad/wc.

Sekundærrom: 2 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

NBI P-areal/rombenevnelse er beregnet uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom for varig opphold og uten hensyn til om rommenes bruk samsvarer med innsendte tegninger/byggesøknad.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommene nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegg mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommene bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Garasje / parkering
Bilen parkerer du trygt i egen garasje, samt i gårdspllassen. Det er plass til flere biler i gårdspllassen.

De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport avholdt 09.11.2023 utført av takstmann Tore Rønning. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Adkomst

Se kartsisse i FINN.no-annonse for veibeskrivelse. Det vil bli skiltet med Bakke Sørvik & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 608 kvm, Eierform: Festet tom

Bortfester er Rune og Gro Henningsen.
Årlig festeavgift: Kr. 4 693,- Avgiften forfaller til betaling 23. januar hvert år.

Festeavgift er ajour for 2024.
Neste regulering av festeavgiften er i 2033, og avgiften vil bli regulert i henhold til konsumprisindeksen.

Rett til fornyelse av festekontrakt.
Det kreves ikke samtykke til overføring av festekontrakten, og bortfester ønsker ikke å benytte forkjøpsretten.
Dersom det er ønskelig å innløse festetomten - kontakt bortfester Rune Henningsen.

Garasje / parkering
Bilen parkerer du trygt i egen garasje, samt i gårdspllassen. Det er plass til flere biler i gårdspllassen.

Byggemåte

Enebolig oppført i tre over grunnmur i 1985 og tilbygd i 1991. Boligen er oppført i tre plan/etasjer. Garasje i tilknytning til boligens underetasje. Utført fuktsøk ved hjelp av fuktindikator i tilknytning til bad/vaskerom i underetasje samt utført hulltaking i vegg fra tilliggende trapperom. Ingen unormale forhold vedrørende fukt påvist. Rommet ble pusset opp ca. 2002 ifølge tidligere salgsdokumentasjon. Omfang av oppussingen er ikke kjent. Det forutsettes fortsatt bruk av dusjkabinett så lenge rommet har sin nåværende utførelse (bl.a. åpent røranlegg i våsonen samt at sluk ligger utenfor dusjens nedslagsfelt). Utført fuktsøk på tilsvarende måte i bad i 1. etasje samt utført hulltaking i vegg fra tilliggende soverom og inn bak dusjkabinett/våtsone. Ingen unormale forhold vedrørende fukt påvist. Rommet ble pusset opp ca. 2011 ifølge tidligere salgsdokumentasjon. Omfang av oppussingen er ikke kjent. Utført fuktsøk på tilsvarende måte i bad i 2. etasje/loftetasje samt utført hulltaking i vegg fra tilliggende stue og inn bak dusj/våtsone. Ingen unormale forhold vedrørende fukt påvist. Rommet er fra 2001 ifølge tidligere salgsdokumentasjon. Det er usikkerhet knyttet til ørstallene/tidspunkter vedrørende baderommene (ikke helt samsvar mellom tidligere eieres egenerklæringsskjema og tidligere boligsalgssrapport).

Utvendig

Takkonstruksjon i tre (fra 1985/-91). Saltak. Dels A-takstoler og dels sperretak. Bordtak som undertak. Taket er tekket med betongtakstein. Takrenner/beslag i stål.

Yttervegger

i bindingsverk av tre. Utvendig kledd med

stående og liggende kledning. vinduer i tre fra 1985/-91. Et par vinduer i plast/pvc fra 2021. Yterdører i tre fra 1985/-91/2014. Veranda i tre. Foliemembran (Sarnafil eller tilsvarende) fra 2011 ifølge tidligere boligsalgssrapport/tidligere eiere.

Innvendig

Gulvoverflater for det meste med fliser, laminat og

belegg. Tapet, panel og fliser på veggene. Panelte og plattede/malte tak. Trebelkelag som etasjeskiller. Støpt betonggolv mot grunnen. Innvendige trapper i tre. Innvendige dører i tre.

Våtrom

Bad/vaskerom u/s. etasje (pusset opp ca. 2002 ifølge tidligere salgsdokumentasjon): Fliser på gulv.

Baderomsplater på veggene. Panelt tak. Inneholdende innredning med servant, dusjkabinett samt opplegg til vaskemaskin. Ventilering via avtrekksvifte i vegg samt luftespalte i vindu.

Bad/wc 1. etasje/hovedetasje

(pusset opp 2011 ifølge tidligere salgsdokumentasjon): Fliser på gulv. Dels baderomsplater og dels mosaikkfliser på veggene. Malt tak. Inneholdende toalett, innredning med servant, dusjkabinett. Ventilering via vifte i vegg samt luftespalte i dør og vindu.

Ved. 2 Varmepumper (fra 2011 ifølge opplysninger i tidligere salgsdokumentasjon). Ukjent om årstallet gjelder for begge inneenhetsene. Varmtvannsbereder på 287 l.

16/10 A.

Anlegget er utstyrt med automatsikringer.

Røykvarsler. Håndslukkeapparat.

Bad/wc 2. etasje (fra 2001 ifølge tidligere selgers egenerklæringsskjema): Fliser på gulv og vegg. Panelt tak. Inneholdende toalett, servant og dusj

(glassbyggerstein).

Ventilering via luftespalte og eventuelt ved åpning av takvindu. Plastsluk (antatt fra 1985).

Smøremembran (fra 2005) med ukjent utførelse.

Ventilering via luftespalte og eventuelt ved åpning av takvindu.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning i hvit utførelse. Laminat benkeplate med nedfelt benkesbeslag og to kummer. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Spesialrom

Toalettrom inneholdende toalett.

Tekniske installasjoner
Innvendige vannledninger i kobber. Innvendige avløpsrør av plast. Ventilering via luftespalte i vinduer, ventil i enkelte rom samt avtrekk fra kjøkken, et bad og vaskerom. Varmekabler i deler av underetasje/sokkeletasje samt i bad i 1. og 2. etasje.

Ved.

16/10 A.

Teknisk 25/20 A.

Øvrige kurser

16/10 A.

Anlegget er utstyrt med automatsikringer.

Røykvarsler. Håndslukkeapparat.

Tomteforhold
Ukjent byggegrunn. Drenering. Grunnmur av Lecablokker. Skrånende tom. Utvendige vann-/avløpsledninger i plast. Offentlig vann-/avløp via private stikkledninger.

Vi gjør oppmerksom på at følgende bygningskonstruksjoner har fått tilstandsgrad 3:
- Terrenghold: Terrengholder inn mot bygning.
Kostnadsestimat: Kr. 10 000 - 50 000,-.

Vi gjør oppmerksom på at følgende bygningskonstruksjoner har fått tilstandsgrad 2:
- Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
- Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Veggkonstruksjon utvendig: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
- Takkonstruksjon/loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etasje. Det er avvik: Konstruksjonen har skjevheter. Størstedelen av konstruksjonen er gjenbygget.
- vinduer utvendig: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Omramming rundt pvc vinduer er ikke tilfredsstillende utført.

- vinduer utvendig II: Vannbrett/beslag og utvendig list ved karnappvindu og enkel vinduer i 2. etasje er ikke fagmessig utført/avsluttet. Råte i enkelte utvendige vinduslister.

- Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkhøyder.

- Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Kostnadsestimat: Under kr. 10 000,-.

- Etasjeskille/golv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.

Tilstandsgrad 2 ges med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 ges med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell/planavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i loftstue. Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 15 mm innenfor en lengde på 2 m og ca. 25 mm i hele rommet i soverom 2. etasje. Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 10 mm innenfor en lengde på 2 m og ca. 10 mm i hele rommet i kjøkken 1. etasje. Målt høydeforskjell/planavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i stue 1. etasje. Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 5 mm innenfor en lengde på 2 m og ca. 15 mm i hele rommet i soverom underetasje. Målt høydeforskjell/planavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i peisestue underetasje.

- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Ikke krav til radonsperre på oppføringstidspunktet.

- Rom under terregn: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller svertning av materialer.

- Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkhøyder. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller svertning av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

- Etasjeskille/golv mot grunn: Målt høydeforskjell på

mellan 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.

Tilstandsgrad 2 ges med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 ges med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell/planavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i loftstue. Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 15 mm innenfor en lengde på 2 m og ca. 25 mm i hele rommet i soverom 2. etasje. Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 10 mm innenfor en lengde på 2 m og ca. 10 mm i hele rommet i kjøkken 1. etasje. Målt høydeforskjell/planavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i stue 1. etasje. Målt høydeforskjell/planavvik på ca. 5 mm innenfor en lengde på 2 m og ca. 15 mm i hele rommet i soverom underetasje. Målt høydeforskjell/planavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i peisestue underetasje.

- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

- Overflater gulv på bad/vaskerom i underetasje/sokkeletasje: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

- Sluk, membran og tettesjikt på bad/vaskerom i

underetasje/sokkeletasje: Mer enn halvparten av

forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det er lagt til grunn at sluk og membran er fra byggeår.

- Sluk, membran og tettesjikt på bad/wc i 1. etasje: Mer

enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det er lagt til grunn at sluk og membran er fra byggeår.

- Overflater gulv på bad/wc i 2. etasje: Det er påvist

avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på

byggetidspunktet.

- Sluk, membran og tettesjikt på bad/wc i 2. etasje: Mer

enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på

membranløsningen Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Sluk ligger utenfor dusjens nedslagsfelt.

- Ventilasjon på bad/wc i 2. etasje: Rommet har kun

naturlig ventilasjon.

- Overflater og konstruksjon på wc i underetasje:

Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

- Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

- Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

- Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Støy fra varmepumpe.

- Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Mangler topplist på grunnmurplast.

- Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Selger opplyser om bl.a. følgende i sitt egenekläringskjema:

- Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at lekkasje på være plast/dampsperre mot yttervegg under terregn) Konstruksjonen betraktes som risikokonstruksjon med erfaringmessig høyere skadefrekvens enn grunnmur uten trekonstruksjoner på innsiden. Stedvis saltutslag og fukt nedslagsfelt.

- Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at det er laget helt nytt bad i 2. etasje sommer 2011. Vaskerom/bad i 1. etasje ble også oppgradert av fagfolk i samme omgang.

- Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at tidligere eier

tror hele oppgraderings jobben i 2. etasje ble utført av

fagfolk.

- Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at når tidligere eier kjøpte huset var det lekkasje fra terrassen og inn på soverom i 1. etasje.

Dette ble utredet av fagfolk, men var ikke godt nok, så de fant ny lekkasje på samme sted ved stor oppussing i 2011. Da ble hele terrassen dekket med membranduk som ble sveiset rundt rekkverk og helt ut. Ikke merket noe etter det. Dette ble utført av Centrum Bygg Horten AS. I etterkant har selger lagt plast klikkflis fra Garasjegulv.no på hele terrassen.

- Når vi kjøpte huset så blir vi informert fra tidligere eier at sikringsskap ble byttet ca. 2008, samt satt inn flere jordingsspyd. Ny oppgradering i mars 2011 grunnet boblebad, siste klargjøring til elbil iht. forskrifter 2017. Varmepumpe satt inn i oktober 2011.

- 2021. Fikk en avmerking - det må stå bryter til vannbrenner og jording på soverom i 1. etasje. Alt er utbedret av elektrisk firma. Dokumentasjon er ettersendt til kontroller av el-anlegget og alt er godkjent og tilsynet er avsluttet.

- Det går "Kongevei" mellom tomten og jordet. Alle oss i nabologat bruker det som sin tom.

- Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger målte for "Sopp & Sporer" i 2011 etter den vannlekkasjen på soverommet i 1. etasje. Siden det har det ikke blitt funnet noe.

For mer informasjon om boligens byggemåte og tilstand så henvises det til selgers egenekläringskjema samt tilstandsrapport utført av takstmann Tore Rønning, datert: 11.11.2023.

Ferdigattest / brukstillatelse
Det foreligger innflyttingstillatelse, datert 03.12.1985. Det foreligger også godkjennelse av byggearbeider i forbindelse med tilbygg, datert 15.05.1991. At slike tillatelser/attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Takstmann opplyser at det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Bolagens faktiske bruk og planlösning avviker dels fra innsendte byggetegninger. Enkelte rom i kjeller/underetasje er bruksendret (endret status fra S-rom til P-rom) uten at dette er byggemeldt/omsøkt. Nåværende eier har mottatt godkjent vedtak fra Horten kommune den 07.06.2024 for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og fasadeendring (to rom i kjelleretasjen bruksendres til soverom).

Garasje er større enn byggemeldt/vist på tegning. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Barnehage / skole i området
Området eiendommen ligger i sogner til Åsgården skolekrets. For mer informasjon om barnehager og skoler og ledige plasser - kontakt Horten kommune på tlf. 33 08 50 00.

Adgang til uteie
Eiendommen har ikke separat uteieenhet. Det vil normalt være anledning til å leie ut hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt uteiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Oppvarming
- Varmekabler i deler av underetasje/sokkeletasje samt i bad i 1. og 2. etasje. Peisovn og 2 varmepumper.
- Ventilering via luftespalte i vinduer, ventil i enkelte rom samt avtrekk fra kjøkken, et bad og vaskerom.

I beboelsesrom hvor det eventuelt ikke skulle finnes panelovner/ andre oppvarmingskilder medfølger dette heller ikke.

Energimerking
Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter
Kr. 17 760,- pr. år.
Festeavgift kommer i tillegg til nevnte beløp.

Festeavgift kommer i tillegg til nevnte beløp.

Formuesverdi
Formuesverdi som primærbolig kr. 1 228 340,- pr. 31.12.20
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 422 022,- pr. 31.12.20

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til småhusbebyggelse, med plannavn "Øderydningen", vedtatt 16.06.1981. I henhold til kommuneplan, vedtatt 13.06.2022, er området eiendommen ligger i avsatt til boligbebyggelse. Relaterte planer: Gang- og sykkelvei Kjær - Åsgårdstrand, vedtatt 16.08.1995, Granåsveien 2, 4, 6 og 8, vedtatt 18.10.2005 og Åsgården skole, vedtatt 09.09.1996. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / odel
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Utbyggingsavtale, tinglyst 11.09.1981, dagboknr. 4393, gjelder: Avtale mellom grunneiere og kommunen ved utbygging av Øderydningen boligfelt i 1981.

Festekontrakt, tinglyst 16.08.1985, dagboknr. 5105, gjelder: Festeavgiften er gjenstand for regulering hvert 10. år etter endringene i konsumprisindeksen. Hvis den leide eiendom overføres til andre av grunneiene på annen måte enn ved arv eller forskudd på arv, skal leieren ha forkjøpsrett til kjøp av eiendommen. Grunneiene forholder seg panterett til den til enhver tid foreliggende bebyggelse på den leide tomt. Ved misligholdelse av plikt til å betale festeavgiften kan grunneiene kreve 12 % rente fra forfall til betaling skjer. Er ikke avgiften betalt innen 2 måneder etter forfall, skal grunneiene ha adgang til omsette eiendommen for å få inndekket sitt krav.

Grunnboken er delt inn etter prioritetsrekkefølge. På bekreftet grunnboks utskrift er alle pengeheltelser og servitutter listet opp etter hverandre under samlebetegnelsen "Heftelser".

Heftelsene er ordnet etter tidspunkt for tinglysing. Kjøpers bank får prioritet etter heftelser i eiendommen som ikke skal slettes ved overdragelse, herunder servitutter.

Panterett til kjøpers bank vil ha best prioritet av pengeheltelsene, men fremstår med prioritet etter salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven.

Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil

Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne

av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til meglér.

Boligselgerforsikring
Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.

Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / boligkjøperforsikring
Når du kjøper ny bolig, er det mye du må tenke på.

Sammen med Tryg har vi skreddersydd en

boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har

alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus,

leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om.

Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, dobbel

renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt

nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre

boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg

bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller

gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om

forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 44 56 33. Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og viderefremidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysningsråd. Selger må også innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetsinnehavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenklig til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000,- (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avh. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøyde, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må

kunne forvente ut fra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000,- (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avh. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøyde, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislyhold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1. Lovbestemt pant i fast eiendom.

(1) For skattekjøp etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekjøpet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:

- a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
- b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
- c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Syrinveien 18, 3179, Åsgårdstrand, Gnr. 2 bnr. 627 i Horten kommune

Eier
Anna Pedersen
Aleksandr P Pedersen

Oppdragsnummer
28-22-0259

Meglars vederlag
Om meglers vederlag er det avtalt 0,90 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.900,-, tilrettelegging kr. 12.500,- og internettannonsering kr. 17.990,-. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interesserter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utelevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Bakke Sørvik & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger
Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Dato
07.06.2024

TEKNISKE DOKUMENTER

Egenerklæringsskjema



Dette skjema vil være en del av salgsoppgåven

Medleffirma	Bakke Servik & Partners AS	Oppdragagn.	28220259
Adresse	Syrinveien 18		
Postnr.	31179	Sted	Åsgårdstrand
Er det dødsbo?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Avdødes havn	
Salg ved fullmakt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Navn hjemmehavner	
Når kjøpte du boligen?	2018	Hvor lenge har du bodd i boligen?	4 år 5 mnd Hai du bodd i boligen Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja siste 12 mnd?
I hvilket selskap har du (evt. samleiet/bri/aksjelaget) tegnet bygningsforsikring?	Landbruksforsikring	Poliseravtalenr.	
Selger 1 Fornavn	Anna	Etternavn	Pedersen
Selger 2 Fornavn	Aleksander P	Etternavn	Pedersen

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

«Kommentar»

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at lekkasje på bad i 3 etg. i 2001. Alt fiksset opp, ingen lekkasje etter det. Litt feil helling på bad 3 etg.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på badvåtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.

Nei Ja, kun faglært Ja, både av faglært og utagliært / egeninnsats Ja, kun av utagliært / egeninnsats Firmannavn Krohn Rørlegger i Horten (Gammel navn VVS Rørlegger)

Redegjør for hva som ble gjort for hva som ble gjort av hvem og når:

- 2.1 Ble tettesjikt/membran/stuk oppgradert/fornyet?

Nei Ja Firmannavn

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

- 2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger tror at det for hele oppgraderings jobben i helle 2 etg ble utført av bare fagfolk. Dokumentert og meldt inn

- 2.3 Er arbeidet bygget med?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger tror at det for hele oppgraderings jobben i helle 2 etg ble utført av bare fagfolk. Dokumentert og meldt inn

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avlosp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

Nei Ja Kommentar:

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avlosp?

Nei Ja, kun faglært Ja, både av faglært og utagliært / egeninnsats Ja, kun av utagliært / egeninnsats Firmannavn

Redegjør for hva som ble gjort for hva som ble gjort av hvem og når:

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnstig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjer/kjeller?

Nei Ja Kommentar: Se punkt 1. På nytt bad i 2 etg ble alt lagt nytt.

- 2.2.1 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger tror at det for hele oppgraderings jobben i helle 2 etg ble utført av bare fagfolk. Dokumentert og meldt inn

- 2.3.1 Er arbeidet bygget med?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger tror at det for hele oppgraderings jobben i helle 2 etg ble utført av bare fagfolk. Dokumentert og meldt inn

- 3.1.1 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja Kommentar:

- 4.1.1 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avlosp?

Nei Ja, kun faglært Ja, både av faglært og utagliært / egeninnsats Ja, kun av utagliært / egeninnsats Firmannavn

Redegjør for hva som ble gjort for hva som ble gjort av hvem og når:

- 5.1.1 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnstig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjer/kjeller?

Nei Ja Kommentar: Det vises til punkt 1.3 og om nødvendigheten så er det helt sikkert i orden og kan sjekkes

- 6.1.1 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegg og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei Ja Kommentar: Se punkt 13. Klargjort til Elbil lader.

- 6.2.1 Kjenner du til om utdørs varmekjeler har utført arbeide som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murarbeid, tømrarbeid etc.)?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger har kjøpt hus for 20 år den gangen i 2018 side så hadde nok en "tusenkunstner" bygget om samt pusset opp mye. Alt som de tok og vi tok i måtte utbedres på den ene eller andre måten og mener at vi har vært gjennom det mest.

- 7.1.1 Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen? Hvis nei, gå til punkt 18.

Nei Ja

Opprettet av
SIGNCAT
2. okt. 2024

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

Opprettet av
SIGNCAT
2. okt. 2024

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

Dette dokumentet er signert med PaDES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av log/E-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dens vedlegg mot endringer etter signering.

17.1 Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f. eks. ved at den nedgrave oljetanken tommes, saneres eller fyldes igjen med masser?

Nei Ja Kommentar:

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtakte reguléringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?

Nei Ja Kommentar: Det går "Kongevei" mellom tomtene og jordet. Alle oss i nabolaget bruker det som sin tomt.

19. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelsel/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja Kommentar:

20. Selges eiendommen med utleidelel, leilighet eller hybel eller lignende?

Nei Ja

20.1 Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningemyndighetene?

Nei Ja Kommentar:

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis nei, gå til punkt 22.

Nei Ja Kommentar:

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja Kommentar:

22. Kjenner du til manglende brukstilteelse eller ferdigattest?

Nei Ja Kommentar:

23. Kjenner du til om det er foretatt tradonomålning?

Nei Ja Kommentar:

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?

Nei Ja Kommentar: Når vi kjøpt huset så blir vi informert om at selger målte for Sopp & Sporer i 2011 etter den vannteknisen ned på soverommet i 1 etg siden det har vært et barnerom. Det blir ikke funnet noe. Tilstandsrapport i forbindelse med salget av huset daterat mars 2018.

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei Ja Kommentar:

SPØRSMÅL FOR LEILIGHETER I SAMEIER/BØRETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP:

26. Kjenner du til om sameie/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja Kommentar:

27. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgeld?

Nei Ja Kommentar:

28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja Kommentar:

29. Kjenner du til om det er/har vært skjegkgre i sameiet/laget/selskapet (i fellesareal eller i andre boliger)?

Nei Ja Kommentar:

TILLEGGSKOMMENTAR

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av lotyE-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
23.04.2024

Jeg bekrefter at opplysninger er gitt etter beste skjønn. Jeg er kient med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hei eller deivis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. Villåt for boligselgerforsikring punkt 9.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om at mitt mulige ansvar som selger etter avhendingssloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om Anticimex Forsikrings boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om tegning av forsikring er bindende fra signering av generellkæringsskjema. Premietilbuet som er gitt av megler er bindende for Anticimex Forsikring i 6 måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres.

Når premietilbuet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet, må generellkæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringssdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligelendom / følgende tilfeller:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppsigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligelendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom etter at boligelendommen er lagt ut for salg.
- Dersom det ikke foreligger risikovurdering (tilstandsrapport) for boligelendommen som tilfredsstiller kravene i forskrift til avhendingsslova FOR-2021-06-1850 Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke likevel akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle. Ved oppgjørsopdrag treffer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf. avhendingssloven § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Buysure AS, Visma Real Estate AS og Signicat AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen annet følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Signicat AS og Visma Real Estate AS sine tjenester eller tredjepartsloesninger, herunder BankID, administrasjonsgebyrer.

Forsikringsvilkårene leser du i sin helhet på:
<https://buysure.no/anticimex/vikaar>

Les mer om boligselgerforsikringen og se prislisten her:
<buysure.no/boligselgerforsikring>

- Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbideelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budtakcept mellom partene, begrenset til tolv måneder fra overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder for overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke seiges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppsigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligelendommen. Dersom forsikringen er tegnet i strid med ovenstående (se også forsikringsvilkårene punkt 9) kan Anticimex Forsikring søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger og/eller redusere sitt ansvar helt eller delvis. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksam på at 9% av total forsikringskostnad er honorar til Buysure AS, Honoraret ingår i den totale premien du som kunde betaler, inkl. evt.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudd meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkårl

Opprettet: 23/04/2024 09:32:26 (EES-versjon: 2)

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av lotyE-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
23.04.2024

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av lotyE-vitne.no. Dette sørerer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
23.04.2024



Tilstandsrapport


© Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND

HORTEN kommune

gnr. 2, bnr. 627



Areal (BRA): Enebolig 262 m²



Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Rapportdato: 11.11.2023

Referansenummer: RN2725

Oppdragsnr.: 15278-1265

Vår ref: TR

Autorisert foretak: Boligtakst Vestfold AS



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdatoen, og kan ikke benyttes ved flere boligsalg i denne perioden.

For eiendomsoverdragelse fra 1.1.2024, må selger se på at arealet i rapporten er oppdatert og følger ny bransjeklassestandard for areal.

Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningsakkrediterte og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omkring 1000 bedrifter i boligomsetningen regnes takstrappetene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120 000 slike takster. Det gir en oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringssbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Bygningsakkrediterte fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troværdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på på bygningsakkreditertes vurderinger. For tifeller der det likevel skulle oppstå mistrygge med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerradet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningsakkrediterte tilslig kan tilpasses nye krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitiske sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir tryghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Boligtakst Vestfold AS

Rapportansvarlig

Tore Rønning

tore@boligtakstvestfold.no

906 97 664



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan fortelle av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (skradsidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhending. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se vegger eller andre bygningsdeler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpninng av vegg(er) eller andre bygningsdeler slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen blir bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av vær og vind. Mange boliger formes helt ulikt, noe som kan påvirke teknisk løsning. Bygningens løftesikring er også viktig for boligen som er overflatet ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbretet.

Utryttelse i strid med lov eller avvike kan medføre ertsnings- og straffansvar.

© Verdi 2023 © Norsk takst 2023

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi/vesentlig • østasjekriere • tillegg/bygg slik som garsj, bod, annels, naust og/å videre • utendørs trapper • støttelementer • skjulte installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • Bygningens planløsning • bygningens innredning • løsne slik som hvitevarer • tønderfors svannemasse og pumpemøllene • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens løftesikring til ettersatt tilstandgrad, basert på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk fellesarealer (men mindre boliger har vellikeholdsplikt for fellesarealer og dette er tjen for bygningssakkyndig eller fellesarealelet har en særlig tilknytning til boligen).

Malen til denne rapporten, inkludert standardteksten fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifert i sikt foretak, samt av kunder hos NEAK. For andre aktører er eksemplåfremlesting av malen og standardtekster, som utskrift, og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet til lov (kopiering til privat bruk, stat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Egenside) eller Verdi (Hjem/Verdi).

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befæringsdato: 09.11.2023 Side: 3 av 21

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, etter forsiktig anslag basert på målærende kvalitet registrert avvik og angitte titak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et prisstibud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og titak som ikke kommer frem av rapporten.

Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlig valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3,

og slike anslag kan også gjis ved TG2.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhending. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se vegger eller andre bygningsdeler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpninng av vegg(er) eller andre bygningsdeler slik som fuktsøk.



Hva er et tilslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, etter forsiktig tilslag basert på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et prisstibud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tilslag som ikke kommer frem av rapporten.

Tilslak tilslag basert på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et prisstibud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tilslag som ikke kommer frem av rapporten.

Tilslak mellom kr 10 000 - 50 000 tilslak mellom kr 50 000 - 100 000 tilslak mellom kr 100 000 - 300 000 tilslak over kr 300 000

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (skradsidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for av og redusere boligs funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhending. Iova rom og bygningsdeler slik som død og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkevirke osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krev om at avviket må utbedres.

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrennelse for valg av tilstandsgrad. Grunner er at bygningen eller bygningsdele din bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler titak, for eksempel tilslak tilslag basert på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et prisstibud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tilslag som ikke kommer frem av rapporten.

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK
Bygningsdele skal være tilharmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på flagg god utførelse mangler.

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK
Bygningsdele skal lønne seg i tilharmet, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller hetsatt brukes når deles er delen er my, men der dokumentasjon på flagg god utførelse mangler.

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
Bygningsdele skal lønne seg i tilharmet, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller hetsatt funksjon. Graden skal ikke overgå til slitasje eller tilslak tilslag. Graden skal også brukes når deles er gammel og let er grunn til å varse om fare for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonsvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGIENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.



- TG IU

Hva er et tilslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, etter forsiktig tilslag basert på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et prisstibud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tilslag som ikke kommer frem av rapporten.

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befæringsdato: 09.11.2023 Side: 4 av 21

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan fortelle av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (skradsidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhending. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se vegger eller andre bygningsdeler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpninng av vegg(er) eller andre bygningsdeler slik som fuktsøk.



Hva er et tilslag på utbedringskostnad?

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonsvikt eller sammenbrudd.



- TG IU

Hva er et tilslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, etter forsiktig tilslag basert på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et prisstibud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tilslag som ikke kommer frem av rapporten.

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befæringsdato: 09.11.2023 Side: 4 av 21

Beskrivelse av eiendommen

Enebolig oppført i tre over grunnmur i 1985 og tilbygd i 1991.

Boligen er oppført i tre plan/etasjer. Garasje i tilknytning til boligens underetasje.

Ufført fuktsohk ved hjelp av fuktindikator i tilknytning til bad/vaskerom i underetasje samt utført hulltaking i vegg fra tilliggende trapprom. Ingen unormale forhold vedrørende fukt påvist. Rommet ble pusset opp ca 2002 (flg. tidligere salgsdokumentasjon). Omfang av oppussingen er ikke kjent.

Det forutsettes fortsatt bruk av dusjkabinett så lenge rommet har sin næværende utførelse (bla.a. åpent røranlegg i vatsonen samtid med sluk legger utenfor dusjens nedsigsfelt).

Ufført fuktsohk på tilsvarende måte i bad i 1. etasje samt utført hulltaking i vegg fra tilliggende soverom og inn bak dusjkabinett/våtsone. Ingen unormale forhold vedrørende fukt påvist. Rommet ble pusset opp ca 2011 (flg. tidligere salgsdokumentasjon). Omfang av oppussingen er ikke kjent.

Ufført fuktsohk på tilsvarende måte i bad i 2. etasje/loftetasje samt utført hulltaking i vegg fra tilliggende stue og inn bak dusj/våtsone. Ingen unormale forhold vedrørende fukt påvist. Rommet er fra 2001 (flg. tidligere salgsdokumentasjon).

Det er usikkerhet knyttet til årstallene/tidspunkter vedrørende haderommene (ikke helt samsvar mellom tidligere eieres egenerklæringskjema og tidligere boligsalgstrapport).

Enebolig - Byggear: 1985

UTVENDIG

Takkonstruksjon i tre (fra 1985/-91). Saitak. Dels A

-takstoler og dels sperrtek. Bordtak som undertak.

Taket er tekket med betongtakstein.

Takrenner/beslag i stål.

Yttervegger i bindingssverk av tre. Utvendig kledd med stående og liggende kleddning. Vinduer i tre fra 1985/-91. Et par vinduer i plast/pvc fra 2021.

Ytterdører i tre fra 1985/-91/2014. Veranda i tre. Foliemembran (Sarnafil eller bologalsrapport) fra 2011 (flg. tidligere bologalsrapport/tidligere eliere)

INNENDRIG

Gulvvloverflater for det meste med fliser, laminatbelag. Tapet, panel og fliser på veggene. Paneler og plattede/malte tak.

Trebjelkelag som eraseskiller. Stopp betonggulv mot grunnen. Innendige trapper i tre.

Innendige dører i tre.

VÅTRØM

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 5 av 21

Bad/vaskerom u/s. etasje (pusset opp ca 2002 i flg. tidligere salgsdokumentasjon): Fliser på gulv. Baderomsplater på veggene. Panel tak. Inneholdende innredning med servant, dusjkabinett samt opplegg til vaskemaskin. Ventilering via avtrekkskvifte i vegg samt luftespalte i vindu.

Bad/wc 1. etasje/hovedetasje (pusset opp 2011 i flg. tidligere salgsdokumentasjon): Fliser på gulv og veg. Paneltak. Mosaikkfliser på veggene. Malt tak. Inneholdende toilet, servant og dusjkabinett. Ventilering via vifte i vegg samt luftespalte i øvre vindu.

Bad/wc 2. etasje (fra 2001 i følge tidligere selgers egenerklæringskjema): Fliser på gulv og veg. Paneltak. Inneholdende toilet, servant og dusj (glassbaggerstein). Ventilering via luftespalte og eventuelt ved åpning av takvindu. Plastsluk (antatt fra 1985). Smøremembran (fra 2005) med ukjent utførelse. Ventilering via luftespalte og eventuelt ved åpning av takvindu.

KJØKKEN Kjøkkeninnredning i hvit utførelse. Laminat benkeplate med nedfelt benkebeslag og to kummer. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

SPESIALROM Toalettrom inneholdende toilet.

TEKNISKE INSTALLASJONER Innredende vannledninger i kobber. Innvendige avløpsrør av plast.

Ventilering via luftespalte i vinduer, ventil i enkelt rom samt avtrekk fra kjøkken, et bad og vaskerom. Varmekabler i deles av underetasje/sokkeletasje samt i bad 1. og 2. etasje. Ved.

2 Varmepumper (fra 2011) flg. opplysninger i tidligere salgsdokumentasjon). Ukjent om årsattet gjelder for bøgge innenhetene.

Varmtvannsbader i p 287 l. Hovedsikring 63/40 A. Teknisk 25/20 A. Øvrige kurser 16/10 A. Anlegget er utsyrt med autonomsikringer.

Røykvarsl. / håndslukkeapparat.

TOMTEFORHOLD

Gå til side

Beskrivelse av eiendommen

Ukjent byggegrunn.

Drenering.

Grunnmur av Leccablokker.

Skrårende tomt.

Utvendige vann-/avløpsledninger i plast. Offentlig vann-/avløp via private stikkledninger.

Arealer

Oversikt over totalt brugsareal (BRA).

Enebolig	ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM	Gå til side
Underetasje/ sokkeletasje	1. Etagje	89	89	0	
	2. etasje	52	50	2	
Sum		262	211	51	

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Enebolig


- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
- Boligens faktiske bruk og planlösning avviker dels fra insendte byggefotografer.
- Enkelt rom / keller/underetasje er brukt sendret (endret status fra S-rom til P-rom) uten at dette er byggemeldt/omsøkt.
- Garasje er større enn byggemeldt/vist på tegning.

Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
Gnr 2 - Bnr 627
3801 HORTEN

Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG
Norsk takst

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Anslag på utbedringskostnad



Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaring dato: 09.11.2023

Side: 7 av 21

Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
Gnr 2 - Bnr 627
3801 HORTEN

Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG
Norsk takst

Sammendrag av boligens tilstand

Vannbrett/beslag og utvendig list ved kantappvindu og enkelte vinduer i 2. etasje er ikke fagmessig utført/avsluttet.
Råte i enkelte utvendige vinduslister.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekverkshøyder.

Utvendig > Utvendige trapper
Åpninger i rekverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 sis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Målt høydeforskjell/planaavvik på ca 15 mm innenfor en lengde på 2 m og ca 25 mm i hele rommet i soverom 2. etasje.

Målt høydeforskjell/planaavvik på ca 10 mm innenfor en lengde på 2 m og ca 10 mm i hele rommet i kjøkken 1. etasje.

Målt høydeforskjell/planaavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet 1. etasje.

Målt høydeforskjell/planaavvik på ca 5 mm innenfor en lengde på 2 m og ca 15 mm i hele rommet i underetasje.

Målt høydeforskjell/planaavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet 1. etasje.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Ikke krav til radonsperre på oppføringsstedspunktet.

Innvendig > Rom Under Terreng

Det er gjennom hulltakking påvist fukttrivå inne i trekonstruksjonen i hulltakkingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.

Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Det er gjennom hulltakking påvist høy fukttrivå inne i trekonstruksjonen i hulltakkingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.

Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.

Oppsummering av avvik
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Tomteforhold > Terrenghold
Tereng faller inn mot bygning.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVNE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer en halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG 1 Utvendig > Nedløp og beslag

Utvendig > Vegkonstruksjon
Mer en halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Takkonstruksjon/loft

Utvendig > Vinduer
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Utvendig > Vinduer - 2
Konstruksjonen har skjevheter.

Innvendig > Innvendige trapper

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell/planaavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i loftstue.

Innvendig > Søkkletasje / Loft
Målt høydeforskjell/planaavvik på ca 15 mm innenfor en lengde på 2 m og ca 25 mm i hele rommet i soverom 2. etasje.

Innvendig > Dører
Det er påvist avvik som visser det bør forretas tiltak på enkelte dører.

Innvendig > Undersøkelse av dører
Det er påvist avvik som visser det bør forretas tiltak på enkelte dører.

Innvendig > Bad/vaskerom (u/s, etasje) > Overflater Gulv
Mer en halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

Innvendig > Undersøkelse av dører
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukningslinjen.

Innvendig > Undersøkelse av dører
Det er lagt til grunn at sluk og membran er fra byggeår.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltakking påvist fukttrivå inne i trekonstruksjonen i hulltakkingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.

Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Det er gjennom hulltakking påvist høy fukttrivå inne i trekonstruksjonen i hulltakkingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.

Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaring dato: 09.11.2023

Side: 7 av 21

Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG
Norsk takst

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaring dato: 09.11.2023

Side: 8 av 21

Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG
Norsk takst

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaring dato: 09.11.2023

Side: 8 av 21

Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
Grn 2 - Bnr 627
3801 HORTEN



Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG



Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG

Sammendrag av bolagens tilstand

Våtrøm > 2. etasje > Bad/wc (2. etasje) > Sluk, [Gå til side](#)

• **membran og tettesjikt**

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
sluklosnigen.

Sluk ligger utenfor dusjens nedlagsfelt.

! Våtrøm > 2. etasje > Bad/wc (2. etasje) > Ventilasjon [Gå til side](#)

Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Spesialrom > Underetasje/sokkeletasje > WC > [Gå til side](#)

Overflater og konstruksjon [Gå til side](#)

Toiletrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toiletrom mangler tilluftventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innverdige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsvør [Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innverdige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral [Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid på
varmesentral er oppbrukt.
Støy fra varmepumpe.

Tomteforhold > Drenering [Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet levertid på drenering
er overskredet.
Mangler opplist på grunnmurplast

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 9 av 21

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 9 av 21

Tilstandsrapport

ENEBOYG

Byggeår
1985

Tilbygg / modernisering

1991 Tilbygg

UTVENDIG

Taktekking

! To2

Vurdering av avvik:
Taket ertekker med betontakstein.
I fig. tidligere salgsdokumentasjon ble det utført takfornying
(overflatebehandling) i 2011.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
 - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
- Konsekvens/tiltak**
- Det bør gjøres tiltak for å lukke aviket.
Må pusset rundt samt etablere vannbrett/beslag ved pvc vinduer.

Vinduer

Vinduer i tre fra 1985/91. Et par vinduer i plast/pvc fra 2021.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik rundt innsettningstalljer.
Omrammring rundt pvc vinduer er ikke tilfredsstillende utført.
 - Det er ikke fastsatt utfort/avsluttet.
- Konsekvens/tiltak**
- Det bør gjøres tiltak for å lukke aviket.
Vannbrett/beslag samt enkelte utvendige vindulister må utbedres.

Vinduer - 2

! To2

Arlstall: 2021 Kilde: Produktionsårs på produkt

Takrenner/beslag i stål.

Vurdering av avvik:

- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggeområdingstidspunktet.
 - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedlop/beslag.
- Konsekvens/tiltak**
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedlop kliftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Dører

! To1

Yterdører i tre fra 1985/-91/2014.

Vridrer til verandadør fra soverom må utbedres.

Veggkonstruksjon

! To2

Ytervegger i bindesverk av tre. Utvendig kledd med stående og
liggende kleddning.

Vurdering av avvik:

- Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
- Konsekvens/tiltak**
- Musebånd/lysing må etableres.

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befaringsdato: 09.11.2023 Side: 10 av 21

Balkonger, terrasser og rom under balkonger **! To2**

Veranda i tre. Foljemembran (Sarnafil eller tilsvarende) fra 2011 i fig.

tidligere boligsalgssrapport/tidligere eiere

Vurdering av avvik:

Yterdører i tre fra 1985/-91/2014.

Vridrer til verandadør fra soverom må utbedres.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger **! To2**

Veranda i tre. Foljemembran (Sarnafil eller tilsvarende) fra 2011 i fig.

tidligere boligsalgssrapport/tidligere eiere

Vurdering av avvik:

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befaringsdato: 09.11.2023 Side: 10 av 21

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befaringsdato: 09.11.2023 Side: 10 av 21

Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
Gnr 2 - Bnr 627
3801 HORTEN

Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG
Norsk takst

Tilstandsrapport

- Rekkerket er ført i forhold til dagens krav til rekverkshøyer.

Konsekvens/tittak

- Det er ikke krav om utbedring av rekverkshøye opp til dagens forskriftskrav.

Utvendige trapper

Terrengrapp

Vurdering av avvik:

- Åpninger i rekverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Konsekvens/tittak

- Åpninger i rekverk må endres for å tilfredsstille krav på byggeområdelidstspunktet.

Kostnadsestimat: Under 10 000

INNVENDIG

Overflater

Etasjeskille/gulv mot grunn

Trebjelkelag som etasjeskiller. Støpt betonggulv mot grunnen.

Vurdering av avvik:

- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente målavvik.

Målt høydeforskjell/målavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i loftstue.

Målt høydeforskjell/målavvik på ca 15 mm innenfor en lengde på 2 m og ca 25 mm i hele rommet i soverom 2. etasje.

Målt høydeforskjell/målavvik på ca 10 mm innenfor en lengde på 2 m og ca 10 mm i hele rommet i kjøken 1. etasje.

Målt høydeforskjell/målavvik på mindre enn 10 mm i hele rommet i 1. etasje.

Målt høydeforskjell/målavvik på ca 5 mm innenfor en lengde på 2 m og peisstue underetasje.

Konsekvens/tittak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjeldent være økonomisk rasionelt som et enkeltstående titak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike titak.

Radon

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 11 av 21

Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
Gnr 2 - Brn 627
3801 HORTEN

Boligarkst Vestfold AS
Hermelinveien 31
3124 TØNSBERG
Norsk takst

Tilstandsrapport

1. ETASJE > BAD/WC (HOVEDETASJE)

Overflater Gulv

Flislagt gulv med elektriske varmekabler. Er fall til sluk fra deler av gulvet. Tilhæmmet flat gulvkonstruksjon for øvrig.

Årstall: 2005 Kilde: Andre opplysninger: flg. opplysninger i tidligere boligsalgssraport.

1. ETASJE > BAD/WC (HOVEDETASJE)

Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluk. Ukjent membran utførelse.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranlosningen

• Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på sluklosningen. Det er lagt til grunn at sluk og membran er fra byggear.

Konsekvens/tak

• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må sluklosningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjikt skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

1. ETASJE > BAD/WC (HOVEDETASJE)

Sanitærutstyr og innredning

Inneholdende toiletett, innredning med servant, dusjkabinett.

Årstall: 2011 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Ventilasjon

Ventilering via vifte i veggsant luftespalte i dør og vindu.

1. ETASJE > BAD/WC (HOVEDETASJE)

Fukt i tilliggende konstruksjoner

Hultaking utført. Ingen unormale forhold påvist.

Generell

Badwc 2. etasje (fra 2001) i følge tidligere selgers egenforklæring/klemma):

Flisser på gulv og veggs. Panelt tak.

Inneholdende toiletett, servant og dusj (glassbyggerstein).

Ventilering via luftespalte og eventuelt ved åpning av takvindu.

2. ETASJE > BAD/WC (2. ETASJE)

Fukt i tilliggende konstruksjoner

Hultaking utført. Ingen unormal forhold påvist.

Årstall: 2011 Kilde: Andre opplysninger: flg. opplysninger i tidligere boligsalgssraport.

2. ETASJE > BAD/WC (2. ETASJE)

Ventilasjon

Ventilering via luftespalte og eventuelt ved åpning av takvindu.

Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Konsekvens/tak

• Elektrisk avtrekkvifte bør monteres for å lukke avviket.

Hultaking utført. Ingen unormal forhold påvist.

Årstall: 2005 Kilde: Andre opplysninger: flg. opplysninger i tidligere boligsalgssraport.

2. ETASJE > BAD/WC (2. ETASJE)

Ventilasjon

Ventilering via luftespalte i vinduer, ventil i enkelte rom samt avtrekk fra kjøkken, et bad og vaskerom.

Årstall: 2005 Kilde: Andre opplysninger: flg. opplysninger i tidligere boligsalgssraport.

2. ETASJE > BAD/WC (2. ETASJE)

Varmtvannstank

Varmtvannsbereder på 287 l.

Årstall: 2011 Kilde: Produktionsår på produkt

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befaringsdato: 09.11.2023 Side: 13 av 21

Tilstandsrapport

Ventilasjon

Innvendige vannleddinger i kobber.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tak

• Det er ikke behov for utbedringstak siden anlegg fungerer i dag, men ut fra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

KJØKKEN

Avtrekk

Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Årstall: 2011 Kilde: Andre opplysninger: Antatt ca årstall.

SPESIALROM

UNDERETASJE/SOKKELETASJE > WC

Overflater og konstruksjon

Toalettrom innhørende toalett.

Vurdering av avvik:
• Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne GI TG 0/1.

Konsekvens/tak

• Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

• Det bør etableres tilfredsstillende tilflut til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Varmtvannstank

Oppdragsnr.: 15278-1265 Befaringsdato: 09.11.2023 Side: 14 av 21

Tilstandsrapport

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelsel som forskrift til avhendingsslova (tryggere bolighandel) § 2-18 innholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrivarskhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som ikke førenker undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor opmuntret på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrivarskhet.

Hovedsikring 63/40 A. Teknisk 25/20 A. Øvrige kurser 16/10 A. Anlegget er utsyrt med automatisksikringer.

Rapport etter tilsyn dateret 15.11.2019 - Skagerak Energi

1. Foreligger det et tilsvarende rapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på et tilsvarende etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i et tilsvarende rapport (dvs en et tilsvarende rapport uten avvik)?

Ja

Oppdragsgiver: 15278-1265

Drenering

Drenering.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Oppdragsdato: 09.11.2023

Side: 15 av 21

Mangler topplist på grunnmurplast

Konsekvens/takst

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Bør / må monteres topplist i overkant grunnmurplast.

Grunnmur og fundamenter

Grunnmur av lecablokker.

Terrengforhold

- Det bør foretas terrengjusteringer.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendige vann-/avløpsledninger

Utvendige vann-/avløpsledninger i plast. Offentlig vann-/avløp via private stikkledninger.

Vurdering av avvik:

- Terreng faller inn mot bygning.
- Konsekvens/takst
- Det bør foretas terrengjusteringer.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Brann tekniske forhold

Røykvasker. Håndskukeapparat.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på seknehaldspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?

Nei

2. Er det skader på røykvasker på forventet levetid?

Nei

3. Er det mangler på røykvasker i boligen iht. forskriftskrav på seknehaldspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?

Nei

4. Er det skader på røykvasker?

Nei

TOMTEFORHOLD

Drenering

Drenering.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Oppdragsdato: 09.11.2023

Side: 15 av 21

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 15 av 21

Arealer, byggetegninger og brannceller

Mer om arealer

Takstrahjens retningslinjer for arealmåling forklarer at målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjeleker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 394 areal- og volum-beregninger av bygninger med veileding. Arealmålingen er basert på teknisitlinjene og bygningssakkyndiges eget skjønne. Areallet avvindes og oppgis i hele kvaratmeter (m²), og gjelder for kvarpunktet da boligen ble målt.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig først det er vanlig å faststille tykkelsen på inngangspartier, skråtelter og skråtak. For eksempel kan et rom som primært er under befaringsbruk til bolisme, bli regnet som primærom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig først det er vanlig å faststille tykkelsen på inngangspartier, skråtelter og skråtak. For eksempel kan et rom som primært er under befaringsbruk til bolisme, bli regnet som primærom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Hva er bruksarealet?

BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)

BRA er måleværdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold.

S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med

skråtak vil for eksempel bare få registrert målevært areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.



Oppdragsnr.: 15278-1265

Side: 16 av 21

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift. Reglene om bruksdeling og brannceller kan være kompliserte. Slik videre informasjon kan fås ved å se nærmere i teknisk forskrift.

Faglig råd om rapporten ikke gir deg svart. Den bygningssakkyndige kan ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Oppdragsdato: 09.11.2023

Side: 16 av 21

Oppdragsdato: 09.11.2023

Side: 16 av 21

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealer i boliger kan deles inn i følgende arealtyper

Internt bruksareal	BRA-i	Bruksarea av alle rom som ligger utenfor boenheten, men som tilhører denne/disse. Eksempler: Arealer som har adkomst til fellesareller utvendig som gallerier, bøyer, hobbyrom og boder som tilhører boenheten. Veggararet mellom BRA-i og BRA-e, legges til BRA-e hvis disse ligger vegg i vegg.
Eksternt bruksareal	BRA-e	Bruksareal tilsvarende mellom BRA-i og BRA-e, legges til BRA-e hvis disse ligger vegg i vegg.
Unglassett balkong mv	BRA-b	Brukarea av unglassett balkong tilknyttet boenheten. BRA-b omgår også innglasset veranda eller altan. Veggarealet mellom unglassett balkong og annet brukarea tillegges arealet til unglassett balkong
Terrasse- og balkongareal /Apenet areal	TBA	Areal i terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten. I dette arealene inngår også åpen veranda eller altan mv. Arealer måles til innside av trekkverk, brystring, parapet, skillevegg eller lignende avgrensning av arealene, eller som fotavtrykket der det ikke er ytter begrensinger som rekktverk osv.

Hva er bruksarea?

BRA (BRUKSAREAL) = BRA-i (INTERNT BRUKSAREAL) + BRA-e (EKSTERNT BRUKSAREAL) + BRA-b (UNGGLASSET BALKONG MV).

Bruksarealet for bygningene bruttotarealet minus arealene som opptas av yttervegger.

Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m i høyde over gulvet og minst bredd på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målevart arealet der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.



Mer om arealer

Taktrønsjens retningslinjer for arealmåling forklarer målergiene nærmere, blant annet rom mål med areal ved bjelker og skråtak. For arealet gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veiledding.

Areaalmålingen er basert på retningsskjemaene og bygningsakkynnidene gjett skjøn. **Arealet angis med en desimal, og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt**

Arealen kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Brukene av et rom på befaringsstedspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrrom, selv om Kommunen ikke har godkjent det tilslitt bruk, eller selv om brukeren er stått med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastsette tykelsen på innervegger, skieheter og utforming av bygningekonstruksjonene som karmapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningsakkynnidige ser på brukken av boligen opp mot byggetegning og brannceller

Den bygningsakkynnidige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da brukken av boligen opp mot tegningene. Bygningsakkynnidig kan avdekke om boligen ser ut til å være del opp i brannceler etter kravene i bygteknikk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 17 av 21

Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²			Bruksareal BRA m ²			Bruksareal BRA m ²			Bruksareal BRA m ²			Bruksareal BRA m ²		
	Internbruksareal (BRA)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Unglassett balkong (BRA-b)	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Hall m/trapp , Peisstue , Soverom , Wc , Bad/vaskerom (u/s. stasje)	Trapperom , Stue/kjøkken , Soverom , Bad/lvc (hovedetasje)	Trapperom , Stue/gang , Stue , Soverom , Bad/wc (2. etasje)	Garderobe , Bod , Garasje m. bod	Sekundærareal (S-ROM)	Åpent areal (TB-A)	Ikke midlart areal (ALH)	
Underetasje/sokkeltasje	82		39	121	72	49	Hall m/trapp , Peisstue , Soverom , Wc , Bad/vaskerom (u/s. stasje)				121				
1. Etasje	89	89	0				Trapperom , Stue/kjøkken , Soverom , Bad/lvc (hovedetasje)								
2. etasje	52	50	2				Trapperom/gang , Stue , Soverom , Bad/wc (2. etasje)								
Sum	262	211	51									95	15	15	

Ny arealstandard

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggeområdte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Kommentar: Bolagens faktiske bruk og planloftning avvikler dels fra innsendte byggetegninger.

Enklete rom i kjeller/underetasje er bruksendret (endret status fra S-rom til P-rom) uten at dette er byggemeldt/omsøkt.

Garasjen er større enn byggemeldt/vist på tegning.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut fra dagens byggeteknisk forskrift?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen sist 5 år?

Kommentar: For ytterligere info henvises det til selger.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rommingsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 18 av 21

Enebolig

Arealer

Enebolig

Arealer

Enebolig

Arealer

Enebolig

Arealer

Side: 19 av 21

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 20 av 21

Syrinveien 18, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
Gnr 2 - Bnr 627
3801 HORTEN

Kommentar:

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Role
09.11.2023	Tore Ronning	Takstingeniørøver
10.10.2022	Tore Ronning	Takstmann

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eietorhold
3801 HORTEN	2	627		0	608.1 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Syrinveien 18
Hjemmelshaver
Pedersen Aleksander Parfiryev, Pedersen Anna,
Henningsen Gerd, Henningsen Gro, Henningsen
Rune

Siste hjemmelsovergang

År

2018

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	29.09.2023		Innholdet	0	Nei
Tegninger		Stemplet 59/85	Innholdet	0	Nei
Brukstillat./ferdigatt.	03.12.1985	Innflyttingstillatelse	Innholdet	0	Nei
Rapport etter tilsyn	15.11.2019		Fremvist	0	Nei

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befaringsdato: 09.11.2023

Side: 19 av 21

Tilstandsrapportens avgrensninger

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (vårom)

• Rapporten er basert på innholdsstrav i Forskrift til avhendingsova (tyggere bolighand). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for dem som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrensbsruk følger i hovedsak Norsk Standard NS-3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbarsjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbarsjens retningslinjer for arealmålning.

• Tilbakeholdt eller uiktig informasjon som har betydning for tilstandsrapportering, er ikke bygningsakkuridiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenvært. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsseieren være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal situasjon. Statistisk ikke nødvendig, TG1 kan visse når bygningsseidelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS-3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i rapporten sammendrag være innleden i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.

Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt sitrasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nærmest, det er grunn til å varslte fare for skader på grunn av alder eller overvikt spesielt på grunn av fare for større skade eller folgestade. For kjute konstruksjoner vil alder 1 seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan man måtte regne med andre symptomer på forhold som man må regne med i tillegg til skadestandardmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Støre eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med i tillegg til skadestandardmessig anslag. For kjute konstruksjoner på skade, sterkt sitrasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nærmest, det er grunn til å varslte fare for skader på grunn av alder eller overvikt spesielt på grunn av fare for større skade eller folgestade. For kjute konstruksjoner vil alder 1 seg selv være et symptom som kan gi TG3. Avvik under TG2 kan gis.

v) **Tilstandsgrad 7 GIU:** Ikke undersøkt/kunne tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrenstelse for valg av tilstandsgrad, ford i bygningen eller bygningstullen da bare har normal situasjon. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

• Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsseidelen er et stablongmessig anslag basert på resistens avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forvaltes med en konkret vurdering og tilbuds fra en entreprenør eller handverker. Det må eventuelt innhentes tilbuds for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.

• Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan komme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyler.

PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningsstidspunktet for bygget. Noen bygningsseider vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (vårom)

• Rapporten er basert på innholdsstrav i Forskrift til avhendingsova (tyggere bolighand). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for dem som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrensbsruk følger i hovedsak Norsk Standard NS-3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbarsjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbarsjens retningslinjer for arealmålning.

• Tilbakeholdt eller uiktig informasjon som har betydning for tilstandsrapportering, er ikke bygningsakkuridiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenvært. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsseidelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal situasjon. Statistisk ikke nødvendig, TG1 kan visse når bygningsseidelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS-3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i rapporten sammendrag være innleden i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.

Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt sitrasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nærmest, det er grunn til å varslte fare for skader på grunn av alder eller overvikt spesielt på grunn av fare for større skade eller folgestade. For kjute konstruksjoner vil alder 1 seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan man måtte regne med andre symptomer på forhold som man må regne med i tillegg til skadestandardmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Støre eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med i tillegg til skadestandardmessig anslag. For kjute konstruksjoner på skade, sterkt sitrasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nærmest, det er grunn til å varslte fare for skader på grunn av alder eller overvikt spesielt på grunn av fare for større skade eller folgestade. For kjute konstruksjoner vil alder 1 seg selv være et symptom som kan gi TG3. Avvik under TG2 kan gis.

v) **Tilstandsgrad 7 GIU:** Ikke undersøkt/kunne tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrenstelse for valg av tilstandsgrad, ford i bygningen eller bygningstullen da bare har normal situasjon. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

• Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsseidelen er et stablongmessig anslag basert på resistens avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forvaltes med en konkret vurdering og tilbuds fra en entreprenør eller handverker. Det må eventuelt innhentes tilbuds for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.

• Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan komme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyler.

PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningsstidspunktet for bygget. Noen bygningsseider vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (vårom)

• Rapporten er basert på innholdsstrav i Forskrift til avhendingsova (tyggere bolighand). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for dem som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrensbsruk følger i hovedsak Norsk Standard NS-3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbarsjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbarsjens retningslinjer for arealmålning.

• Tilbakeholdt eller uiktig informasjon som har betydning for tilstandsrapportering, er ikke bygningsakkuridiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenvært. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsseidelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal situasjon. Statistisk ikke nødvendig, TG1 kan visse når bygningsseidelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS-3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i rapporten sammendrag være innleden i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.

Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt sitrasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nærmest, det er grunn til å varslte fare for skader på grunn av alder eller overvikt spesielt på grunn av fare for større skade eller folgestade. For kjute konstruksjoner vil alder 1 seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan man måtte regne med andre symptomer på forhold som man må regne med i tillegg til skadestandardmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Støre eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med i tillegg til skadestandardmessig anslag. For kjute konstruksjoner på skade, sterkt sitrasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nærmest, det er grunn til å varslte fare for skader på grunn av alder eller overvikt spesielt på grunn av fare for større skade eller folgestade. For kjute konstruksjoner vil alder 1 seg selv være et symptom som kan gi TG3. Avvik under TG2 kan gis.

v) **Tilstandsgrad 7 GIU:** Ikke undersøkt/kunne tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrenstelse for valg av tilstandsgrad, ford i bygningen eller bygningstullen da bare har normal situasjon. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

• Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsseidelen er et stablongmessig anslag basert på resistens avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forvaltes med en konkret vurdering og tilbuds fra en entreprenør eller handverker. Det må eventuelt innhentes tilbuds for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.

• Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan komme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyler.

PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningsstidspunktet for bygget. Noen bygningsseider vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (vårom)

• Rapporten er basert på innholdsstrav i Forskrift til avhendingsova (tyggere bolighand). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for dem som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrensbsruk følger i hovedsak Norsk Standard NS-3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbarsjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbarsjens retningslinjer for arealmålning.

• Tilbakeholdt eller uiktig informasjon som har betydning for tilstandsrapportering, er ikke bygningsakkuridiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenvært. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsseidelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal situasjon. Statistisk ikke nødvendig, TG1 kan visse når bygningsseidelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Bygverkets eller bygningsdels status da et gitt tidspunkt.
- Symptom: Obsenverbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et bygverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørende, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsekk: Overflatesøkk med egne sørkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktfortetting: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenførtigende konstruksjon ved bruk av egne målestyr (inkl. annet hammerelektrode og bliger).
- Uvridet fuktsekk (nulltakking): Boing av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsette konstruksjoner, primært tilstøtende vegger til bader, utstede kjellervergger og eventuelt i oppførede kellergruver.
- Normal situasjonsgrad: Forventet nedslitasje av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdels alder.
- Forventet gjennvarerende bruktid: Ansatt tid et bygverk eller en del av et bygverk forutsatt vil være i tilnærmet tilsvarende tilstand (NS3600, Temmer og definisjoner punkt 3.9)

PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig renger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her: www.norsktakt.no/norsk-takst/personvernklæring/

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE

BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-onsemtningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakt.no/norsk-takst/personvernklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://www.takstikkade.no/RN2725>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Ei du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller optreden ved faksimile av bolig eller fritidshus, se www.takstikkade.no/RN2725 for mer informasjon

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

Areal fastsett etter Forskrift til avnedsloven, Takstbransjens regningslinjer for arealnålning og Norsk Standard 3640. Areal- og volum-beregningene av bygningene, med velleddeling. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens regningslinjer.

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tilspunkt oppmålingen fant sted.

Brukarealet (BRA) er det måleværdige arealet som er innenfor omsluttende veggen målt i gulvhøyde (bruttoarealet minus areal som oppgis av ytterveggen). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri brede for at arealene skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er måleværdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM er brukarealet av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som tekniske rom. Rom skal ha atkomst til gangparti golv for å kunne regnes som S-ROM/målbart areal.


Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på regningslinjene og bygningssakkyndiges eget skann. Bruken av et rom på befatningsstasjonen har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og manglende godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

Elendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av elendommens verdi.

Oppdragsnr.: 15278-1265

Befartsdato: 09.11.2023

Side: 21 av 21



Side 1 av 2



09.09.2022 11:51:22 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Side 2 av 2

§ 1
Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området er arealet regulert til:

- A: Byggeområder
- B: Trafikkområder
- C: Friområder
- D: Spesialområder
- E: Landbruksområder

1. Boliger felt A - F.

§ 2

a) Feltene skal fortrinnsvis bebygges med frittliggende eneboliger i 1 etg. m/innredet loft. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims- sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet.

b) Utnyttelsesgraden skal være max 0,25

c) Bygningene skal plasseres innenfor de viste byggelinjer. Mønerettingen skal fastsettes av bygningsrådet.

d) Takvinkel fastsettes av bygningsrådet som kan kreve at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha samme takvinkel.

e) Garasjer kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35 kvm. og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farve. Innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene kan garasje oppføres i nabogrønne.

I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil pluss gjesteparkering i samsvar med vedtekt til bygningslovens § 69,3.

f) Hvor flere tomteiere ønsker det, kan bygningsrådet tillate at bygningene sammenkjedes. Det må da fremlegges en samlet plan for dette. Ellers gjelder bestemmelsene som for pkt. a.

2. Boliger felt G - J

a) I områdene skal fortrinnsvis oppføres koncentrert småhus bebyggelse -rekkehus, atriumhus, gruppebebyggelse etc. i 1 og 2 etasjer. Gesims- og sokkeletasje fastsettes av bygningsrådet.

b) Utnyttelsesgraden skal være max 0,50

c) Bebyggelsen skal utformes med et helhetlig preg for hvert felt. Forhager, terrenghøyder, beplantning, innhegningssmetode, plass for utetørk av tøyr, plass for seppeldunker, utesitteplass, skjermvegger o.l. skal angis korrekt situasjonplan i byggemeldingen. Bebyggelsesplan skal også vise mulighetene for senere utvidelse av det enkelte hus. Bebyggelsesplanen skal godkjennes av bygningsrådet og sendes fylkesmannen til orientering.

§ 1

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området er arealet regulert til:

- A: Byggeområder
- B: Trafikkområder
- C: Friområder
- D: Spesialområder
- E: Landbruksområder

1. Boliger felt A - F.

§ 2

a) Feltene skal fortrinnsvis bebygges med frittliggende eneboliger i 1 etg. m/innredet loft. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims- sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet.

b) Utnyttelsesgraden skal være max 0,25

c) Bygningene skal plasseres innenfor de viste byggelinjer. Mønerettingen skal fastsettes av bygningsrådet.

d) Takvinkel fastsettes av bygningsrådet som kan kreve at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha samme takvinkel.

e) Garasjer kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35 kvm. og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farve. Innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene kan garasje oppføres i nabogrønne.

I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil pluss gjesteparkering i samsvar med vedtekt til bygningslovens § 69,3.

f) Hvor flere tomteiere ønsker det, kan bygningsrådet tillate at bygningene sammenkjedes. Det må da fremlegges en samlet plan for dette. Ellers gjelder bestemmelsene som for pkt. a.

2. Boliger felt G - J

a) I områdene skal fortrinnsvis oppføres koncentrert småhus bebyggelse -rekkehus, atriumhus, gruppebebyggelse etc. i 1 og 2 etasjer. Gesims- og sokkeletasje fastsettes av bygningsrådet.

b) Utnyttelsesgraden skal være max 0,50

c) Bebyggelsen skal utformes med et helhetlig preg for hvert felt. Forhager, terrenghøyder, beplantning, innhegningssmetode, plass for utetørk av tøyr, plass for seppeldunker, utesitteplass, skjermvegger o.l. skal angis korrekt situasjonplan i byggemeldingen. Bebyggelsesplan skal også vise mulighetene for senere utvidelse av det enkelte hus. Bebyggelsesplanen skal godkjennes av bygningsrådet og sendes fylkesmannen til orientering.

3. Gangfelt.
Markerte gangfelt utføres som fartsdempende forhøyninger i vegbanen og opparbeides sammen med øvrige kjøreveger.

§ 3

4. Friområder.

§ 4

5. Friområder.
I de viste friområder kan det tillates oppført bygg og anleggesmessige konstruksjoner, som etter bygningsrådets skjønn ikke er til hinder for områdets bruk som friområde.

§ 5

6. Områdene M og N.
I de angitte områder M og N skal det opparbeides kvartalslekeplasser. Nødvendig opparbeidelse skal være ferdig før innflytting finner sted.

§ 6

7. Turveger.
Turvegar over og i tilknytning til lekeplasser skal opparbeides sammen med gang/sykkelveger.

§ 7

8. Andre bestemmelser.

§ 8

1. Kjørbar gang- sykkelveg skal opparbeides sammen med kjøreveger.

2. Felles lekeareal- skal være opparbeidet innen innflytting finner sted.

3. Området skal bygges ut med en takt ikke over 40 boliger pr. år.

§ 9

Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtekten i Borre kommune.

§ 10

Fylkesmannen i Vestfold
Tønsberg, 16.6.81
Etter fullmakt

Øverste
Bjørn Torkildsen

§ 11

For det viste kjørevegssystem, med unntak av RV 311, forutsettes det innført fartsgrense 30 km/t. Etter godkjenning av formannskapet kan det iverksettes fysiske tiltak for å gjennomføre dette.

§ 12

1. Kjøreveger.
For det viste kjørevegssystem, med unntak av RV 311, forutsettes det innført fartsgrense 30 km/t. Etter godkjenning av formannskapet kan det iverksettes fysiske tiltak for å gjennomføre dette.

§ 13

2. Gang / sykkelveger.
a) For det viste gangvegsystem forutsettes innført forbud mot motorisert trafikk med unntak av nødvendig servicetrafikk som broytning, renovasjon, sykrettransport, transport av funksjonshemmde o.l.

§ 14





b) Gang/sykkelvegene skal opparbeides før innflytting finner sted. Gang /sykkelveg langs veg fra riksvegen og fram til avkjørsel for skolen skal opparbeides før anleggssarbeid på noen del av feltet påbegynnes.




§ 15

f) Det ubebygdde areal må enten beholdes i sin naturlige form eller gis en tiltalende behandling.

§ 16

77





Rett kopi bekreftes

ARNE FEBAKKE
STATSAUT EIENDOMSMEGLER
Horten

hvert sitt medlem og det tredje medlem av Horten byrett. Det siste medlem skal være rettskyndig og er voldgiftsrettens formann.

p. 10

Omkostningene ved opprettelse av denne avtale skal børes av festerne, så som meglerhonorar, dokumentavgift og tinglysing.

p. 11

Denne avtale er opprettet i 3 - tre - eksemplarer, ett til hver av partene og ett til A/S Trond Svendsen statsaut. eiendomsmeglerforretning, "Fagervik" Hella, 3140 Borgheim. Eiendommen er bebygd.

Nøtterøy, den 12. juni 1985

for grunneierne:

Gerd Henningssen *Rune Henningssen* *Gro Henningssen*
Gerd Henningssen Rune Henningssen Gro Henningssen

for festerne:

Leif Knudsen
Leif Knudsen

Underskrivene er over 18 år og har undertegnet nærværende festekontrakt i mitt nærvær.

Leif Knudsen
Leif Knudsen statsaut. eiendomsmegler

AS AASGAARDEN
Anette Reed



BAKKE SØRVIK & PARTNERS

Rune Henningssen
Gro Henningssen
Gerd Henningssen

rune.henningssen1950@gmail.com

Oppdragsnr	Ansvarlig megleør	Telefon
28-22-0259	Bjørnar Leirdal	46 44 56 33

Vår dato
23.04.2024

Vi har fått i oppdrag å seige følgende eiendom, og trenger i den forbindelse opplysninger:

Adresse: Syrinveien 18, 3179 Åsgårdstrand
Selger(e): Anna Pedersen / Aleksandr P Pedersen
Matrikkel: Gnr. 2 Bnr. 627 i Horten kommune
Vi henvender oss til grunneier for å avklare forhold rundt festekontrakten.

Årlig festeaavgift	Kr. 4693,- Forfallsdato:
Restanse festeaavgift	Kr. 0,-
Festaavgift ajour, betalt for år	2024
Neste regulering av festeaavgift	01.12.2023
Festekontrakt utløper dato	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Rett til fornyelse?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Reguleres iht. konsumprisindeks?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Kreves det samtykke fra bortfester på skjøtter?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Er det ønskelig å benytte forkjøpsretten?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Mulighet for innløsing av festetomten?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Kortslatt bortfester
Eventuelle øvrige kjente forhold av betydning for eiendommen	
Ved behov for overføring av kontonummer for innbetaling	Kr. 0,-
Kontonummer:	

På forhånd takk,

Med vennlig hilsen
Bakke Sørvik & Partners
Anette Reed
Eiendomsmegler
E-post: anette@bs-partners.no Mobil: 47 36 65 43





HORTEN
KOMMUNE

Plan og utbyggingsjærnester

Saksbehandler: Christine Sæterlid
Direkte telefon: 960 10 664
Vår ref.: 24/23751 / 24/2490-11
Arkiv: GBNR-2/627, FA-L42
Deres ref.:

Dato: 07.06.2024

Anna Pedersen
Ospeveien 14
3179 Åsgårdstrand

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring | 334/24

Syrinveien 18, 2/627 - bruksendring innenfor enebolig - Vedtak

Vedtak:

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 for bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og fasadeendring godkjennes på følgende forutsetning:

- Krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven må ivaretas.
- Alt bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak.

SAKSOPPLYSNINGER

Faktaopplysninger fra søknaden
Tiltakshaver: Anna Pedersen

Det søkes om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel for to rom i kjelleretasjen. Rommene bruksendres til soverom. I tillegg søkes det om mindre fasadeendring ved at det settes inn 2 nye vinduer i kjelleren.

Tiltaket er betinget av dispensasjon fra reguleringsplan. Dispensasjon gis i eget vedtak.

Tiltaket og dispensasjon er nabovarslet.

Følgende tegningsgrunnlag er lagt til grunn for behandling av søknaden:
Tegningsgrunnlag mottatt 08.05.2024

Søknaden mottatt 16.04.2024. Søknaden var komplett 22.05.2024.

Kommunens faktaopplysninger i saken

Planstatus: Eiendommen er regulert til «boliger» i reguleringsplan Øderydningen. Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Eiendommens areal: 608,09

Bygningsnummer: 8252475

Uttalelser fra andre myndigheter: Tiltaket betinger ikke uttalelse fra andre myndigheter.

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven med forskrifter
Naturmangfoldloven
Kulturminneloven

Kommunens vurdering av søknaden

Kommunen har vurdert at tiltaket betinger dispensasjon fra reguleringsplanens § 2 bokstav a.
Dispensasjon er omsøkt og gis i eget vedtak.

Det forutsettes at alle krav i byggeteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen

Miljøkonsekvenser

Ikke utredet

Konklusjon

Søknaden om tillatelse til tiltak for bruksendring og mindre fasadeendring godkjennes på følgende vilkår og forutsetninger:

Det forutsettes at tiltaket oppfyller krav gitt i kommuneplanens arealdel, reguleringsplanen og i plan- og bygningsloven m/forskrifter. Dvs krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven må ivaretas.

Alt bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak.

Dersom det går offentlige eller private ledninger/kabler over tomta, er det tiltakshavers ansvar å avklare beliggenheten av og eventuelle konsekvenser for disse med berørt myndighet/rettighetsråver.

Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8.2.

Hvem har ansvar i saken:

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Dette fremkommer av plan- og bygningsloven § 23-1.

Når kan tiltaket igangsettes:

Når du mottar dette vedtaket kan du igangsette arbeidene.

Det må ikke igangsettes andre arbeider enn hva som er godkjent i denne saken.

Hvor lenge er vedtaket gyldig:

Er ikke tiltaket igangsatt senest tre år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i lengre tid enn to år, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-9.

Krav til ferdigattest:


Plan- og bygningsloven § 21-10 har krav om at alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. I denne saken vil det være ditt ansvar å påse at det blir søkt om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Skjema hentes fra www.dibk.no. Utvilt skjema(husk ref.nr) sendes: Horten kommune pb 10 3191 Horten eller postmottak@horten.kommune.no



Rett til å klage:



Vedtaket kan påklages innen tre uker fra den dag underretning om vedtaket er kommet frem, jfr pbl § 1-9.


Regning på behandlingsgebyr, jfr. betalingssatsdokumentet § 2.0, kr. 5 500,- blir sendt tiltakshaver.

Med hilsen









OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avh.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avh. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avh. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven. Kjøper harrett forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avh. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikten.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tunerer/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkantlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskaps, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppeng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffsarmatur, fastmonterte «spotlights», oppeng og skinner med spotlights samt uteslys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhangste lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høytalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utarrangementer som f.eks. badesump, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestue, utepis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensningskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfy og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feistige og lignende medfølger der dette er påbuddt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbuddt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyrget forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppeng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomtene, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Hva må du passe på som selger?

- Gi god og riktig informasjon!
- Sørge for å dokumentere boligens tilstand med en godkjent tilstandsrapport.
- Fylle ut egeneklæringen etter beste evne. Egeneklæringen er et viktig grunnslag for den bygningsskyndiges videre undersøkelse og vurderinger, og for boligselgerforsikring om du ønsker det.
- Feil eller mangelfull utfylling av egeneklæringen kan medføre ansvar for deg i form av regress eller avkortning av eventuell boligselgerforsikring.
- Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og salgsoppgaven for å sikke at det ikke er feil eller misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i klart og tydelig språk!
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.
- Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er det for at kjøper vil klage til deg etter salget. Spør hvis du lurer på noe – før informasjonen blir publisert!

Den viktige tilstandsrapporten

En tilstandsrapport beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om tilstandsrapport.

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige trapper.

Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper.

NB: Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at du innholder en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.

Hva må du passe på som kjøper?

- Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospekten og seigers egeneklæring nøy.
- Du kan ikke klage på forhold som du har fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.
- Se på tilstandssgrad og ansatt utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en ansatt kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbellegg til parkett eller å etterisolerere for bedre energibesparelse.
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Hva må du passe på som kjøper?

- Lese tilstandsrapporten, Forbrukerrådet, Forbrukerinformasjon ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmegleforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenunder gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsligiene tilknyttet budgivning.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
- Alle bud skal inngå skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftligt gjelder også budforhøyelsen og motbud, aksept eller avslag fra selger. For formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er opplyst for budgiver som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud mener også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
- Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt grnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktforskrift, finansieringsplan, akseptifrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nævneværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert for forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
- Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budbunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megler ikke formidle bud med kontrale akseptfrist em kl. 12.00 første virkedag etter sisté annonserte visning. Etter denne fristen bør budgiver ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgiver og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud mngis med en frist som åpenbarer for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler faraude budgiver å stille slik frist.
- Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

Vite mer?

Les her!

Huseierne.no/boligsalg

Norskstat.no

NEFin.no

Forbrukerrådet.no

EiendomNorge.no

Forbrukerinformasjon
om tryg bolighandsel
versjon 1, november 2021

Forbrukerinformasjon OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Forbrukerinformasjon ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmegleforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenunder gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsligiene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, henunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

VIKTIGE AVTALEERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrepet ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet for denne tid avslås av selger eller budgiver (man bor derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står frritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, også for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbuds-»), avtalerettlig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

BUDSKJEMA

Oppdragsnr: 28220259
Adresse: Syrinveien 18, 3179 Åsgårdstrand
Betegnelse: GNR 2, BNR 627 i Horten kommune

Gis herved bud stort kr.

skriver

Budter er bindende til dato / - kl:

ønsket overtakelse:

Jeg bekrefjer å ha lest salgsoppgave, tilstandsrapport og forbrukerinformasjon om budgivning.

Eiendommen selges som den er, det vil si den stand den forelå ved besiktigelse, ifølge av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9.

BUDET GIS MED FØLGENDE FORUTSETNING:

Uten forbehold Annet

FINANSIERINGSPLAN - megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

Egenkapital Kr

Lån (bank og saksbehandler) Kr

Til sammen Kr

Egenkapital ved salg av egen bolig: Kontanter Annet

Budgiver er kient med Partners sin orientering om budgivning som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er bindende for budgiver når de er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budeter bindende for begge partene når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kient med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg for budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler.

NAVN 1:

PERSONNR:

ADR: POSTNR/STED:

E-POST 1: MOBIL 1:

E-POST 2: MOBIL 2:


STED/DATO /KL: UNDERSKRIFT:

HUSK Å LEGGE VED GYLDIG LEGITIMASJON PÅ ALLE BUDGIVERE. (Bruk gjerne felt under)

Bakke Sørvik & Partners, Tønsberg Tlf. 333 11 333

Salgsoppgaven er opprettet 07.06.2024 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.





PARTNERS.NO