

Egenerklæring

Monumentveien 37, 9901 KIRKENES

25 Feb 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse

Monumentveien 37

Postadresse

Monumentveien 37

Enhetsnummer

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen?

September 2020

Har du selv bodd i boligen?

Ja Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

September 2020 til juli 2023

Har du kjennskap til feil /t eller mangler ved borettslagets/sameiets fellesområder, som for eksempel garasje, ønsker vi at du oppgir dette når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.

Informasjon om eksisterende husforsikring

Vet ikke

Informasjon om selger

Selger

Dahl, Marit Skjerping

Selger

Hallan, Christoffer Larsen

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.



Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Våtrom

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv feilen og omfanget

Fuktskader på veggplater ved dusj etter feil fra entreprenør. Utbedret.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

2.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.1.2 Årstall

2024

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

Faglært Ufaglært

2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Det som er utbedret er følgende:---Rivning av baderomspanel i våtsone, fra hjørnet til hjørnet. Det er lagt ny bunn og hjørnelister som er fuget på nytt. Represjon av belegg, som er limt fast i dokasse. Denne er også fuget i skøyt langs dokasse. Det er fuget rundt hele dokassen. Det er montert nye taklister i hele rommet.

2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Brødrene Strøm AS

2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

Ja Nei

Tak, yttervegg og fasade

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

4 I din leilighet, er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Kjeller

5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

6 Har leiligheten kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?



Ja Nei

8 Er det utført arbeid med drenering?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Rør

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Liten lekkasje under vasken på kjøkkenet. Ordnet av rørlegger.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Ventilasjon og oppvarming

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?



Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i leiligheten?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Planer og godkjenninger

23 Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?

Ja Nei

25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

Ja Nei

27 Er det utført radonmåling?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

28 Er det andre forhold av betydning eller sjananse for eiendommen eller nærområdet?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til



Andre opplysninger

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Boligselgerpakke

Boligen selges med boligselgerpakke

Boligselgerpakken består av boligselgerforsikring og tilstandsrapport fra Anticimex.

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 95197658

Egenerklærings skjema


Name
Marit Skjerping Dahl

Date
2026-02-25

Name
Christoffer Larsen Hallan

Date
2026-02-25

Identification
 Marit Skjerping Dahl

Identification
 Christoffer Larsen Hallan



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

Egenerklærings skjema

Signed by:

Marit Skjærping Dahl
Christoffer Larsen Hallan

25/02-2026
19:46:14
25/02-2026
19:53:34

BankID OIDC
High
BankID OIDC
High

Tilstandsrapport

 Andelsleilighet

 Monumentveien 37, 9901 KIRKENES

 SØR-VARANGER kommune

 gnr. 26, bnr. 198

 Andelsnummer 2

Sum areal alle bygg: BRA: 68 m² BRA-i: 46 m²



Befaringsdato: 15.11.2025

Rapportdato: 15.11.2025

Oppdragsnr.: 19984-1455

Referansenummer: WY1803

Autorisert foretak: Øst-Finnmark Takst og Eiendom AS

Sertifisert Takstingeniør: Glenn Arne Johansen Grahn



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningsakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningsakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningsakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningsakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Øst-Finnmark Takst og Eiendom AS

Øst-Finnmark Takst og Eiendom AS utfører takseringstjenester i hele Øst-Finnmark og er sertifisert via Norsk Takst. Bedriften er en aktør i takseringsmarkedet og har spesialisert seg på utførelse av verditakster, boligsalgsrapporter og tilstandsrapporter for boliger. Kontorstedet er på Hesseng i Sør-Varanger kommune. Vi utfører også reklamasjonstakster etter overtakelse av nye boliger, samt er ofte engasjert på overtakelsesforretninger av nye boliger. Videre er bedriften delaktig i diverse annen næringsvirksomhet innen utvikling av eiendom, samt investeringsvirksomhet.

Glenn Arne Grahn har over 10 års bransjeerfaring med taksering av alle typer boliger og leiligheter. Han har lang fartstid som byggmester med tilleggstudanning innen tømmerfaget, utdanning fra teknisk fagskole (bygg), våtromssertifikat (kontrollerende og utførende) og har utdannet seg som takstingeniør via Universitet i Stavanger.



Rapportansvarlig

Glenn Arne Johansen Grahn

glennarnegrahn@outlook.com

936 30 582



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningsakkyndig?

Den bygningsakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningsakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningsakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggregler

Den bygningsakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningsakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningsakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsløse slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningsakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

! TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

! TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

! TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.

! TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

- TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Leilighet oppført i en boligbygning inneholdende 6 leiligheter fra 2017.

Det er ikke foretatt oppgraderinger innvendig eller utvendig etter byggeår og det må generelt forventes normale bruksmerker.

Som det fremgår av rapporten for øvrig er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.

Det er viktig å påpeke at bygningen antas å være oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeperioden.

Dagens forskriftskrav til isolasjon, brann og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da dette huset ble bygget, og det må derfor forventes et avvik i forhold til dagens standard.

Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter med tilstandsgradering.

Tilstandsgradering kan også gis under henvisning til forventet teknisk levetid for bygningsdeler/komponenter og gjenspeiler at deler av denne er oppbrukt.

Konstruksjonsdeler som ikke er synlige, men beskrevet, er sannsynlige antagelser fra takstmann eller opplysninger fra eier.

Andelsleilighet - Byggeår: 2017

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Takkonstruksjonen består av trekonstruksjoner fra 2017, prefabrikkerte takstoler med pulttak. Kaldloft. Undergurt er isolert. Over sperrer er det montert taktro av OSB plater. Yttertakket er tekket med asfalt shingel fra 2017. Utvendige beslag består av plastisol eller tilsvarende. Takrenner og nedløp består av stål. Takvann føres ut til terreng via utkaster.

Yttervegger består av av trekonstruksjoner fra 2017. Isolert bindingsverk som er vindtettet, lekter og utvendig liggende panel. Utvendige fasader ble sist malt i 2017.

Fabrikkmalte vinduer med 3 lags pressglass fra 2016.

Fabrikkmalt ytterdør og veranda dør fra 2016.

Terrasse består av trekonstruksjoner fra 2017.

INNSENDIG

[Gå til side](#)

Innvendige overflater er fra 2017, der det må forventes normale bruksmerker på overflater. Overflatene består av:

- Gulv: Belegg på alle gulv.
- Vegg: Fabrikkmalte veggplater av type mdf eller tilsvarende.
- Tak: Fabrikkmalte himlingsplater.

Isolert betongdekke i 1.etg. Tradisjonelt trebjelkelag mellom 1.etg - 2.etg (mellom leilighetene). Det er foretatt stikkmålinger med gulvlaser uten å påvise unormale funn.

Bygget er utført med forskriftsmessig radonsperre, dokumentasjon foreligger. Basert på NGUs aktsomhetskart av radon består området av moderat til lav aktsomhet av radon.

Innvendige dører består av malte fyllingsdører.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad fra 2017: Gulv belegg, baderomsplater på vegg, himlingsplater,

dusjhjørne m/glassdører, vegghengt toalett, baderomsinnredning. Det foreligger dokumentasjon på bad. Det er foretatt fuksøk på bad, utenå påvise unormale funn. Baderomsplater har nylig blitt oppgradert i våtsonen. Det foreligger en rapport på fuktmålinger, det er derfor ikke foretatt hulltaking.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning fra 2017: Lyse fronter på overskap og underskap, laminert benkeplate av spon eller tilsvarende, kitchenboard på vegg over benkeplate, kjøkkenvask m/enkel kum, opplegg til oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr (m/komfyrvakt). Waterguard/lekkasje sikring under kjøkkenvask. Det må forventes normale bruksmerker på overflater. Kjøkkenventilator over komfyr.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vanninntak på teknisk rom. Vannfordelingskap m/rør i rør system fra 2017. Vannstokk er nummerert og det foreligger dokumentasjon på røranlegget.

Avløpsrør består av plastrør.

Balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregat er montert på teknisk rom. Ventilasjonsfilter er skiftet årlig, sist i 2025.

Varmtvannstank av type OSO Hotwater 198 liter fra 2016.

Elektrisk anlegg av type 400V. Sikringsskap m/automatsikringer. Elektrisk ledningsnett er generelt montert skjult. Det foreligger dokumentasjon på elektrisk anlegg fra KIMEK AS.

Røykvarsel i stue. Brannslukker av type 6 liter skum.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Byggegrunn er ikke visuelt synlig. Basert på NGUs løsmassekart består byggegrunnen av "Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet".

Fuksikring og drenering fra 2017.

Utvendig avløpsrør består av plastrør fra 2017 og er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger. Utvendig vannledning består av plastrør fra 2017 og er tilknyttet offentlig vannforsyning via privat stikkledning.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet


[Gå til side](#)

Andelsleilighet

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Andelsleilighet

! TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

! Våtrom > 1. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner [Gå til side våtrom](#)

! TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

! Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)

Tilstandsrapport

ANDELSLEILIGHET



Byggeår
2017

Standard

Andelsleilighet oppført i trekonstruksjoner fra 2017, der det må forventes denne standarden på innvendige overflater og utvendige fasader.

Vedlikehold

Andelsleiligheten er generelt vedlikeholdt.

UTVENDIG

Taktekking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Yttertaket er tekket med asfalt shingel fra 2017. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Pga at besiktigelsen er utført fra bakkenivå, er vurderingen begrenset. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket. Det er ikke avdekket skader under befaringen, men det må presiseres at det ikke betyr at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Nedløp og beslag

Utvendige beslag består av plastisol eller tilsvarende. Takrenner og nedløp består av stål. Takvann føres ut til terreng via utkaster.

Veggkonstruksjon

Yttervegger består av trekonstruksjoner fra 2017. Isolert bindingsverk som er vindtettet, leker og utvendig liggende panel. Utvendige fasader ble sist malt i 2017.

Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

Takkonstruksjonen består av trekonstruksjoner fra 2017, prefabrikkerte takstoler med pulttak. Kaldloft. Undergurt er isolert. Over sperrer er det montert taktro av OSB plater.

Vinduer

Fabrikkmalte vinduer med 3 lags pressglass fra 2016.

Årstall: 2016 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Dører

Fabrikkmalt ytterdør og veranda dør fra 2016.

Årstall: 2016 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Terrasse består av trekonstruksjoner fra 2017.

INNVENDIG

Overflater

Innvendige overflater er fra 2017, der det må forventes normale bruksmerker på overflater. Overflatene består av:

- Gulv: Belegg på alle gulv.
- Vegg: Fabrikkmalte veggplater av type mdf eller tilsvarende.
- Tak: Fabrikkmalte himlingsplater.

Etasjeskille/gulv mot grunn

Isolert betongdekke i 1.etg. Tradisjonelt trebjelkelag mellom 1.etg - 2.etg (mellom leilighetene). Det er foretatt stikkmålinger med gulvlaser uten å påvise unormale funn.

Radon

Bygget er utført med forskriftsmessig radonsperre, dokumentasjon foreligger. Basert på NGUs aktsomhetskart av radon består området av moderat til lav aktsomhet av radon.

Tilstandsrapport



NGUs aktsomhetskart av radon.

TG 1 Innvendige dører

Innvendige dører består av malte fyllingsdører.

VÅTROM

1. ETASJE > BAD

Generell

Bad fra 2017: Gulv belegg, baderomsplater på vegg, himlingsplater, dusjhjørne m/glassdører, vegghengt toalett, baderomsinnredning. Det foreligger dokumentasjon på bad.



1. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Baderomsplater på vegg fra 2024. Malt himling.

1. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Gulvbelegg med elektriske varmekabler.

1. ETASJE > BAD

TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluk. Tettesjikt av gulvbelegg.



1. ETASJE > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Dusjhjørne m/glassdører, baderomsinnredning, vegghengt toalett.

1. ETASJE > BAD

TG 1 Ventilasjon

Balansert ventilasjon. Avtrekk i himling. Tilluft fra tilstøtende rom.

1. ETASJE > BAD

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er foretatt fuktsøk på bad, utenå påvise unormale funn. Baderomsplater har nylig blitt oppgradert i våtsonen. Det foreligger en rapport på fuktmålinger, det er derfor ikke foretatt hulltaking.

KJØKKEN

1. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Kjøkkeninnredning fra 2017: Lyse fronter på overskap og underskap, laminert benkeplate av spon eller tilsvarende, kitchenboard på vegg over benkeplate, kjøkkenvask m/enkel kum, opplegg til oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr (m/komfyrvakt). Waterguard/lekkasje sikring under kjøkkenvask. Det må forventes normale bruksmerker på overflater.

Tilstandsrapport



1. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Kjøkkenventilator over komfyr.



TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Vanninntak på teknisk rom. Vannfordelingsskap m/rør i rør system fra 2017. Vannstokk er nummerert og det foreligger dokumentasjon på røranlegget.

Vurdering av avvik:

- Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
- Vannkurser er ikke nummerert. Det foreligger ingen vannkurs oversikt.

Konsekvens/tiltak

- Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.

Det anbefales å nummerere vannkursene med oppdatert kursoversikt.



TG 1 Avløpsrør

Avløpsrør består av plastrør.

TG 1 Ventilasjon

Balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregat er montert på teknisk rom. Ventilasjonsfilter er skiftet årlig, sist i 2025.

TG 1 Varmtvannstank

Varmtvannstank av type OSO Hotwater 198 liter fra 2016.



TG 1 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygnings sakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Tilstandsrapport

Elektrisk anlegg av type 400V. Sikringsskap m/automatsikringer. Elektrisk ledningsnett er generelt montert skjult. Det foreligger dokumentasjon på elektrisk anlegg fra KIMEK AS.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
2017
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Nei
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei



TG 0 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Røykvarsel i stue. Brannslukker av type 6 liter skum.


1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
2. Er det skader på brannslukkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Byggegrunn er ikke visuelt synlig. Basert på NGUs løsmassekart består byggegrunnen av "Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet".

Tilstandsrapport



NGUs løgsmassekart over området.

TG 1 Drenering

Fuktsikring og drenering fra 2017.

TG 1 Utvendige vann- og avløpsledninger

Utvendig avløpsrør består av plastrør fra 2017 og er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger. Utvendig vannledning består av plastrør fra 2017 og er tilknyttet offentlig vannforsyning via privat stikkledning.

Bygninger på eiendommen

Carport m/bod



Anvendelse

Byggeår

Kommentar

Standard

Vedlikehold

Beskrivelse

Carport m/bod som er oppført i trekonstruksjoner i 2018.

- Asfaltert parkeringsplass under carport.
- Utvendig bod som er plateslått med OSB plater.
- Hyller.
- Boddør.

Det må generelt forventes normale bruksmerker på overflater.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt

Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som optas av yttervegger.



Carport og/eller garasje plass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA) Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).
Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjeheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningsakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningsakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningsakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Andelsleilighet

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
1. Etasje	46			46	
SUM	46				
SUM BRA	46				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
1. Etasje	Gang, bad, teknisk rom, kjøkken, stue, soverom		

Kommentar

Arealet er målt med avstandslaser på befaringstidspunktet. Leiligheten innehar et areal på 46m2.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggt teknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Carport m/bod

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Etasje		22		22	
SUM		22			
SUM BRA	22				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Etasje	Bod, bod 2		

Kommentar

Arealet er målt med avstandslaser Bod er 7m2 og carport er ca. 15 m2.

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende.

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Andelsleilighet	46	0
Carport m/bod	0	22

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
15.11.2025	Glenn Arne Johansen Grahn	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
5605 SØR-VARANGER	26	198		0	8524.5 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Monumentveien 37

Hjemmelshaver

Sør-Varanger Kommune, Skytterhusfjellet II
Borettslag

Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
/SKYTTERHUSFJELLET II BORETTSLAG	919061049		BoNord	Hallan Christoffer Larsen, Dahl Marit Skjerping

Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer

2

Årsregnskap

Regnskapsår	0	Samlet aksjekapital:	0
Omløpsmidler:	0	Samlet innskuddskapital:	0
Kortsiktig gjeld (-)	-	Langsiktig gjeld (+):	+ 0
Disponible midler:	0	Langsiktig gjeld og innskuddskapital:	0

Kommentar

Årsregnskap er ikke overlevert.

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen er lokalisert i et relativt nytt boligfelt på Skytterhusfjellet i Kirkenes. Skytterhusfjellet er området der Sør-Varanger kommune tilrettelegger for boligtomter. Denne leiligheten er etablert i byggetrinn 2. Omkringliggende bebyggelse består primært av tilsvarende flermannsboliger inneholdende andelsleiligheter langs Lykketrefet og Monumentveien. Leilighetsområde vurderes å være ferdigstilt i 2018. Det er kort avstand til Skytterhusfjellet barnehage (230m), omsorgssenter (250m), Kirkenes sykehus (ca. 730 m) og kollektivtransport (buss). Nærmeste grunnskole (Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole) er ca. 3km. Avstand til Kirkenes sentrum er ca. 3,3km med diverse sentrums butikker, cafe, restaurant, dagligvarehandel, kino, Barents badet, Kirkenes stadion. Det vurderes å være gode lys- og solforhold.

Adkomstvei

Adkomstvei fra Monumentveien (offentlig vei).

Tilknytning vann

Boligen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Boligen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i egen reguleringsplan for området (PlanID 2011004).

Om tomten

Eiendommen er på 8524m² og er en festet tom, der Sør-Varanger kommune er bortfester.

Tinglyste/andre forhold

Se vedlagt grunnboksdokument.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
57 300 000	2017

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	03.06.2024	
2	03.06.2024	
3	17.11.2025	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis normalt ingen begrunnelse, da dette kun viser normal slitasje eller mindre avvik slik som feil eller skader. Ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltak er nødvendige og lønnsomme. Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold, som feil, skader eller uregelmessigheter, og foreslåtte tiltak. Anslagene angis i intervaller, er veiledende og basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av valg av utførelse, materialpriser og markedsforhold. For nøyaktig vurdering anbefales ytterligere undersøkelser og flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Anslagene gir kun et overordnet bilde og er ikke bindende. Skjulte feil eller avvik, eller forhold som ikke er avdekket, kan medføre ekstra kostnader. Verken bygningssakkyndig eller rapportens utsteder kan holdes ansvarlig for forskjeller mellom anslag og faktiske kostnader.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSENDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggssundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på insiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.
- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.
- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringsstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/WY1803>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemd.no for mer informasjon

Monumentveien 37

Nabolaget Bjørkheim - vurdert av 29 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne



Offentlig transport

Skytterhusfjellet Linje 10	3 min
Kirkenes Høybuktkmoen	16 min

Skoler

Kirkenes skole (1-10 kl.) 517 elever, 32 klasser	6 min
Kirkenes videregående skole 510 elever, 29 klasser	6 min



Opplevd trygghet
Veldig trygt 93/100




Kvalitet på skolene
Bra 71/100



Naboskapet
Godt vennskap 68/100

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Bjørkheim	1 281	767
Hesseng	1 938	1 080
Norge	5 425 412	2 654 586

Barnehager

Skytterhusfjellet barnehage (1-5 år) 72 barn	3 min
Hesseng barnehage (1-5 år) 52 barn	7 min

Dagligvare

Coop Extra Kirkenes	5 min
Joker Kirkenes	6 min

Primære transportmidler

- 1. Egen bil
- 2. Sykkel

Gateparkering
Lett 91/100


Støynivået
Lite støynivå 90/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 86/100

Sport

- Lillebanen 5 min
Ballspill 3.1 km
- Kirkenes stadion 5 min
Ballspill, fotball 3.3 km
- Trim Kirkenes 7 min


Boligmasse




Varer/Tjenester

- AMFI Kirkenes 6 min
- Vitusapotek Kirkenes Handelspark 5 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)




Familiesammensetning



Sivilstand

		Norge
Gift	30%	33%
Ikke gift	57%	54%
Separert	8%	9%
Enke/Enkemann	4%	4%



Monumentveien 37

Nabolaget Bjørkheim - vurdert av 29 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne



Opplevd trygghet
Veldig trygt 93/100



Kvalitet på skolene
Bra 71/100



Naboskapet
Godt vennskap 68/100

Offentlig transport

Skytterhusfjellet
Linje 10 3 min
0.2 km


Kirkenes Høybuktknoen 16 min

Skoler

Kirkenes skole (1-10 kl.) 6 min
517 elever, 32 klasser 3.4 km

Kirkenes videregående skole 6 min
510 elever, 29 klasser 4.2 km

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Bjørkheim	1 281	767
Hesseng	1 938	1 080
Norge	5 425 412	2 654 586

Barnehager

Skytterhusfjellet barnehage (1-5 år) 3 min
72 barn 0.2 km

Hesseng barnehage (1-5 år) 7 min
52 barn 5 km


Dagligvare

Coop Extra Kirkenes 5 min

Joker Kirkenes 6 min

ENERGIATTEST

Adresse	Monumentveien 37
Postnummer	9901
Sted	KIRKENES
Kommunenavn	Sør-Varanger
Gårdsnummer	26
Bruksnummer	198
Seksjonsnummer	—
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	300267054
Bruksenhetsnummer	H0101
Merkenummer	d374f864-bc79-44c9-b2d3-aa8a54aa54de
Dato	18.02.2024



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no.

Målt energibruk 9 741 kWh pr. år

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:

9 741 kWh elektrisitet	0 kWh fjernvarme
0 liter olje/parafin	0 Sm ³ gass
0 kg bio (pellets/halm/flis)	0 liter ved

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Tips 2: Luft kort og effektivt

Tips 3: Redusér innnetemperaturen

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Temperatur- og tidsstyring av panelovner

- Følg med på energibruken i boligen

- Tiltak utendørs

- Velg hvitevarer med lavt forbruk

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.

Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt innneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se www.energimerking.no/beregninger.

Bygningskategori:	Boligblokker
Bygningstype:	Leilighet
Byggeår	2017
Bygningsmateriale:	Tre
BRA:	47
Ant. etg. med oppv. BRA:	1
Detaljert vegger:	Nei
Detaljert vindu:	Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming: Elektrisk

Ventilasjon Balansert ventilasjon

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (www.energimerking.no/NS3031).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no.

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.energimerking.no.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. [800 49 003](tel:80049003).

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Monumentveien 37
Postnummer: 9901
Sted: KIRKENES
Kommune: Sør-Varanger
Bolignummer: H0101
Dato: 18.02.2024 20:08:28
Energimerkenummer: d374f864-bc79-44c9-b2d3-aa8a54aa54de

Kommunennummer: 5605
Gårdsnummer: 26
Bruksnummer: 198
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Bygningsnummer: 300267054

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 1: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 2: Tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For gulvvarme eller takvarme med styringsenhet m/termostat kan det vurderes utskiftning til ny styringsenhet med kombinert termostat- og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Merk at flere vanlige typer termostater også har mulighet for tidsstyring i form av aktivering av programfunksjonsknapp bak deksel, se medfølgende bruksanvisning.

Tiltak 3: Tidsstyring av panelovner

Elektriske varmeovner er utstyrt med termostat men har ikke automatikk for tidsstyring / nattsenkning av temperaturen. Dersom ovnene er meget gamle kan det vurderes en utskiftning til nye ovner med termostat- og tidsstyring, eller det ettermonteres spareplugg eller automatikk for tidsstyring på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Brukertiltak

Tiltak 4: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 5: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 6: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 7: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persiener om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 9: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 10: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 11: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 12: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 13: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak utendørs

Tiltak 14: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 15: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 16: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 17: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 18: Utføre service på ventilasjonsanlegg

Balanserte ventilasjonsanlegg bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fungerer som de skal. Filtre bør skiftes jevnlig.

Bytte av baderomspanel – Monumentveien 37, 9901 Kirkenes

Utførende entreprenør: Brødrene Strøm AS, orgnr: 931 091 581

Snekker Jørgen Strøm

25.05.24.

Det har blitt oppdaget ulike slitasje skader på badet i denne leiligheten som vi har utbedret Lørdag 25.05.24. Blant annet var fugen nederst ved bunnlisten gått i oppløsning, platen var begynt å smuldre som følge av dette. Belegget på dokassen var løsnet og ikke fuget i skøyt gulv-dokasse. Platene som var satt fra dokasse mot maderomspanel var ikke fuget i hjørnet, dette gjelder også hobbyplaten på topp av dokasse. Taklist har tatt skade av fuktigheten i rommet grunnet dårlig avtrekk.

Det som er utbedret er følgende:

- Rivning av baderomspanel i våtsone, fra hjørnet til hjørnet.
- Det er lagt ny bunn og hjørnelister som er fuget på nytt.
- Represjon av belegg, som er limt fast i dokasse. Denne er også fuget i skøyt langs dokasse.
- Det er fuget rundt hele dokassen.
- Det er montert nye taklister i hele rommet.

Jeg kan også legge til at veggen har ikke tatt noen form får skade, da belegget har en så høy oppbrett som har tatt eventuelt vanninntrenginger. Gipsen bak baderomspanel er helt tørr og ingen tegn til fuktskader.

Vi oppdaget også dårlig bruk av fug/tettningsmasser i eksisterende plater. Disse datt i fra hverandre når vi sku ta dem ned. Samme med hjørne og bunnlister, disse var så å si kun poppet på uten noen form for tetting, som ikke er i henhold til monteringsanvisning av fibo baderomspanel.


Legger ved bilder som avtalt. Har tatt noen under rivningen, og etter endt resultat.





















Boligopplysninger:

Dato utkjørt: 16.12.25 Side 1 av 2

Skytterhusfjellet II Borettslag	Vår ref.:	3038/2
Monumentveien 37	Type:	Tilknyttet borettslag
9901 KIRKENES	Eiere:	Marit Skjærping Dahl, Christoffer Larsen Hallan
Organisasjonsnr: 919 061 049	Andelsnr:	2

1: Felleskostnader

Tot. innev. måned: 6 511

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader:	Felleskostnader - 1	2 593
	Budsjetterte rentekostnader	3 918
Tilleggsytelser:	Medlemskontigent medeiere (forfall hver 12. md.)	(300,00 i Feb. 25) 0

2: Registrerte endringer felleskostnader

Neste endring: 01.01.2026 Tot. utg. i kr.: 6 090

Felleskostnader:	Felleskostnader - 1	2 593
	Budsjetterte rentekostnader	3 497
Tilleggsytelser:	Medlemskontigent medeiere (forfall hver 12. md.)	(300,00 i Feb. 25) 0

3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (lån)	811 671	Gjeld siste årsoppg.:	822 684
Klient ajourf. lån:	52 374 285	Klient gj. s. årsoppg.:	53 069 802

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 49017860436, Sparebank 1 Nord-Norge

Annuitetslån, 12 terminer per år.

Rentesats per 16.12.2025: 5.12% pa.

Antall terminer til innfrielse: 393

Saldo per 16.12.2025: 27 234 391

Andel av saldo: 0

Første termin: 28.07.2025Neste avdrag: 28.07.2027 (siste termin 28.08.2058)

Flytende rente

Lånenummer: 49017845747, Sparebank 1 Nord-Norge

Annuitetslån, 12 terminer per år.

Rentesats per 16.12.2025: 5.12% pa.

Antall terminer til innfrielse: 380

Saldo per 16.12.2025: 25 139 894

Andel av saldo: 811 672

Første termin: 28.07.2025Neste avdrag: 28.07.2027 (siste termin 28.07.2057)

Flytende rente

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 28.07.2027 utgjøre ca kr 949,00 per måned for denne boligen

4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder:	May-Grethe Monsen
Adresse:	MONUMENTVEIEN 75
Postnr/-sted:	9901 KIRKENES
Telefon:	Mob.: 93090381
E-post:	post@polarlys.no

5: Restanse felleskostnader pr. 16.12.2025

Utestående saldo:	0		
Felleskostnader:	0	Restanse:	0
Gebyr:	0	Forskudd:	0
Rente:	0	Overdekning:	0

6: Ligning - 2024

Annen formue:	12 360	Gjeld:	822 684	Andre inntekter:	610
		Utgifter:	47 447		

Boligopplysninger:

Dato utkjørt: 16.12.25 Side 2 av 2

Skytterhusfellet II Borettslag	Vår ref.:	3038/2
Monumentveien 37	Type:	Tilknyttet borettslag
9901 KIRKENES	Eiere:	Marit Skjærping Dahl, Christoffer Larsen Hallan
Organisasjonsnr: 919 061 049		

7: Pålydende

Pålydende:	5 000	Opprinnelig innskudd:	925 000
Andelsnr:	2	Partialobligasjonsnr:	

8: Bygning/eiendom

Byggeår: 2017
Gårds/bruksnr: 26/198
Bygningstype: Blokk
Feste/eiet tomt: Festet
Årlig festeavgift: 17 649,00
Avg. reguleres: <ukjent>

9: Forsikring

Forsikret i:	If Skadeforsikring NUF	Polisenr:	SP0001691082
--------------	------------------------	-----------	--------------

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Ferdigstillt:	05.07.2017	Første innflytting:	11.07.2017	SSBnr:	H0101
Etasje:	1	Oppvarmingstype:	Strøm/biopeis		
Heis:	Nei	BRA	50.1		
Parkeringstype:	Carport ()				
Systemlås:	Nei	Antall rom:	2		
Husdyrhold:		Oppr. antall rom:	2		
Livsløp standard:	Nei	Kategori:	50,1 BRA	P-rom	46.4
Ansiennitetsregler:	1 - Borettslag - Siste samlede botid i ant. 2 - Felles forkjøpsrett 2 - Andel BBL				

Fasiliteter:

Vedtekter for Skytterhusfjellet II borettslag

org nr 919 061 049

tilknyttet
Polarlys boligbyggelag

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 23.mai 2017.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Skytterhusfjellet II borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (boret) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Sør Varanger kommune og har forretningskontor i Alta kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Polarlys boligbyggelag som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 5.000,00.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) I tillegg har virksomheter som skal skaffe bolig til sine ansatte rett til å eie inntil ti prosent av andelene.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borettslag og bruksoverlating

4-1 Borettslaget

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.

Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmen.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i vegg og bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterrett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttet gjennomført.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer med 1 varamedlem.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlem velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av delegater til Polarlys Boligbyggelags generalforsamling
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5 Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtreddende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

Innkalling til generalforsamling i Skytterhusfjellet II borettslag

Det innkalles med dette til generalforsamling i Skytterhusfjellet II borettslag på **Pensjonisten, Kirkenes**

Tirsdag 9.april 2024, kl 18.30

Saksliste:

1. Konstituering
2. Årsmelding for 2023
3. Årsregnskap for 2023
4. Valg av delegat med vara, til Polarlys Boligbyggelags generalforsamling
5. Godtgjørelse til styret og revisor

6. Innkomet sak fra beboer:
 - Ønske om etablering av IN-ordning på borettslagets fellesgjeld

7. Sak fra styret:
 - 7.1 Oppfølging av vedtak fra GF 21.03.2023
Synliggjøring av årsforbruk av strøm i perioden 2020 – 2023
 - 7.2 Tiltak for bekjemping av brunkløvermidd

8. Valg av styreleder, ett styremedlem og ett varamedlem

Kirkenes, 27.februar 2024
for Skytterhusfjellet borettslag

May-Grethe Monsen
May-Grethe Monsen
Styreleder

Vedlegg: Årsmelding for 2023
Årsregnskap for 2023
Revisjonsberetning for 2023
Sakspapirer til sak 6 og 7

GENERALFORSAMLING I SKYTTERHUSFJELLET II BORETTSLAG 09.04.2024 KL 18.30

Sted: Pensjonisten - Kirkenes i Sør-Varanger Kommune

For forretningsfører Bonord møte Lars Erik Kristensen

Sak 1. Konstituering

Møteleder: Som møteleder ble Lars Erik Kristensen foreslått og enstemmig valgt.
Referent: Som referent ble Lars Erik Kristensen foreslått og enstemmig valgt.
Innkalling: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Saksliste: Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Underskrifter: Tove Iversen og Arild Vælitalo ble foreslått og enstemmig valgt.
Stemmeberettigede: Det møtte 20 andelseiere og 1 fullmakt.

Sak 2. Årsmelding for 2023

Årsmeldingen ble referert av May-Grethe Monsen og tas til etterretning

Sak 3. Årsregnskap for 2023.

Årsregnskapet ble gjennomgått av Lars Erik Kristensen og enstemmig godkjent med et negativt resultat på kr. 12.389,- som belastes annen egenkapital.
Disponible midler er pr 31.12.2023 utgjør kr. 1.026.509,-
Revisor sin beretning ble referert.

Sak 4. Valg av 2 delegater med vararepresentant til generalforsamling til Bonord

Åse Wosnitza og May-Grethe Monsen ble foreslått som delegater og enstemmig valgt.
Hilde Karin Karlsen og Peter Boye Andersen ble foreslått som vara og enstemmig valgt.

Sak 5. Godtgjørelse til styret og revisor.

Revisor godtgjøres etter regning.

Godtgjørelse til styreleder ble foreslått satt til kr. 37 000,- for 2023. Enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til styremedlemmer ble foreslått satt til kr. 12 000,- for 2023. Enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til varamedlem ble foreslått satt til kr. 2 000,- for 2023. Enstemmig vedtatt.

Møtegodtgjørelse til varamedlem ble foreslått til 500,- pr. oppmøte. Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Innkommet sak fra beboer

- Ønske om etablering av IN-ordning på borettslagets fellesgjeld

Alle boligselskap tilsluttet Bonord vil etter hvert få tilbud om etablering av IN-ordning hos DNB. Boligselskapene vil da måtte vedta dette i en e.o.generalforsamling. I et slikt vedtak godkjenner en etableringskostnader for både borettslaget, ca kr. 12.500.- og for den enkelte deltaker, ca kr. 4500.-

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 7. Saker fra styret

7.1 Synliggjøring av strømforbruk i perioden 2020-2023

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

7.2 Tiltak for bekjemping av brunkløvermidd

Generalforsamlingen gir styret i oppgave å arrangere dugnad for å få gjort anbefalte tiltak.

Utgifter tilfaller borettslaget.

Sak 8. Valg av styreleder, ett styremedlem og ett varamedlem

Som styreleder ble May-Grethe Monsen foreslått og enstemmig valgt for 2 år

Som styremedlem ble Hilde Karin Karlsen foreslått og enstemmig valgt for 2 år

Som varamedlem ble Åse Wosnitza foreslått og enstemmig valgt for 1 år

Det nye styret består av følgende:

Styreleder	May-Grethe Monsen	valgt for 2 år i 2024
Styremedlem	Hilde Karin Karlsen	valgt for 2 år i 2024
Styremedlem	Peter Boye Andersen	valgt for 2 år i 2023
Varamedlem	Åse Wosnitza	valgt for 1 år i 2024

Møtet avsluttet kl. 19:38


Møteleder/Referent


Underskrifter


Underskrifter

Skytterhusfjellet II borettslag

Styrets årsmelding for virksomheten i Skytterhusfjellet II borettslag for 2023

Skytterhusfjellet borettslags virksomhet har som hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom (boret). I tillegg organiserer og forvalter borettslaget andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes boret.

Skytterhusfjellet borettslag, som består av 44 boenheter ligger i Sør-Varanger Kommune.

Etter generalforsamlingen i 2023 har borettslagets styre bestått av:

Styreleder	May-Grethe Monsen
Styremedlem	Åse Wosnitza
Styremedlem	Peter Boye Andersen
Varamedlem	Hilde Karlsen

Forretningsførsel og revisjon:

Polarlys Boligbyggelag er forretningsfører for borettslaget.

Revisjonen utføres av Enter Revisjon Finnmark AS

I 2023 er det avholdt 9 styremøter, og behandlet 27 saker.

Borettslaget har ingen ansatte.

Det er ikke solgt leiligheter i borettslaget i 2023.

Økonomi

Årsregnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i fremtiden.

Styret foreslår at årets negative resultat på kr. – 12.389,- belastes annen egenkapital.

I henhold til regnskapet er borettslagets disponible midler 31.12.2023 kr. 1.026.509, -

Aktiviteter – vedlikeholdsarbeid i 2023

Styret har gjennomført følgende i 2023:

- Gjennomført vårdugnad
- Jobbet med HMS – og internkontrollrutiner
- Beplanting av fellesområder


På valg i år styreleder, styremedlem Åse Wosnitza og ett varamedlem.


Kirkenes, 27.02.2024




May-Grethe Monsen
styreleder

Åse Wosnitza
styremedlem




for Hilde Karlsen
Peter Boye Andersen
styremedlem


Bengt Ivar Svendsen
forretningsfører

Resultatregnskap pr. 31.12.23 for Skytterhusfjellet II Borettslag

	Note	Resultat hittil i år	Budsjett hittil i år	Budsjett 2023	Resultat 2022	Budsjett 2024
Inntekter						
Innkrevde felleskostnader		3 948 300	3 948 185	3 948 185	3 760 092	4 737 822
Sum inntekter		3 948 300	3 948 185	3 948 185	3 760 092	4 737 822
Utgifter						
Revisjonshonorar	1	4 615	5 000	5 000	4 615	5 000
Styreonorar	2	57 000	56 500	56 500	56 500	56 500
Andre forvaltningstjenester		95 880	95 880	95 880	95 880	99 750
Kontigent boligbyggelag		17 116	17 100	17 100	17 035	17 200
Vedlikehold	3	236 174	206 000	206 000	226 395	211 000
Forsikring		160 652	160 704	160 704	147 503	173 300
Kommunale avgifter	4	536 891	427 500	427 500	399 494	525 000
Festeavgifter		35 322	35 500	35 500	35 322	35 500
Energi, strøm		35 410	25 008	25 008	23 576	25 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		758	0	0	632	0
Andre driftsutgifter	5	87 686	109 992	109 992	112 930	94 500
Sum utgifter		1 267 504	1 139 184	1 139 184	1 119 881	1 242 750
Resultat før finansinntekt- og kostnad		2 680 796	2 809 001	2 809 001	2 640 211	3 495 072
Finansinntekt- og kostnad						
Finansinntekter	6	55 790	0	0	36 789	40 000
Finanskostnader	7	2 748 974	2 160 500	2 160 500	1 670 340	3 000 000
Resultat av finansinntekt- og kostnad		-2 693 184	-2 160 500	-2 160 500	-1 633 551	-2 960 000
Periodens resultat		-12 389	648 501	648 501	1 006 660	535 072

Balanse pr. 31.12.23 for Skytterhusfjellet II Borettslag


	Note	Balanse pr. 31.12.23	Balanse pr. 31.12.22
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	8	118 000 000	118 000 000
Sum varige driftsmidler		118 000 000	118 000 000
Sum anleggsmidler		118 000 000	118 000 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		1 077 054	1 665 488
Sum omløpsmidler	9	1 077 054	1 665 488
SUM EIENDELER		119 077 054	119 665 488


Balanse pr. 31.12.23 for Skytterhusfjellet II Borettslag


	Note	Balanse pr. 31.12.23	Balanse pr. 31.12.22
EGENKAPITAL OG GJELD			
Andelskapital		220 000	220 000
Sum innskudd egenkapital		220 000	220 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 246 598	6 246 598
Akkumulert resultat		-12 389	0
Sum opptjent egenkapital		6 234 209	6 246 598
Sum egenkapital	10	6 454 209	6 466 598
Gjeld			
Avsetninger og forpliktelser			
Vedlikeholdsavsetning		234 000	143 000
Sum avsetninger og forpliktelser		234 000	143 000
Langsiktig gjeld			
Langsiktige lån	11	53 338 300	54 021 580
Borettsinnskudd		59 000 000	59 000 000
Sum langsiktig gjeld		112 338 300	113 021 580
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 909	4 135
Påløpne renter		33 485	25 269
Annen kortsiktig gjeld		5 151	4 906
Sum kortsiktig gjeld		50 545	34 310
Sum gjeld		112 622 845	113 198 890
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		119 077 054	119 665 488
Pantestillelser	12	112 338 300	113 021 580

Alta 31.12.23

Styret for Skytterhusfjellet II Borettslag


 May-Grethe Monsen
 Styreleder


 Ase Wosnitza
 Styremedlem


 for Peter Boye Andersen
 Styremedlem


 Bengt Ivar Svendsen
 Forretningsfører

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk.

Endrede regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for borettslag ble fra 1989 t.o.m 2005 satt opp etter en særskilt forskrift av 24. januar 1989 nr. 50 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag.

Denne forskriften fravek til dels betydelig fra reglene om oppsett av årsregnskap i henhold til regnskapsloven. Spesielt gjorde dette seg gjeldende ved at investeringer og påkostninger ble direkte utgiftsført. Videre ble avdrag på lån utgiftsført.

Det ble videre utarbeidet en driftsoversikt og en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikten ble ikke delt på en slik måte at den var i balanse.

Årsregnskapet baserer seg på regnskapslovens regler om oppsett av årsregnskap. I tillegg stiller "Forskrift om årsregnskap og årsberetning av borettslag av 30. juni 2005" krav om noe informasjon i tillegg til kravene i regnskapsloven.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når veridfallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Noter 2023 Skytterhusfjellet II Borettslag

Note 1 - Revisjonshonorar

Revisjon

Revisjonshonorar er sin helhet knyttet til ordinær revisjon

Borettslaget har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Note 2 - Styrehonorar

	2023	2022
5330 STYRELEDERGODTGJØRELSE	36 500	36 500
5340 HONORARER ANDRE STYREMEDLEMMER	20 500	20 000
Sum	57 000	56 500

Note 3 - Vedlikehold

	2023	2022
6601 VEDLIKEHOLD BYGG	0	2 250
6602 VEDLIKEHOLD VVS	29 281	24 934
6603 VEDLIKEHOLD ELEKTRO	0	25 643
6604 VEDLIKEHOLD UTVENDIGE ANLEGG	105 893	434 568
6608 AVSATT TIL VEDLIKEHOLDSFOND	91 000	-261 000
6630 EGENANDELER FORS.SKADER	10 000	0
Sum	236 174	226 395

Note 4 - Kommunale avgifter

	2023	2022
7761 EIENDOMSSKATT	124 820	124 820
7765 Kommunale avgifter	412 071	274 674
Sum	536 891	399 494

Note 5 - Andre driftsutgifter

	2023	2022
7768 Snørydding/strøing	76 606	90 314
7770 BANK- OG BETALINGSGEBYRER	4 501	4 501
7790 DIV.KOSTN.(ikke spesifisert)	6 579	18 115
Sum	87 686	112 930

Note 6 - Finansinntekter

	2023	2022
8050 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD	55 250	36 646
8059 ANDRE RENTEINNTEKTER (morarenter kunder)	540	143
Sum	-55 790	-36 789

Note 7 - Finansutgifter

	2023	2022
8150 RENTEKOSTNADER LANGSIKTIGE LÅN	2 748 974	1 670 340
Sum	2 748 974	1 670 340

Note 8 - Bygninger

	2017/18
Anskaffet år:	
Kostpris 2017	57 300 000
Kostpris 2018	60 700 000
Bokført verdi 31.12	118 000 000

Note 9 - Disponible midler

	2023	2022
A. Disponible midler IB	1 631 178	1 845 120
B. Endring disponible midler		
Årets resultat	-12 389	1 006 660
Tilbakeføring vedlikeholdsavsetning	91 000	-261 000
Opptak/avdrag lån	-683 280	-959 602
B. Årets endringer disponible midler	-604 669	-213 942
C. Disponible midler	1 026 509	1 631 178

Note 10 - Egenkapital

Sum eiendeler forrige år	119 665 488
Sum gjeld forrige år	-113 198 890
Innskutt egenkapital	220 000
Egenkapital 31.12. forrige år	6 466 598
Årsresultat i år	-12 389
Sum egenkapital 31.12. i år	6 454 209

Note 11 - Langsiktig lån

Kreditor:	Sparebank 1 Nord-Norge	Sparebank 1 Nord-Norge
Formål:	Rehabilitering	Ny bygg
Lånenummer:	49017860436	49017845747
Lånetype:	Annuitet	Annuitet
Opptaksår:	2018	2017
Rentesats:	5.64 %	5.64 %
Betingelser:	Flytende	3MND NIBOR
Beregnet innfridd:	28.08.2058	28.07.2057
Opprinnelig lånebeløp:	30 350 000	28 650 000
Lånesaldo 01.01:	28 065 753	25 955 827
Avdrag i perioden:	345 322	337 958
Lånesaldo 31.12:	27 720 431	25 617 869
Saldo 5 år frem i tid:	26 227 577	24 136 095

Langsiktig lån

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld for enheter	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
	1	1 621 211	1 621 211
	1	1 575 543	1 575 543
	1	1 552 709	1 552 709
	2	1 542 437	3 084 874
	1	1 507 042	1 507 042
	2	1 475 375	2 950 750
	3	1 415 706	4 247 118
	3	1 370 038	4 110 114
	1	1 347 204	1 347 204
	2	1 318 896	2 637 792
	2	1 301 536	2 603 072
	2	1 274 187	2 548 374
	2	1 255 868	2 511 736
	2	1 229 479	2 458 958
	1	1 210 200	1 210 200
	2	1 184 771	2 369 542
	2	1 140 062	2 280 124
	2	1 117 708	2 235 416
	2	959 026	1 918 052
	2	913 359	1 826 718
	2	871 812	1 743 624
	1	867 691	867 691
	4	827 104	3 308 416
	1	822 023	822 023

Note 12 - Pantestillelser

Bokført gjeld sikret med pant pr. 31.12	112 338 300
Bokført verdi av eiendom stilt som sikkerhet pr. 31.12	118 000 000

Til generalforsamlingen i Skytterhusfjellet II Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Skytterhusfjellet II Borettslag som viser et underskudd på NOK 12 389. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Alta, 5. mars 2024

Enter Revisjon Finnmark AS


Trond Madssen
Statsautorisert revisor

Bengt Ivar Svendsen

Fra: Marthe Høiland <hoilandmarthe@gmail.com>
Sendt: onsdag 30. august 2023 21:46
Til: Skytterhusfjellet2 Borettslag
Kopi: Eva Nålelv
Emne: Fwd: Sak til generalforsamling

Hei

Jeg ønsker å melde inn en sak til generalforsamling for 2023. Jeg ønsker at borettslaget skal gi andelshaverne mulighet til individuell nedbetaling (IN) av sin andel av fellesgjelden.

Jeg har lagt til Polartlys Boligbyggelag i kopi.

Med vennlig hilsen
Marthe Høiland

Sak 6 IN-ordning

Etter fusjon med Bonord, vil alle boligselskapene få tilbud om å flytte lånefinansieringen fra Sparebank 1 Nord-Norge til DNB. Bonord har IN-ordning tilknyttet avtalen med DNB. Alle boligselskapene som er tilsluttet Bonord vil etter hvert få dette tilbudet

Sak 7.1 Årsforbruk strøm i perioden 2020 – 2023

	Måler 1	Måler 2	Sum
2020	32.457,75 kwh		32.457,75 kwh
2021	36.781,33 kwh		36.781,33 kwh
2022	27.632,29 kwh	2.133,43 kwh (fra 01.juli)	29.765,72 kwh
2023	26.133,65 kwh	9.248,40 kwh	35.382,05 kwh

Sak 7.2 Brunkløvermidd

Styret har behandlet sak om angrep av brunkløvermidd som finner vei inn i leilighet i 1 etg. Styret har gitt beboere med et slikt problem tillatelse til å fjerne 1/2 meter torv fra vegg, og fylle på sand på egen bekostning.

Brunkløvermidd er et ubehagelig problem i en kort periode, og anses ikke som skadedyr som dekkes av forsikring. Den gjør ikke skade på bygning.

Styret ønsker ikke å påføre fellesskapet utgifter til forebyggende tiltak, da dette kan omfatte store kostnader på potensielt 8 hus.

Skytterhusfjellet II Borettslag
v/styret

Borettslagsandel**Bruksenhet**

Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Monumentveien 37	H0101	26/198	50	2	1	1	Kjøkken

Andelseiere

Navn ID	Rolle Andel	Adresse Poststed	Status Kategori
DAHL MARIT SKJERPING 190994*****	Eiendomsrett 1/2	MONUMENTVEIEN 37 9901 KIRKENES	Bosatt
HALLAN CHRISTOFFER LARSEN 250394*****	Eiendomsrett 1/2	Monumentveien 37 9901 KIRKENES	Bosatt

Vegadresse: Monumentveien 37**Adressetilleggsnavn:**

Poststed	9901 KIRKENES	Kirkesogn	11080201 Sør-Varanger
Grunnkrets	203 Bjørkheim	Tettsted	8686 Skytterhusfjellet
Valgkrets	15 Kirkenes		

Bygg

Nr	Bygningsnr	Lnr	Type	Bygningsstatus	Dato
3	300267054		Andre småhus m/3 boliger el fl (136)	Ferdigattest (FA)	15.08.2018

3: Bygning 300267054: Andre småhus m/3 boliger el fl (136), Ferdigattest 15.08.2018**Bygningsdata**

Næringsgruppe	Bolig (X)	BRA Bolig	399
Sefrakminne	Nei	BRA Annet	
Kulturminne	Nei	BRA Totalt	399
Opprinnelseskode	Vanlig registrering	BTA Bolig	
Har heis	Nei	BTA Annet	
Vannforsyning		BTA Totalt	
Avløp		Bebygd areal	292
Energikilder		Ufullstendig areal	Nei
Oppvarmingstyper		Antall boenheter	6

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Reg.dato
Rammetillatelse	11.11.2011	20.12.2011
Igangsettingstillatelse	23.05.2016	24.05.2016
Midlertidig brukstillatelse	30.06.2017	30.06.2017
Ferdigattest	15.08.2018	17.08.2018

Etasjer

Etasje	Ant. boenh.	BRA Bolig	BRA Annet	Sum BRA	BTA Bolig	BTA Annet	Sum BTA
H02	3	194	0	194	0	0	0
H01	3	205	0	205	0	0	0

Borettslag

Navn	SKYTTERHUSFJELLET II BORETTSLAG	Org.nr	919061049
Adresse	Postboks 1284, 9505 ALTA	Ant. andeler	22

Eiendommer som eies (E), festes (F) eller framfestes (Fn) av borettslaget

Type	Matrikelnr	Beregnet areal	Arealmerknader
Grunneiendom	26/198	8524.5	
Grunneiendom	26/244	11098.9	



SØR-VARANGER KOMMUNE
PLAN- OG UTVIKLING

VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS
Postboks 1034

9503 ALTA

Vår ref.: Saksnr.: 11/1591/49	Deres ref.:	Dato: 15.08.2018
Saksbehandler: Anna Buljo	Telefonnr.:	Epostadresse saksbehandler: postmottak@svk.no

DELEGERT VEDTAK:

Utvalg	Saksnummer
Bygge- og delingssaker, delegert	180/18

FERDIGATTEST GBN 26/244 og 26/198

Sør-Varanger kommune viser til søknad om ferdigattest for byggetrinn 2 og 3 BBL Skytterhusfjellet datert 31.07.2018.

Tiltakshaver: Kirkenes Utbygging AS

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes ferdigattest for byggetrinn 2 og 3 BBL Skytterhusfjellet på gnr.26, bnr.244 og gnr.26, bnr.198, som omsøkt.


Bygningen eller deler av bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.

Vi ber om at vårt saksnummer 11/1591 oppgis ved alle henvendelser angående saken.

I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.

Med vennlig hilsen

Anna Buljo
Byggesaksbehandler



Verte

Postboks 1034, 9503 Alta
Tlf. 78443033 / Fax. 78443337
www.verte.no

2011-09

Forprosjekt

Kirkenes B2D
Alta Boligbyggelag,
Sørenskriverveien 9, 9511 Alta
Blokk 01/ Snitt A+B



saksbeh:
KSP

kontroll:
LN

dato:
30.06.2011

mål:
1:100

tegn. nr:
A1-301



Verte
 Postboks 1034, 9503 Alta
 Tlf. 78443033 / Fax. 78443337
 www.knudsen-ark.no

2011-09 Forprosjekt

Kirkenes B2D
 Alta Boligbyggelag, Sorenskriverveien 9,
 9511 Alta

Carport/Utebod

saksbeh:	kontroll:	dato:	mål:	tegn. nr:
KSP	LN	30.06.2011	1:100	A1-215




Reguleringsplankart

Eiendom: 26/198
Adresse: Monumentveien 37
Dato: 27.02.2024
Målestokk: 1:1000



UTM-35

Sør-Varanger kommune








B2
bolig-kons.
5013 m²
%-BYA=43%¹³

©Norkart 2024











Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring





Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

-  Konsentrert småhusbebyggelse
-  Kjøreveg
-  Annen veggrunn
-  Gang-/sykkelveg
-  Friluftsområde (på land)
-  Vann- og avløpsanlegg

Reguleringsplan PBL 2008

-  Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebygg
-  Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
-  Uteoppholdsareal
-  Lekeplass
-  Veg
-  Gang/sykkelveg
-  Annen veggrunn - grøntareal
-  Parkeringsplasser med bestemmelser
-  Grønnstruktur
-  Friområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

-  Regulerings- og bebyggelsesplanområde
-  Planens begrensning
-  Formålsgrense
-  Byggegrense
-  Regulert senterlinje
-  Regulert kant kjørebane
-  Regulert kjørefelt
-  Målelinje/Avstandslinje
-  Avkjørsel
-  Påskrift feltnavn
-  Påskrift reguleringsformål/arealformål
-  Påskrift areal
-  Påskrift utnytting
-  Påskrift bredde
-  Påskrift radius
-  Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift



Sør-Varanger kommune

Adresse: Postboks 406, 9915 KIRKENES

Telefon: 78 97 74 00

Utskriftsdato: 27.02.2024

Vann og avløp med informasjon om vannmåler

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sør-Varanger kommune

Kommunenr.	5605	Gårdsnr.	26	Bruksnr.	198	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Monumentveien 37, 9901 KIRKENES								

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen

Målernummer	Stand	Dato	Avlesningstype
Ingen treff på vannmålere.			

Offentlig vann	Ja
Offentlig avløp	Ja
Privat septikanlegg	Nei

For borettsandeler kan det mangle vannmålerinfo og andre opplysninger tilknyttet vann/avløp, da disse opplysningene er knyttet til en fellesavtale for borettslaget.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Sør-Varanger kommune

Adresse: Postboks 406, 9915 KIRKENES

Telefon: 78 97 74 00

Utskriftsdato: 27.02.2024

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Sør-Varanger kommune

Kommunenr.	5605	Gårdsnr.	26	Bruksnr.	198	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Monumentveien 37, 9901 KIRKENES								

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Plantyper med treff

Kommuneplaner

Reguleringsplaner

Plantyper uten treff

Kommuneplaner under arbeid

Kommunedelplaner under arbeid

Reguleringsplaner over bakken

Reguleringsplaner bunn

Bebyggelsesplaner

Bebyggelsesplaner under bakken

Kommunedelplaner

Reguleringsplaner under bakken

Reguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten

Bebyggelsesplaner over bakken

Midlertidige forbud

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	2004105
Navn	Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	14.02.2018
Bestemmelser	https://www.arealplaner.no/5605/dokumenter/1318/2004105_PLANBESTEMMELSER%20KPA%202018-2030%20ME2020.pdf https://www.arealplaner.no/5605/dokumenter/1308/2004105_PLANBESTEMMELSER%20KPA%202018-2030%20ME2020.pdf
Delarealer	Delareal 12 m ² Arealbruk Veg,Nåværende
	Delareal 8 495 m ² Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
	Delareal 17 m ² Arealbruk Landbruk-, natur- og friluftsmål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende
	Delareal 8 524 m ² KPHensynsonenavn Andre støysoner KPStøy Andre støysoner

Delareal 8 524 m²
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	2011004
Navn	Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d
Plantype	Detaljregulering
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	28.09.2011
Bestemmelser	- https://www.arealplaner.no/5605/dokumenter/1063/2011004BESTdetaljregulering%20for%20Skytterhusfjellet%20B2D%20Mindre%20endring%20160216.pdf
Delarealer	Delareal 141 m ² Formål Parkeringsplasser Feltnavn PP8
	Delareal 625 m ² Formål Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse Feltnavn BKS8
	Delareal 235 m ² Formål Annen veggrunn - grøntareal Feltnavn SNØ
	Delareal 212 m ² Formål Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse Feltnavn BG6
	Delareal 67 m ² Formål Gang-/sykkelveg Feltnavn GS7
	Delareal 3 m ² Formål Parkeringsplasser Feltnavn PP5
	Delareal 575 m ² Formål Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse Feltnavn BG5
	Delareal 129 m ² Formål Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse Feltnavn BG7
	Delareal 130 m ² Formål Gang-/sykkelveg Feltnavn GS8
	Delareal 1 373 m ² Formål Friområde Feltnavn FRI
	Delareal 113 m ² Formål Veg Feltnavn V3

Delareal 500 m²
Formål Veg
Feltnavn V2

Delareal 553 m²
Formål Lekeplass
Feltnavn BLK3

Delareal 1 513 m²
Formål Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
Feltnavn BKS7

Delareal 437 m²
Formål Parkeringsplasser
Feltnavn PP6

Delareal 851 m²
Formål Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
Feltnavn BKS6

Delareal 664 m²
Formål Friområde
Feltnavn F1

Id 2007001

Navn Reguleringsplan for Skytterhusfjellet

Plantype Eldre reguleringsplan

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 22.03.2007

Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/5605/dokumenter/1002/2007001_BEST%20Reguleringsplan%20for%20Skytterhusfjellet%20ME_211117.pdf

Delarealer **Delareal** 1 m²
Formål Annen veigrunn




Kommuneplankart

Eiendom: 26/198
Adresse: Monumentveien 37
Dato: 27.02.2024
Målestokk: 1:2000



UTM-35

Sør-Varanger kommune












©Norkart 2024



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard. Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

-  Støysonегrense
-  Støyzone - Ander støysoner
-  Detaljeringgrense
-  Detaljeringszone-Reguleringsplan skal fortsatt
-  Boligbebyggelse - nåværende
-  Boligbebyggelse - fremtidig
-  Tjenesteyting - nåværende
-  Veg - nåværende
-  Kombinerte grønnstrukturformål - nåværende
-  Landbruks-, natur- og friluftformål samt reir
-  LNFR-areal - nåværende
-  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøren
-  Vann - nåværende

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008

-  Planområde
-  Grense for arealformål



Grunnkart

N




UTM-35

Eiendom: 26/198
Adresse: Monumentveien 37
Dato: 27.02.2024
Målestokk: 1:1000

Sør-Varanger kommune

Eiendomsg. nøyaktig <= 10 cm	Eiendomsg. mindre nøyaktig >200<=500 cm	Eiendomsg. omtvistet	Hjelpelinje vannkant
Eiendomsg. middels nøyaktig >10<=30 cm	Eiendomsg. lite nøyaktig >=500 cm	Hjelpelinje veikant	Hjelpelinje fiktiv
Eiendomsg. mindre nøyaktig >30<=200 cm	Eiendomsg. uviss nøyaktighet	Hjelpelinje punktbeste	



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser. Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.