PRIVATMEGLEREN
TRONDHEIM

# SUNNDALSVEGEN 1355

# Vedlegg

Meglers verdivurdering

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Plantegninger

Byggetegninger

Attester

Energiattest

Reguleringskart og bestemmelser

Meglers verdivurdering

Løsøre og tilbehørsliste

Nabolagsprofil

Budskjema

# Sunndalsvegen 1355
# 7340 OPPDAL

## Tilstandsrapport
## Eierskifte

| | |
|---|---|
| Boligtype: | Enebolig |
| Byggeår: | 1930 |
| Hovedbygg BRA: | 136 $m^2$ |
| Hovedbygg BRA-i: | 136 $m^2$ |
| Sum alle bygg BRA: | 417 $m^2$ |
| Sum alle bygg BRA-i: | 330 $m^2$ |
| Rapportdato: | 13.3.2026 (Gyldig til 13.3.2027) |

## Samlet vurdering

| TG-0 | TG-1 | TG-2 | TG-3 | TG-IU |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 10 | 0 | 1 |


Ståle Bergmann
Takst Midt-Norge AS
stalebergmann@gmail.com
91373377
Sunndalsvegen 1355
7340 Oppdal

# 1. Tilstandsgradene

TG-0

**Tilstandsgrad 0: Ingen avvik**
Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG-1

**Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik**
Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG-2

**Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik**
Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

TG-3

**Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik**
Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

# 2. Om rapporten

## Om rapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet i henhold til forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) av 8. juni 2021 nr. 1850, slik forskriften er endret ved forskrift av 16. desember 2025 nr. 2614. Tilstandsgrader i rapporten er fastsatt i tråd med kriteriene i NS 3600:2018

Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

## Struktur og referansenivå

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

## Takstrapporten

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/41009

## Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

## Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

# 3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er oppsummert nedenfor. Feltet Begrunnelse gir en kort forklaring på hvorfor tilstandsgraden er satt, og er ment som et forenklet sammendrag. Utfyllende vurderinger finnes i hovedrapporten.

## Bygningsdeler med TG2

| Bygningsdel | Oppsummert begrunnelse for tilstandsgrad |
|---|---|
| Drenering | TG-2 er gitt på bakgrunn av saltutslag i kjellerrom. |
| Grunnmur og fundament | TG-2 er gitt da det er noen sprekker/riss i betong i kjeller. |
| Rom under terreng | TG-2 er gitt med bakgrunn i saltutslag på mur i kjeller. |
| Yttervegger | TG-2 er gitt med bakgrunn i alder på tømmerkasse. |
| Våtrom: Hovedhus 1 etasje - Overflater | TG-2 er gitt på bakgrunn av manglende fall på baderomsgulvet ihht dagens krav. |
| Våtrom: Hovedhus 1 etasje - Membran, tettesjikt og sluk | TG-2 er gitt med bakgrunn på alder på tettsjikt/membran |
| Våtrom: Bad hovedhus 2 etasje - Membran, tettesjikt og sluk | TG-2 er gitt med bakgrunn på alder på tettsjikt/membran |
| Våtrom: Bad Atriumshus - Overflater | TG-2 da baderomsgulvet har mindre fall enn dagens krav. |
| Våtrom: Bad Atriumshus - Membran, tettesjikt og sluk | TG-2 er gitt på bakgrunn av alder på tettsjikt/membran. |
| Våtrom: Bad låve/gjestehus - Membran, tettesjikt og sluk | TG-2 er gitt på bakgrunn av alder på tettsjikt/membran. |

## Bygningsdeler med TG-IU

| Bygningsdel | Oppsummert begrunnelse for tilstandsgrad |
|---|---|
| Krypkjeller | TG-IU er gitt på grunn av manglende tilgang. |

Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger

Det er etablert et ekstra toalettrom i 1 etasje på låve i entre.

Det foreligger ikke tegninger av enebolig, gjestehus 1 og 2. Disse er dermed ikke kontrollert mot dagens løsning.

Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Ombygging av fjøs/låve og stabbur til anneks til bolig datert 28.01.2014.
Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann datert 22.04.2013.
Det er manglende ferdigattest for garasje/car med bod.

Det er avvik på rekkverk, håndløper eller åpninger mellom trinn på innvendig trapp i forhold til dagens forskriftskrav

Det mangler håndløper på trappene i atriumshus, låv og hovedhus.

# 4. Informasjon om oppdraget

| Befaringsdato | Rapportdato |
|---|---|
| **13.3.2026** | **13.3.2026** |

## Hjemmelshavere

Navn: **Liss Amdal**

Tilstede ved inspeksjon: **Ja**

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? **Nei**

## Informasjon om bygningssakkyndig


Navn: **Ståle Bergmann**
Firma: **Takst Midt-Norge AS**
Tittel:
Profesjonsansvarsforsikring: **If Forsikring**

Telefon: **91373377**
Epost: **stalebergmann@gmail.com**
Adresse: **Dronning Åsas vei 6 B, 7040 TRONDHEIM**


TAKST MIDT-NORGE

**Egne premisser:**

Bygningsmassen på eiendommen fremstår som sammensatt og oppført ved bruk av eldre bygningsdeler og materialer, sammens med nye bygningsdeler og materialer. Etter det opplyste ble bygningene gjennomgående renovert, ombygget og satt sammen på nytt i perioden 2004–2008. Arbeidene skal ha bestått av gjenbruk, nytt og sammenstilling av eldre tømmerkonstruksjoner og bygningsdeler, som etter det opplyste kan være hentet fra andre bygninger i Oppdal eller fra andre steder i landet.

Bygningene fremstår derfor ikke som oppført i én samlet byggeperiode, men som konstruksjoner sammensatt av eldre materialer og bygningsdeler med varierende alder og opprinnelse. Det må påregnes at deler av konstruksjonene kan være betydelig eldre enn tidspunktet for oppføring og renovering slik de fremstår i dag.

Deler av grunnmur/fundament skal etter det opplyste være knyttet til en tidligere gårdsbebyggelse på stedet. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon som avklarer når den opprinnelige bebyggelsen på eiendommen ble oppført.

Vurderingene i denne tilstandsrapporten er derfor i hovedsak basert på bygningenes tilstand slik de fremstår etter ombygging og sammenstilling i perioden 2004–2008, samt visuell befaring på undersøkelsestidspunktet. På grunn av konstruksjonenes sammensatte oppbygning og bruk av eldre materialer kan det forekomme skjulte forhold eller konstruksjonsmessige løsninger som ikke fullt ut lar seg avdekke ved en visuell gjennomgang.
Det skal settes et anslag på på utbedringskostnader for alle TG 3 i rapporten
Utbedringskostnadene er et forsiktig anslag basert på bygningsdelen standard og kvalitet med utgangspunkt i registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Endelig kostnad avhenger blant annet av valg av standard, og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## Informasjon om boligen

Adresse: **Sunndalsvegen 1355, 7340 Oppdal**

| Kommunenr: | 5021 | Gårdsnr: | 179 | Bruksnr: | 77 | Festenr: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seksjonsnr: | | Andelsnr: | | Leilighetsnr: | | | |

Byggeår: **1930** - Nedre Munkvold gård ble bygget opp på nytt i perioden 2004-2008.
Boligtype: **Enebolig**

**Generell beskrivelse av boligen:**

Generelt om bygningsmassen
Eiendommen består av flere bygninger som er innredet til bolig- og oppholdsformål. Bygningsmassen fremstår generelt med gjennomgående god standard. Under følger en kortfattet beskrivelse av de enkelte bygningene med hensyn til byggemetode og innredning. Våningshuset er nærmere beskrevet i egen underliggende rapport.

Våningshus
Våningshuset er en eldre bygning oppført i tømmerkonstruksjon med tilbygg i bindingsverk. Bygningen er oppført over kjeller samt to etasjer. Grunnmur er oppført i støpt betong og forblendet med råkopp skifer. Veggkonstruksjon består av tømmer og bindingsverk, og fasadene er delvis kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med torv. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Fjøs / gjestehus
Bygningen er oppført i to etasjer og var opprinnelig fjøs på eiendommen, men er senere innredet til oppholdsformål med stue/kjøkken, bad og soverom. Grunnmur er oppført i gråstein. Veggkonstruksjon består av tømmer og bindingsverk, delvis kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med trebord. Etasjeskille består av trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Badstue
Badstue oppført i én etasje. Veggkonstruksjon i gråstein. Gulv er belagt med skifer. Taket har saltaksform og er tekket med torv. Vinduer med koblet glass.

Atriumshus
Atriumshus oppført i to etasjer og består av to sammenbygde eldre bygninger. Bygningen er innredet med kjøkken/stue, bad og soverom. Grunnmur er oppført i gråstein. Veggkonstruksjon i reisverk, utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Taket har saltaksform og er tekket med trebord og torv. Etasjeskille består av trebjelkelag og delvis betongdekke. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Gjestehus 1
Gjestehus oppført i én etasje og innredet med ett soverom. Grunnmur i gråstein. Veggkonstruksjon i tømmer. Taket har saltaksform og er tekket med torv. Etasjeskille i trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Gjestehus 2
Gjestehus oppført i én etasje og innredet med soverom og gang. Grunnmur i gråstein. Veggkonstruksjon i tømmer, delvis kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med torv. Etasjeskille i trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Uthus
Uthus oppført i én etasje og innredet med bod og arbeidsrom. Grunnmur i gråstein. Veggkonstruksjon i tømmer, delvis kledd med stående panel. Taket har saltaksform og er tekket med torv. Etasjeskille i trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Carport og bod:
Betongblokker og tømmerkonstruksjon. Loft i bindingsverkskonstruksjon med saltak.

# 5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggteknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

| | | |
|---|---|---|
| **Internt bruksareal** | **BRA-i** | **Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.** |
| **Eksternt bruksareal** | **BRA-e** | **Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg.** |
| **Innglasset balkong** | **BRA-b** | **Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.** |

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html

## Oppsummering av BRA alle bygg

| Bygg | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hovedbygg | 136 | 136 | 0 | 0 | 13 |
| Låve/ Gjestehus | 138 | 133 | 5 | 0 | 0 |
| Atriumshus | 61 | 61 | 0 | 0 | 8 |
| Gjestehus 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Gjestehus 2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Badstu | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Carport | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Uthus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **417** | **330** | **87** | **0** | **21** |

## Bygning: Hovedbygg

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. etasje** | **68** | **68**<br>Romfordeling:<br>Entre, gang, vaskerom, bad, stue og kjøkken. | **0** | **0** | **13** |
| **2. etasje** | **68** | **68**<br>Romfordeling:<br>3 soverom. 2 ganger og bad. | **0** | **0** | **0** |
| **Kjeller** | **0** | **0** | **0**<br>Romfordeling:<br>Teknisk rom/ bod | **0** | **0** |
| **Totalt m²** | **136** | **136** | **0** | **0** | **13** |

### Gulvareal

| Etasje | GUA (gulvareal) | BRA (målbart areal) | ALH (arealer med lav himlingshøyde) |
|---|---|---|---|
| **Kjeller** | 26 | 0 | 26 |
| **Totalt m²** | **26** | **0** | **26** |

## Bygning: Låve/ Gjestehus

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. etasje | 71 | 66<br>Romfordeling:<br>Gang, toalett, kjøkken og stue | 5<br>Romfordeling:<br>Bod | 0 | 0 |
| 2. etasje | 67 | 67<br>Romfordeling:<br>Gang, bad, toalett og 4 soverom | 0 | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **138** | **133** | **5** | **0** | **0** |

## Bygning: Atriumshus

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. etasje | 35 | 35<br>Romfordeling:<br>Gang, stue, kjøkken og bad | 0<br>Romfordeling:<br>0 | 0 | 8 |
| Loft | 26 | 26<br>Romfordeling:<br>2 soverom | 0 | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **61** | **61** | **0** | **0** | **8** |

## Bygning: Gjestehus 1

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. etasje | 10 | 0 | 10<br>Romfordeling:<br>Lekerom/soverom | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **10** | **0** | **10** | **0** | **0** |

## Bygning: Gjestehus 2

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. etasje | 21 | 0 | 21<br>Romfordeling:<br>Soveorm | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **21** | **0** | **21** | **0** | **0** |

## Bygning: Badstu

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 6<br>Romfordeling:<br>Badstu | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **6** | **0** | **6** | **0** | **0** |

## Bygning: Carport

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. etasje | 38 | 0 | 38<br>Romfordeling:<br>Bod på loftet. | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **38** | **0** | **38** | **0** | **0** |

## Bygning: Uthus

### Hovedareal

| Etasje | BRA | BRA-i (internt bruksareal) | BRA-e (eksternt bruksareal) | BRA-b (Innglasset balkong) | TBA (terrasse- og balkongareal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. etasje | 7 | 0 | 7<br>Romfordeling:<br>Trimrom | 0 | 0 |
| **Totalt m²** | **7** | **0** | **7** | **0** | **0** |

## Kommentar til arealberegning

Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Sjakter og påforinger innenfor boenheten med installasjoner som betjener boenheten er kontrollert mot framlagte tegninger, og medtatt i bruksarealet.

Eiendommen består av en eldre gårdsbebyggelse med flere bygninger oppført i ulike perioder. Bygningsmassen fremstår sammensatt og kan ha vært gjenstand for ombygginger, tilbygg eller bruksendringer gjennom tid, hvor dokumentasjon ikke nødvendigvis foreligger i sin helhet.

Arealmåling er gjennomført i henhold til gjeldende måleregler og prinsipper som benyttes i tilstandsrapporter etter NS 3600. På grunn av bygningenes alder, utforming og eiendommens samlede omfang, kan det forekomme avvik mellom oppgitte arealer og faktisk målbart areal.

Dette gjelder særlig der konstruksjoner er endret over tid, der opprinnelige bygningstegninger mangler eller er ufullstendige, samt i bygninger hvor måleforholdene er begrenset eller vanskelig tilgjengelige.

Oppgitte arealer må derfor anses som veiledende innenfor rammene av en visuell befaring og tilgjengelig dokumentasjon. Mindre avvik ved senere kontrollmålinger eller mer detaljerte oppmålinger kan derfor ikke utelukkes og anses normalt for eiendommer av denne typen og alderen.

# 6. Hovedrapport

## 6.1 Drenering

| | |
|---|---|
| Type grunnmur? | Grunnmur/ringmur |
| Det er grunnmur med ringmur, muren er en stablesteinsmur som er eldre. | |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Stablesteinsmur er reetablert i tiden fra 2004 - 2008. | |
| Er drenering rundt hele bygningen oppgradert? | Ukjent |
| Er det manglende fuktsikring i form av grunnmursplast på grunnmur, eller er det ut fra alder grunn til å anta at dette mangler? | Ja |
| Har drenering nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ukjent |
| Er det ved innvendig inspeksjon registrert symptom på nedsatt funksjon eller funksjonssvikt? | Ja |
| Er bygningen utsatt for tilsig av overflatevann (terrengfall inn mot boligen)? | Nei |
| Er kontrollert bortleding av vann fra taknedløp ved grunnmur mangelfull? | Nei |

**Oppsummering av drenering** **TG-2**

Det er ukjent om det er etablert drenering på boligen.

Det er ikke mulig å kontrollere om det er etablert grunnmursplast/topplist.

Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater som indikerer fukttransport gjennom grunnmuren.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur.
Kan tyde på kapillæroppsug fra grunnen eller inntrengning fra utsiden.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Det anbefales å holde kjeller under oppsikt, deler av kjeller støpt mot berg/fjell, det ble på befaringsdagen avdekket synlig fukt, men ved stor snøsmelting kan ikke det utelukkes.

## 6.2 Grunnmur og fundament

| | |
|---|---|
| Type Fundament/Grunnmur | Grunnmur m/kjeller, Ringmur |
| Det er kjeller under deler av huset, og ringmur under stue (kryprom) | |
| Type byggegrunn | Byggegrunn av fjell |

| | |
|---|---|
| Type grunnmur i kjeller | Lettklinker (lecastein eller lign), Betong med sparestein |
| Er det påvist sprekker/riss eller skader? | Ja |

**Oppsummering av grunnmur og fundament** **TG-2**

Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren i kjellerrommet.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt.

## 6.3 Krypkjeller

| | |
|---|---|
| Tilgjengelighet | Ikke tilgjengelig |

**Oppsummering av krypkjeller** **TG-IU**

Det er opplyst om et mindre kryprom under deler av boligen. Det er etablert ny mur i Leca inn mot eksisterende spare-/natursteinsmur, og arealet er i etterkant fylt opp med singel ifølge nåværende eier. Det er ukjent om krypprommet har tilfredsstillende ventilering.

Krypprommet er ikke inspisert ved befaring grunnet manglende adkomst, og forholdet er derfor ikke vurdert nærmere. Skjulte forhold kan forekomme.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Adkomst til hele krypkjelleren bør etableres slik at kontroll kan foretas.

## 6.4 Rom under terreng

| | |
|---|---|
| Type rom under terreng | Grovkjeller |

Grov kjeller under deler av bolig.

| | |
|---|---|
| Er det synlige skader eller påvist fukt? | Ja |

**Oppsummering av rom under terreng** **TG-2**

Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur.

## 6.5 Balkong, terrasse, platting

| | |
|---|---|
| Type | Terrasse |

| | |
|---|---|
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Terrasse er satt opp i 2019. | |
| Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt? | Nei |
| Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong? | Nei |
| Er balkong / terrassen tekket? | Nei |
| **Oppsummering av balkong, terrasse, platting** | **TG-1** |

## 6.6 Vinduer og dører

| | |
|---|---|
| Beskrivelse | |
| Vinduer med 2-lags glass. | |
| Vinduer med 3-lags glass. | |
| Ytterdør i malt utførelse. | |
| Terrassedør med glass. | |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Vinduer på boligen er byttet i 2008 og store vinduer på stue, samt terrassedør er byttet i 2019. | |
| Er det påvist punkterte eller sprukne glass? | Nei |
| Er det påvist værslitte karmer, fuktskader eller råteskader? | Nei |
| Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen? | Nei |
| Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming? | Nei |
| **Oppsummering av vinduer og dører** | **TG-1** |
| Det registreres en skade på vindu på stue mot hovedveien. | |

## 6.7 Yttervegger

| | |
|---|---|
| Type fasade | Tømmer, Stående kledning |
| Bygningen er oppført i tømmerkonstruksjon. Deler av ytterveggene er senere lektet ut, isolert og påført vindsperre før utvendig kledning. Etterisolering av eldre tømmervegger kan endre konstruksjonens fuktbalanse og redusere veggens naturlige uttørkingsevne. Dette kan medføre økt risiko for skjulte fuktskader i konstruksjonen. | |

| | |
|---|---|
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Utlekting av vegg mot fjøs er gjort i 2026. | |
| Er det påvist skjevheter/riss/sprekker/setninger? | Nei |
| Er det påvist fuktskade/sopp/råte eller slitt overflate? | Ja |
| Er det liten eller ingen lufting av kledningen? | Nei |
| Er det manglende musetetting i nedkant av kledning/plater? | Nei |

**Oppsummering av yttervegger** **TG-2**

Nåværende eier opplyser at det tidligere har vært registrert noe fuktgjennomslag i lafteknutene på vegg i soverom mot fjøsbygget. Veggen er i ettertid lektet ut, og lafteknutene er tildekket/beskyttet. Forholdet er ikke nærmere undersøkt bak utlektingen, og eventuelle skjulte forhold kan derfor ikke utelukkes.

**Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales**

Overvåk tilstanden, og jevnlig rengjøring og overflatebehandling må påregens.

## 6.8 Skorstein over tak

| | |
|---|---|
| Inspisert fra | Fra bakken |

**Totalvurdering av skorstein over tak** **TG-1**

Det er 2 piper i boligen. Begge pipene er lecapiper som ble satt opp ved renovering av huset.

Ovn på kjøkkenet er er sjelden i bruk, men denne står for nærme brennbart materialer, list og tømmer.

## 6.9 Skorstein over tak: Atriumshus

| | |
|---|---|
| Inspisert fra | Fra bakken |

**Totalvurdering av skorstein over tak** **TG-1**

Skorstein med montert vedovn, feieluke er påutsiden av huset. Det burde vært etablert brennbar plate på terrasse ved feieluke.

## 6.10 Takkonstruksjon og loft

| | |
|---|---|
| Type takkonstruksjon | Saltak |
| Type loft | Innredet (lukket konstruksjon) |

| | |
|---|---|
| Utvendig inspeksjon | Fra bakken |
| Er det registrert symptom på svekkelser/vesentlige skjevheter/nebøyninger i konstruksjonen? | Nei |
| Er det manglende eller utilstrekkelig lufting av konstruksjonen? | Nei |
| Er det tegn til fukt fra lekkasjer eller kondensering på innvendige overflater? | Ikke kontrollerbart |
| Denne konstruksjonen fungerer som et kompakt tak uten ventilert lufting mellom lagene. | |
| Er det tegn til sopp/råte eller spor etter treskadeinnsekt? | Nei |
| Er det tegn på utilstrekkelig tetting rundt gjennomføringer i konstruksjonen? | Nei |
| **Totalvurdering av takkonstruksjon og loft** | **TG-1** |

## 6.11 Taktekking

| | |
|---|---|
| Type takkonstruksjon | Saltak |
| Type tekking | Torv |
| Inspisert fra | Fra bakken |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Det er tak fra da huset ble renovert i 2004 - 2008. | |
| Er det registrert skader, deformasjoner eller begroing på taktekkingen? | Nei |
| Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer? | Nei |
| Har tekkingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Nei |
| **Oppsummering av taktekking** | **TG-1** |

## 6.12 Kjøkken

### Overflater og innredning

| | |
|---|---|
| Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin? | Nei |
| Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje? | Nei |

| Oppsummering av overflater og innredning | TG-1 |
|---|---|

Det er kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminat benkeplate.
Det er integrerte hvitevarer: kombinert kjøle og fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn, koketopp

### Avtrekk

| Type avtrekk | Mekanisk |
|---|---|

Mekanisk avtrekk som ut på yttervegg.

| Er det registrert avvik på avtrekk? | Nei |
|---|---|

| Oppsummering av avtrekk | TG-1 |
|---|---|

## 6.13 Kjøkken: Atriumshus

### Overflater og innredning

| Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin? | Nei |
|---|---|

| Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje? | Nei |
|---|---|

| Oppsummering av overflater og innredning | TG-1 |
|---|---|

Innredning med benkeplate i heltre og fronter av laminat. Integrert oppvaskmaskin, platetopp og stekovn. Utstyrt med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen, oppvaskkum og varmtvannsbereder i skap.

### Avtrekk

| Type avtrekk | Mekanisk |
|---|---|

Mekanisk avtrekk som ut på vegg.

| Er det registrert avvik på avtrekk? | Nei |
|---|---|

| Oppsummering av avtrekk | TG-1 |
|---|---|

## 6.14 Kjøkken: Låve

### Overflater og innredning

| Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin? | Nei |
|---|---|

| Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje? | Nei |
|---|---|

| Oppsummering av overflater og innredning | TG-1 |
|---|---|

Innredning med benkeplate i stein og fronter av eik. Integrert kjøl/fryseskap, mikroovn, oppvaskmaskin, platetopp og stekovn. Utstyrt med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og oppvaskkum.

### Avtrekk

| | |
|---|---|
| Type avtrekk | Mekanisk |

Det er mekanisk avtrekk over kokesonen.

| | |
|---|---|
| Er det registrert avvik på avtrekk? | Nei |

| Oppsummering av avtrekk | TG-1 |
|---|---|

## 6.15 Lovlighet / HMS

| | |
|---|---|
| Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger? | Ja |

Det er etablert et ekstra toalettrom i 1 etasje på låve i entre.

Det foreligger ikke tegninger av enebolig, gjestehus 1 og 2. Disse er dermed ikke kontrollert mot dagens løsning.

| | |
|---|---|
| Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse? | Ja |

Ombygging av fjøs/låve og stabbur til anneks til bolig datert 28.01.2014.
Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann datert 22.04.2013.
Det er manglende ferdigattest for garasje/car med bod.

| | |
|---|---|
| Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det avvik ved rekkverk, håndløper eller åpninger mellom trinn på innvendig trapp i forhold til dagens forskriftskrav? | Ja |

Det mangler håndløper på trappene i atriumshus, låv og hovedhus.

| | |
|---|---|
| Er det avvik fra dagens forskrift på høyde og åpninger i rekkverk til balkong/terrasse/utvendig trapp? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det manglende brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift? | Nei |

Brannvarsler i tak og brannslukker.

| | |
|---|---|
| Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det krav til snøfanger? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det krav til stige for adkomst feier? | Nei |

## 6.16 Toalettrom

| | |
|---|---|
| Er det påvist fukt/skader på toalettet? | Nei |
| Type ventilasjon | Mekanisk avtrekk |
| Det er montert elektrisk vifte på baderommet. | |
| Er det skader på utstyr og innredning? | Nei |
| Er det innebygd sisterne? | Nei |
| **Oppsummering av toalettrom** | **TG-1** |

## 6.17 Avløpsrør

| | |
|---|---|
| Type avløpsrør | Plast |
| Det er avløpsrør av plast som går til privat septik. | |
| Er det gjennomført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |
| Det er lagt nye avløpsrør ifbm rehabilitering i 2004 - 2008. | |
| Er det manglende lufting av kloakk over tak? | Ukjent |
| Er det sen avrenning fra tappested? | Nei |
| Mangler det stakemuligheter på avløpsanlegget? | Ja |
| Har avløpsrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Nei |
| **Oppsummering av avløpsrør** | **TG-1** |
| Det er ikke etablert egne stakepunkter i avløpsanlegget. Rensing av rør kan kun utføres via sanitærinstallasjoner (f.eks. toalett eller sluk). | |

## 6.18 Vannledninger

| | |
|---|---|
| Type anlegg | Rør i rør system |
| Det er rør i rør system i boligen. | |
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |
| Det er lagt nytt system ifbm rehabilitering i 2004-2008. | |
| Er det etablert fordelerskap? | Åpen rørfordeling |

| | |
|---|---|
| Er det risiko for skader ved lekkasje fra åpen rørfordeling? | Nei |
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Nei |
| Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens? | Nei |
| Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør? | Nei |
| Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig? | Nei |
| Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran? | Nei |
| Er det dårlig funksjon på stoppekran? | Nei |
| **Oppsummering av vannledninger** | **TG-1** |

## 6.19 Elektrisk

| | |
|---|---|
| Er det foretatt kontroll av det lokale el-tilsyn eller utført utvidet el-kontroll i løpet av de siste 5 år? | Nei |
| Type sikringer | Automatsikringer |
| Har eier opplyst om arbeider utført etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| El-skap er nytt ifbm rehabilitering i perioden 2004 - 2008. Det er også gjort arbeider på det elektriske anlegget de senere år. | |
| Er det manglende samsvarserklæring på arbeider utført etter 01.01.1999? | Nei |
| Er det manglende kursfortegnelse? | Nei |
| Er det manglende samsvar mellom kursfortegnelse og antall sikringer? | Nei |
| Er det tegn på varmgang (termiske skader) på kabler, brytere, downlight, stikkkontakter, og elektrisk utstyr? | Nei |
| Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd? | Nei |
| Er kabler utilstrekkelig festet? | Nei |
| Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette? | Nei |
| Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut? | Nei |
| Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget? | Nei |

Oppsummering av elektrisk

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Det er etablert sikringsskap i hovedhus, atriumshus og låve. I kjeller på hovedhuset er hovedskapet for hele installasjonen.

## 6.20 Vannbåren varme

| Type anlegg | Gulvvarme |
|---|---|

Hovedhuset er oppvarmet med vannbåren varme. Det er etablert vannbåren gulvvarme i kjøkken, gang og stue. I 2. etasje er oppvarmingen løst med varmekonvektorer tilknyttet det vannbårne varmeanlegget.

| | |
|---|---|
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |
| Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Nei |
| Er det tegn på skader ved gjennomføringer i vegg eller gulv? | Nei |
| Er det sprekker eller svellinger i overflatemateriale på gulv? | Nei |
| Er det påvist lekkasjer eller korrosjon ved synlige koblinger eller ventiler? | Nei |
| **Oppsummering av vannbåren varme** | **TG-1** |

## 6.21 Varmesentral

| Type anlegg | Varmepumpe |
|---|---|

Det er montert varmepumpe i 1 etasje på stue.

| | |
|---|---|
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |

Varmepumpe er montert i 2015.

Når var siste service på anlegget?

Det er ikke kjent om det er utført service på varmepumpe.

| | |
|---|---|
| **Totalvurdering av varmesentral** | **TG-1** |

## 6.22 Varmesentral: Vannbåren varme

| | |
|---|---|
| Type anlegg | Varmepumpe |

Det er installert varmepumpe av typen NIBE i kjeller, tilknyttet boligens vannbårne varmeanlegg. Anlegget henter energi fra borebrønner etablert på eiendommen. Det er boret to energibrønner, hvorav én brønn er i bruk per i dag.

Det er opplyst at det er mulig etablering av vannbåren varme til fjøs og atriumshus via kum på eiendommen.

| | |
|---|---|
| Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? | Ja |

Når var siste service på anlegget?

Det er ikke kjent om det har vært service på anlegget.

| | |
|---|---|
| **Totalvurdering av varmesentral** | **TG-1** |

## 6.23 Varmtvannsbereder: Hovedhus

Plassering bereder

Plassert i kjeller

Fundament

Plassert på gulv

Årstall

2008

Størrelse

198

| | |
|---|---|
| Er det manglende lekkasjesikring av bereder? | Nei |
| Er det tegn til lekkasjer fra bereder? | Nei |
| Er bereder over 20 år? | Nei |
| **Oppsummering av varmtvannsbereder** | **TG-1** |

## 6.24 Ventilasjon

| | |
|---|---|
| Type ventilering | Naturlig ventilasjon |
| Det er naturlig ventilasjon av boligen og periodisk avtrekk fra kjøkken og bad. | |

| | |
|---|---|
| **Oppsummering av ventilasjon** | **TG-1** |

## 6.25 Våtrom: Hovedhus 1 etasje

### Overflate

| |
|---|
| Beskrivelse av overflate |
| Det er flis på vegger, flis på gulv med varme og malt himling |

| | |
|---|---|
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Baderommet er etablert i perioden 2004-2008. | |

| | |
|---|---|
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk? | Ja |

| | |
|---|---|
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det registrert knirk i gulvet? | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

| | |
|---|---|
| **Oppsummering av overflater** | **TG-2** |
| Det er ikke tilfredsstillende fall til sluk. Det er stedvis motfall på baderomsgulvet.<br><br>Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende. Dette forutsetter at terskel er riktig utført med membran. Dette er ikke kontrollert da, det må fjernes list og limt/skrudd terskel for å sjekke dette. | |

| |
|---|
| **Anbefalte tiltak overflater** |
| Det anbefales videre bruk av badekar. |

### Membran, tettesjikt og sluk

| | |
|---|---|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk? | Nei |

| | |
|---|---|
| Type sluk | Plast |
| Det er plastsluk under badekar. | |

| | |
|---|---|
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk? | Nei |

| | |
|---|---|
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger? | Nei |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ja |

**Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk** **TG-2**

Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker.

Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.

**Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk**

Anbefaler fortsatt bruk av badekar.

### Sanitærutstyr

Beskrivelse

Servantskap med servant, toalett og badekar med garnityr.

| | |
|---|---|
| Er det skader på utstyr og innredning? | Nei |
| Er det innebygd sisterne til klosett? | Nei |

**Oppsummering av sanitærutstyr** **TG-1**

### Ventilasjon

| | |
|---|---|
| Type ventilering | Mekanisk avtrekk |

Det er elektrisk for baderommet.

| | |
|---|---|
| Er ventilasjonen funksjonstestet? | Ja |

**Oppsummering av ventilasjon** **TG-1**

### Fuktmåling

| | |
|---|---|
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom? | Nei |
| Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling? | Nei |

**Oppsummering av fukt** **TG-0**

Hulltaking er ikke foretatt i forbindelse med undersøkelsen. Veggkonstruksjonen består av tømmer som i ettertid er lektet ut, og overflatene i badet er flislagt. Inngrep i konstruksjonen ville medført skade på overflater og tettesjikt. Konstruksjonen er derfor ikke kontrollert innvendig,

Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i overflater fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt.

### Dokumentasjon

| | |
|---|---|
| Fremlagt dokumentasjon | Nei |
| Det er ikke framlagt noen dokumentasjon. | |

## 6.26 Våtrom: Bad hovedhus 2 etasje

### Overflate

| | |
|---|---|
| Beskrivelse av overflate | |
| Det er flis og malt panel på vegger, flis på gulv med varme og malt himling | |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Baderommet er etablert i perioden 2004-2008. | |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk? | Nei |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket? | Nei |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)? | Nei |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? | Nei |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis? | Nei |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr? | Nei |
| Er det registrert knirk i gulvet? | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

| **Oppsummering av overflater** | **TG-1** |
|---|---|

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende. Dette forutsetter at terskel er riktig utført med membran. Dette er ikke kontrollert da, det må fjernes list og limt/skrudd terskel for å sjekke dette.

### Membran, tettesjikt og sluk

| | |
|---|---|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk? | Nei |
| Type sluk | Plast |
| Det er plastsluk under dusjsonen. | |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk? | Nei |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger? | Nei |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ja |

| Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk | TG-2 |
|---|---|

Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker.

Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.

**Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk**

Anbefaler fortsatt bruk av badekar.

## Sanitærutstyr

| Beskrivelse |
|---|
| Servantskap med servant, toalett og badekar med garnityr. |

| | |
|---|---|
| Er det skader på utstyr og innredning? | Nei |
| Er det innebygd sisterne til klosett? | Nei |

| Oppsummering av sanitærutstyr | TG-1 |
|---|---|

## Ventilasjon

| | |
|---|---|
| Type ventilering | Mekanisk avtrekk |

Det er elektrisk for baderommet.

| | |
|---|---|
| Er ventilasjonen funksjonstestet? | Ja |

| Oppsummering av ventilasjon | TG-1 |
|---|---|

## Fuktmåling

| | |
|---|---|
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom? | Nei |
| Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling? | Nei |

| Oppsummering av fukt | TG-0 |
|---|---|

Hulltaking er ikke foretatt i forbindelse med undersøkelsen. Veggkonstruksjonen består av tømmer som i ettertid er lektet ut, og overflatene i badet er flislagt. Inngrep i konstruksjonen ville medført skade på overflater og tettesjikt. Konstruksjonen er derfor ikke kontrollert innvendig,

Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i overflater fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt.

## Dokumentasjon

| | |
|---|---|
| Fremlagt dokumentasjon | Nei |

Det er ikke framlagt noen dokumentasjon.

## Overflate

| | |
|---|---|
| Beskrivelse av overflate | |
| Det er flis på vegger, flis på gulv med varme og malt himling | |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Baderommet er pusset etter 2008. | |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk? | Ja |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket? | Nei |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)? | Nei |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? | Nei |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis? | Nei |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr? | Nei |
| Er det registrert knirk i gulvet? | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

**Oppsummering av overflater** **TG-2**

Gulvet har fall til sluk, men dette er mindre enn referansenivået.

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende. Dette forutsetter at terskel er riktig utført med membran. Dette er ikke kontrollert da, det må fjernes list og limt/skrudd terskel for å sjekke dette.

## Membran, tettesjikt og sluk

| | |
|---|---|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk? | Nei |
| Type sluk | Plast |
| Det er plastsluk i dusjsonen og under servant. | |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk? | Nei |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger? | Nei |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ja |

| Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk | TG-2 |
|---|---|

Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker.

Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.

## Sanitærutstyr

| Beskrivelse |
|---|
| Servantskap med servant, vegghengt toalett og dusjnisje med skyvedører. |

| | |
|---|---|
| Er det skader på utstyr og innredning? | Nei |
| Er det innebygd sisterne til klosett? | Ja |
| Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sisterne? | Nei |

| Oppsummering av sanitærutstyr | TG-1 |
|---|---|

## Ventilasjon

| | |
|---|---|
| Type ventilering | Mekanisk avtrekk |

Det er montert elektrisk vifte på baderommet.

| | |
|---|---|
| Er ventilasjonen funksjonstestet? | Ja |

| Oppsummering av ventilasjon | TG-1 |
|---|---|

## Fuktmåling

| | |
|---|---|
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom? | Nei |
| Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling? | Nei |

| Oppsummering av fukt | TG-0 |
|---|---|

Vegger på baderommet ligg mot yttervegg og kjøkken og det er ikke mulig å foreta hulltakking uten destruktive inngrep.

Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i overflater fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt.

## Dokumentasjon

| | |
|---|---|
| Fremlagt dokumentasjon | Nei |

Det er ikke framlagt noen dokumentasjon.

## Overflate

| | |
|---|---|
| Beskrivelse av overflate | |
| Det er flis på vegger, flis på gulv med varme og panel i himling. | |
| Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? | Ja |
| Baderommet er pusset etter 2008. | |
| Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk? | Nei |
| Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket? | Nei |
| Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)? | Nei |
| Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? | Nei |
| Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis? | Nei |
| Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr? | Nei |
| Er det registrert knirk i gulvet? | Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv) |

**Oppsummering av overflater** **TG-1**

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende. Dette forutsetter at terskel er riktig utført med membran. Dette er ikke kontrollert da, det må fjernes list og limt/skrudd terskel for å sjekke dette.

## Membran, tettesjikt og sluk

| | |
|---|---|
| Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk? | Nei |
| Type sluk | Plast |
| Det er plastsluk i dusjsonen og utenfor dusjsonen. | |
| Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk? | Nei |
| Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger? | Nei |
| Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade? | Nei |
| Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader? | Ja |

**Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk** **TG-2**

Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker.

Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.

### Sanitærutstyr

| Beskrivelse |
| --- |
| Servantskap med servant, vegghengt toalett, dusjnisje med skyvedører og opplegg for vaskemaskin. |

| | |
| --- | --- |
| Er det skader på utstyr og innredning? | Nei |
| Er det innebygd sisterne til klosett? | Ja |
| Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sisterne? | Nei |
| **Oppsummering av sanitærutstyr** | **TG-1** |

### Ventilasjon

| | |
| --- | --- |
| Type ventilering | Mekanisk avtrekk |
| Det er montert elektrisk vifte på baderommet. | |
| Er ventilasjonen funksjonstestet? | Ja |
| **Oppsummering av ventilasjon** | **TG-1** |

### Fuktmåling

| | |
| --- | --- |
| Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom? | Nei |
| Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling? | Nei |
| **Oppsummering av fukt** | **TG-0** |

Vegger på baderommet ligg mot yttervegg og kjøkken og det er ikke mulig å foreta hulltakking uten destruktive inngrep.

Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i overflater fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt.

### Dokumentasjon

| | |
| --- | --- |
| Fremlagt dokumentasjon | Nei |
| Det er ikke framlagt noen dokumentasjon. | |

## 6.29 Ikke relevante bygningsdeler

**Følgende bygningsdeler er angitt som finnes ikke/ikke relevant:**

- Oljetank

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

| Meglerfirma |
| --- |
| Privatmegleren Trondheim |

| Oppdragsnr. |
| --- |
| 114260062 |

| Selger 1 navn | Selger 2 navn |
| --- | --- |
| Liss Amdal | Arnt Joar Jære |

| Gateadresse |
| --- |
| Sunndalsvegen 1355 |

| Poststed | Postnr |
| --- | --- |
| OPPDAL | 7340 |

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2015

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 10

Antall måneder: 5

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☐ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap: Sparebank 1 Forsikring

Polise/avtalenr.: 25001022

## Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 114260062

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Nei

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Byttet hovedstoppkrane i kjeller i hovedhuset pga defekt sil i den gamle

Arbeid utført av: Trivo - Oppdal

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Det er delvis jordkjeller, med god lufting

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Hverken mer eller mindre enn forventet fra hus fra 1930 tallet.

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Montert el-bil lader. EL til vannbårenvarmepumpe, EL til luft til luft varmepumpe, EL i garasje

Arbeid utført av: Kraftlaget Rise Elektro 1

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

☐ Nei ☑ Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☑ Nei ☐ Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: en ladeboks i garasje

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Egeninnsats med tømrerarbeid og murerarbeid(betong)

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 114260062

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse: Egeninnsats ved oppføring av garasje

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Det er flere boenheter på eiendommen med muligheter for utleie

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Godkjent i kommunen

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Ferdigattest på garasjen er sendt inn til kommunen, men ikke registrert enda

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 114260062

## Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☑ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 114260062

# E-Signing validated

secured by IN GROUPE

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|---|---|---|---|
| Liss Amdal | fa6ba9776e127142fc5e4c61700420961f0d9dd4 | 08.03.2026 20:37:18 UTC | Signer authenticated by One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|---|---|---|---|
| Arnt Joar Jære | 81962cf52af0aed9daca01e1cf80d67050c15cc6 | 08.03.2026 20:37:59 UTC | Signer authenticated by One time code |

Document reference: 114260062


→ This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.

→ The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→ For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer

# 1. Etasje




Dette er ikke en plantegning i målestokk, men en skisse for å vise arealdisponeringen i boligen. Rom arealene på tegningen er ca. nettoareal, og må ikke forveksles med boligens totale bruksareal (BRA).

TAKST MIDT-NORGE

# 2. Etasje

Dette er ikke en plantegning i målestokk, men en skisse for å vise arealdisponeringen i boligen. Rom arealene på tegningen er ca. nettoareal, og må ikke forveksles med boligens totale bruksareal (BRA).

TAKST MIDT-NORGE

# 1. Etasje anneks




Dette er ikke en plantegning i målestokk, men en skisse for å vise arealdisponeringen i boligen. Rom arealene på tegningen er ca. nettoareal, og må ikke forveksles med boligens totale bruksareal (BRA).

TAKST MIDT-NORGE

# Loft Anneks




Dette er ikke en plantegning i målestokk, men en skisse for å vise arealdisponeringen i boligen. Rom arealene på tegningen er ca. nettoareal, og må ikke forveksles med boligens totale bruksareal (BRA).

TAKST MIDT-NORGE

# 1. Etasje Låve




Dette er ikke en plantegning i målestokk, men en skisse for å vise arealdisponeringen i boligen. Rom arealene på tegningen er ca. nettoareal, og må ikke forveksles med boligens totale bruksareal (BRA).

TAKST MIDT-NORGE

# 2 etasje låve




Dette er ikke en plantegning i målestokk, men en skisse for å vise arealdisponeringen i boligen. Rom arealene på tegningen er ca. nettoareal, og må ikke forveksles med boligens totale bruksareal (BRA).

VEDLEGG E-1




Snitt




Plan 1. etasje (fjøs)




Plan 2. etasje (låve)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G&T | Grimstad og Tønsager AS<br>SIVILARKITEKTER<br>INNHERREDSVN. 9, 7014 TRONDHEIM<br>TLF. 73 10 20 30 TELEFAKS 73 10 20 31 | Munkvoll nedre<br>Oppdal | A<br>Fjøset<br>PLAN OG SNITT | -<br>09.11.11<br>1:100<br>0735<br>9/35 2 | -<br>AG<br>2 |

VEDLEGG D-1




NABOVARSEL SENDT:

| Gnr/bnr/snr: | Adresse/bruksnavn: | Hjemmelhaver: |
|---|---|---|
| 179/12 | Munkvoll | Sverre Munkvold |
| 1070/18 | Riksveg 70 | Statens Vegvesen region Midt |

N

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | - | - | - | |
| | | 09.11.11 | AG | AG | |
| | | 1:1000 | | | |
| | | 0735 | | 1 | |
| | | 0735 | | | |

Grimstad og Tønsager AS
SIVILARKITEKTER
INNHERREDSVN. 9, 7014 TRONDHEIM
TELF. 73 10 20 30 TELEFAKS 73 10 20 31

Munkvoll nedre
Oppdal

Ombygging
SITUASJONSPLAN

VEDLEGG E-1

FASADE MOT SØR



FASADE MOT ØST




SNITT

FASADE MOT NORD



FASADE MOT VEST




PLAN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G&T | Grimstad og Tønsager AS<br>SIVILARKITEKTER<br>INNHERREDSVN. 9, 7014 TRONDHEIM<br>TLF 73 10 20 30 www.gtark.no | Munkvoll nedre<br>Oppdal | Skåle/uthus<br>PLAN, SNITT, FASADE | A - - -

VEDLEGG D-1




**NABOVARSEL SENDT:**

| Gnr/bnr/snr: | Adresse/bruksnavn: | Hjemmelhaver: |
|---|---|---|
| 179/12 | Munkvoll | Eli Marit Munkvold |

N

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | - | - | - | - |
| G&T | Grimstad og Tønsager AS<br>SIVILARKITEKTER<br>INNHERREDSVN. 9, 7014 TRONDHEIM<br>TLF 73 10 20 30 www.gtark.no | Munkvoll nedre<br>Oppdal | Skåle/uthus<br>SITUASJONSPLAN | 05.11.13<br>1:1000<br>0735<br>0735-10 | AG<br>10 |

VEDLEGG E-3



FASADE MOT NORD



FASADE MOT SØR



FASADE MOT ØST

FASADE MOT VEST




SNITT




PLAN 1. ETASJE




PLAN LOFT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G&T | Grimstad og Tønsager AS<br>SIVILARKITEKTER<br>INNHERREDSVN. 9, 7014 TRONDHEIM<br>TLF. 73 50 20 30 - TELEFAKS 73 50 20 51 | Munkvoll nedre<br>Oppdal | A<br>Stabbur<br>PLAN, SNITT, FASADER | 05.[illegible]<br>1:100<br>0735<br>0735.4 | AG<br>AG<br>4 |

NORD



SØR



SNITT

SNITT A





ØST



VEST

| MÅL | DATO | SIGN |
|---|---|---|
| 1:100 | 030221 | Jon Ivar Bakken |

GARASJE MUNAVOLL 179/77
SUNNDALSVEIEN 1355

# Ferdigattest

| Ansvarlig søker (navn og adresse) | Tiltakshaver (navn og adresse) |
|---|---|
| Grimstad og Tønsager AS<br>Innherredsv 9<br>7014 TRONDHEIM | Munkvoll Nedre AS<br>v/Jon Ivar Breen<br>7342 Lønset |

**OPPDAL KOMMUNE**
**Inge Krokanns veg 2**
**7340 Oppdal**

**Ferdigattest er gitt for**

| Saksnr | Dok.nr |
|---|---|
| 2011/1383 | 22 |

Eiendom/byggested: Munkvoll Nedre, 7340 OPPDAL

| Gnr | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
|---|---|---|---|
| 179 | 77 | | |

| Vedtak/tillatelse | | Søknad datert |
|---|---|---|
| | Rammetillatelse etter søknad | |
| | Igangsettingstillatelse etter søknad | |
| X | Ett-trinns søknad | 24.11.2011 |

## Spesifikasjon

Tiltaket/byggets art: Ombygging av fjøs/låve og stabbur til anneks til bolig

| Vedtak fattet av | Vedtak dato | Vedtaksnr |
|---|---|---|
| Bygningsrådet | 1.10.2012 | 12/106 |

| Dato sluttkontroll | Kontrollansvarlig |
|---|---|
| 28.11.2013 | Grimstad og Tønsager AS |

Vilkår

Merknader

Det er ikke oppført mangler fra kontrollansvarlig på søknad om ferdigattest.

FERDIGATTEST DATERT 16.01.2013 UTGÅR DA DEN INNEHOLDER FEIL. FORELIGGENDE FERDIGATTEST DATERT 28.1.2014 ER GJELDENDE FERDIGATTEST.

## Underskrift

| Sted | Dato | Stempel/underskrift |
|---|---|---|
| Oppdal | 28.01.2014 | Eirin Berge |

**OPPDAL KOMMUNE**
**Inge Krokanns veg 2**
**7340 Oppdal**

# Ferdigattest er gitt for

| Saksnr | Dok.nr |
|---|---|
| 2012/1091 | 4 |

Eiendom/byggested: Munkvold Nedre

| Gnr | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
|---|---|---|---|
| 179 | 77 | | |

| Ansvarlig søker (navn og adresse) | Tiltakshaver (navn og adresse) |
|---|---|
| Oppdal Rørservice AS<br>Lønset<br>7340 Oppdal | Stuggulia Hyttegrend AS<br>Vestre Rosten 80<br>7075 Tiller |

| Vedtak/tillatelse | | Søknad datert |
|---|---|---|
| | Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann | 24.08.2012 |
| | | |
| | | |

## Spesifikasjon

Tiltaket/byggets art: Avløpsanlegg, Greenclean infiltra

| Vedtak fattet av | Vedtak dato | Vedtaksnr |
|---|---|---|
| Plan og forvaltning, Oppdal kommune | 30.08.2012 | 12/76 |

| Dato sluttkontroll | Kontrollansvarlig |
|---|---|
| 27.01.2013 | Oppdal Rørservice AS |

Vilkår

Merknader

## Underskrift

| Sted | Dato | Stempel/underskrift |
|---|---|---|
| Oppdal | 22.04.2013 | Tore Kleffelgård |

enova

# Energiattest

| | |
|---|---|
| Adresse<br>**Sunndalsvegen 1355, 7340 OPPDAL** | |
| Dato for energimerking<br>**16.03.2026** | Merkenummer<br>**Energiattest-2026-270892** |
| Bygningskategori<br>**Småhus** | Bygningsnummer<br>**183763792** |
| Gårdsnummer<br>**179** | Bruksnummer<br>**77** |
| Seksjonsnummer<br>**—** | Bruksenhetsnummer<br>**H0101** |

## Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

## Boliginformasjon

| | |
|---|---|
| Byggeår<br>**2004** | Bygningstype<br>**Enebolig** |
| Bruksareal<br>**136,0 m²** | Oppvarmet bruksareal<br>**136,0 m²** |
| Oppvarmet etasje<br>**2** | Bygningsmateriale<br>**Tre** |
| Oppvarming<br>**Varmepumpe, Ved** | |
| Ventilasjon<br>**Periodisk avtrekk** | |

## Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

**Beregnet vektet levert energi i normert klima**

| |
|---|
| Pr. KVM pr. år<br>**95,64 kWh/m²** |

**Beregnet levert energi i lokalt klima**

| | |
|---|---|
| Pr. KVM pr. år<br>**111,25 kWh/m²** | Totalt levert pr. år<br>**15 131 kWh** |

# Sunndalsvegen 1355, 7340 OPPDAL

## Detaljering

| | |
|---|---|
| Bygningsform<br>**Nei** | Vegger<br>**Nei** |
| Vindu<br>**Nei** | Gulv<br>**Nei** |
| Takkonstruksjon<br>**Nei** | Ytterdører<br>**Nei** |
| Energibruk<br>**Nei** | Lekkasjetall<br>**Nei** |
| Solceller<br>**Nei** | |

# Sunndalsvegen 1355, 7340 OPPDAL

## Tiltak

### Brukertiltak

#### Tiltak 1: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

#### Tiltak 2: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

#### Tiltak 3: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

#### Tiltak 4: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

#### Tiltak 5: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

#### Tiltak 6: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

#### Tiltak 7: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

#### Tiltak 8: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

#### Tiltak 9: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

### Tiltak 10: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

### Tiltak 11: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

## Tiltak utendørs

### Tiltak 12: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

### Tiltak 13: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

### Tiltak 14: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

### Tiltak 15: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

## Tiltak på luftbehandlingsanlegg

### Tiltak 16: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

### Tiltak 17: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

## Tiltak på varmeanlegg

### Tiltak 18: Isolering av varmerør, ventiler, pumper

Eventuelle rørnett, rørbend, ventiler, pumpehus etc som er uisolerte bør isoleres for å redusere unødvendig varmetap. På ventiler og komponenter kan det monteres avtagbare isoleringsputer. Det vil da i tillegg være enklere å oppnå ønsket turtemperatur i hele anlegget.

## Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

https://www.enova.no/energimerking

## Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

https://www.enova.no

ambita

Kommune: 5021 Oppdal
Eiendom: 5021/179/77/0/0

**Eiendomsgrenser**

- Middels - høy nøyaktighet
- Mindre nøyaktig
- Lite nøyaktig
- Skissenøyaktighet eller uviss
- Omtvistet grense
- Vannkant
- Vegkant
- Fiktiv grenselinje
- Teigdelelinje
- Punktfeste

N

Målestokk 1:1000
Dato: 5.3.2026




© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene

0 25 50 m

Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

ambita

Kommune: 5021 Oppdal
Eiendom: 5021/179/77/0/0

**Eiendomsgrenser**

- Middels - høy nøyaktighet
- Mindre nøyaktig
- Lite nøyaktig
- Skissenøyaktighet eller uviss
- Omtvistet grense
- Vannkant
- Vegkant
- Fiktiv grenselinje
- Teigdelelinje
- Punktfeste

N

Målestokk 1:1000
Dato: 5.3.2026




0 25 50 m

Kartgrunnlag: Geovekst - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

## Tegnforklaring

**Eiendomsgrenser**



**Høydekurver**



# Matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev)

## Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrikkelenhet:** | Gårdsnr 179, Bruksnr 77 | **Kommune:** | 5021 | Oppdal |
| **Adresse:** | | | | |
| Veiadresse: | Sunndalsvegen 1355, gatenr 4710<br>7340 Oppdal | **Grunnkrets:**<br>**Valgkrets:** | 104<br>2 | Torve<br>Lønset og Midtbygda |
| Oppdatert: | 29.12.2017 | **Kirkesogn:** | 9070501 | Oppdal |

## Eiendomsopplysninger

### Matrikkel:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Type:** | Best. grunneiendom | **Tinglyst:** | Ja | **Reg.landbruksreg.:** | Nei |
| **Bruksnavn:** | Nedre Munkvold | **Matrikkelført:** | Ja | **Antall teiger:** | 1 |
| **Etableringsdato:** | 02.02.1998 | **Har festegrunn:** | Nei | **Seksjonert:** | Nei |
| **Areal:** | 3 133,5 kvm | **Skyld:** | | | |
| **Arealkilde:** | Beregnet Areal | | | | |
| **Arealmerknad:** | | | | | |

### Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

### Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

### Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

### Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

### Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

**Forretninger:**

| Type | Dato | | Rolle | Matrikkel | Arealendring |
|---|---|---|---|---|---|
| Annen forretningstype | Forretning: | 02.08.2020 | Avgiver | 5021/179/77 | 0,0 |
| | Matrikkelført: | 02.08.2020 | | | |
| Sammenslåing | Forretning: | 03.07.2020 | Avgiver | 5021/178/42 | -1 042,0 |
| | Matrikkelført: | 03.07.2020 | Mottaker | 5021/179/77 | 1 042,0 |
| Oppmålingsforretning | Forretning: | 28.05.2020 | Avgiver | 5021/178/1 | -1 042,0 |
| | Matrikkelført: | 28.05.2020 | Berørt | 5021/179/77 | 0,0 |
| | | | Mottaker | 5021/178/42 | 1 042,0 |
| Annen forretningstype | Forretning: | 28.05.2020 | Berørt | 5021/178/1 | 0,0 |
| | Matrikkelført: | 28.05.2020 | Berørt | 5021/179/77 | 0,0 |
| Omnummerering | Forretning: | 01.01.2018 | Mottaker | 5021/179/77 | 0,0 |
| | Matrikkelført: | 01.01.2018 | | | |
| Annen forretningstype | Forretning: | 30.03.2015 | Avgiver | 5021/179/77 | 0,0 |
| | Matrikkelført: | 30.03.2015 | | | |
| Annen forretningstype | Forretning: | 30.03.2015 | Avgiver | 5021/179/77 | 0,0 |
| | Matrikkelført: | 30.03.2015 | | | |
| Kart- og delingsforretning | Forretning: | 02.02.1998 | Avgiver | 1634/179/12 | -2 500,0 |
| | Matrikkelført: | | Mottaker | 5021/179/77 | 2 500,0 |
| Jordskifte | Forretning: | | Mottaker | 5021/178/1 | 0,0 |
| | Matrikkelført: | | Mottaker | 5021/179/6 | 0,0 |
| | | | Mottaker | 5021/179/77 | 0,0 |
| | | | Mottaker | 5021/181/1 | 0,0 |
| | | | Mottaker | 5021/192/1 | 0,0 |

## Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter

### Bygning 1 av 6: Enebolig (Kilde: Massivregistrering)

**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse | Type | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunndalsvegen 1355 | Bolig | 164,0 | Kjøkken | | | |

**Bygningsopplysninger:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Næringsgruppe: | Bolig | Bebygd areal: | | Rammetillatelse: | 01.01.1965 |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk | BRA bolig: | 164,0 | Igangset.till.: | 01.01.1965 |
| Energikilde: | Elektrisitet, Biobrensel | BRA annet: | | Ferdigattest: | |
| Oppvarming: | Elektrisk, Annen oppvarming | BRA totalt: | 164,0 | Midl. brukstil.: | |
| Avløp: | | Har heis: | Nei | Tatt ibruk (GAB): | 01.01.1965 |
| Vannforsyning: | | | | Antall boliger: | 1 |
| Bygningsnr: | 183763792 | | | Antall etasjer: | 2 |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr | Ant. boliger | BRA: Bolig | Annet | Totalt | BTA: Bolig | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 1 | 82,0 | | 82,0 | | | |
| H02 | | 82,0 | | 82,0 | | | |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

### Bygning 2 av 6: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering)

**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse | Type | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen registrert adresse | Unummerert bruksenhet | | | | | |

**Bygningsopplysninger:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Næringsgruppe: | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: | 87,0 | Rammetillatelse: | |
| Bygningsstatus: | Ferdigattest | BRA bolig: | | Igangset.till.: | 01.10.2012 |
| Energikilde: | | BRA annet: | 125,0 | Ferdigattest: | 28.01.2014 |
| Oppvarming: | | BRA totalt: | 125,0 | Midl. brukstil.: | |
| Avløp: | | Har heis: | Nei | Tatt ibruk (GAB): | |
| Vannforsyning: | | | | Antall boliger: | |
| Bygningsnr: | 183763784 | | | Antall etasjer: | 2 |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr | Ant. boliger | BRA: Bolig | Annet | Totalt | BTA: Bolig | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | | | 68,0 | 68,0 | | | |
| H02 | | | 57,0 | 57,0 | | | |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

### Bygning 3 av 6: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering)

**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse | Type | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen registrert adresse | Unummerert bruksenhet | | | | | |

**Bygningsopplysninger:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Næringsgruppe: | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: | 51,5 | Rammetillatelse: | 01.01.1965 |
| Bygningsstatus: | Ferdigattest | BRA bolig: | | Igangset.till.: | 01.01.1965 |
| Energikilde: | Elektrisitet | BRA annet: | 60,0 | Ferdigattest: | 28.01.2014 |
| Oppvarming: | Elektrisk | BRA totalt: | 60,0 | Midl. brukstil.: | |
| Avløp: | Privat kloakk | Har heis: | Nei | Tatt ibruk (GAB): | 01.01.1965 |
| Vannforsyning: | Privat innlagt | | | Antall boliger: | |
| Bygningsnr: | 183763806 | | | Antall etasjer: | 2 |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr | Ant. boliger | BRA: Bolig | Annet | Totalt | BTA: Bolig | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| H01 | 33,5 | 33,5 |
| H02 | 26,5 | 26,5 |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

## Bygning 4 av 6: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering)

**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse | Type | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen registrert adresse | Unummerert bruksenhet | | | | | |

**Bygningsopplysninger:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Næringsgruppe: | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: | | Rammetillatelse: | |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk | BRA bolig: | | Igangset.till.: | |
| Energikilde: | | BRA annet: | 20,0 | Ferdigattest: | |
| Oppvarming: | | BRA totalt: | 20,0 | Midl. brukstil.: | |
| Avløp: | | Har heis: | Nei | Tatt ibruk (GAB): | |
| Vannforsyning: | | | | Antall boliger: | |
| Bygningsnr: | 183763822 | | | Antall etasjer: | 1 |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | | | | 20,0 | 20,0 | | | | |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

## Bygning 5 av 6: Garasjeuthus anneks til bolig

**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse | Type | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen registrert adresse | Unummerert bruksenhet | | | | | |

**Bygningsopplysninger:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Næringsgruppe: | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: | 44,0 | Rammetillatelse: | |
| Bygningsstatus: | Tatt i bruk | BRA bolig: | | Igangset.till.: | 29.11.2013 |
| Energikilde: | | BRA annet: | 40,0 | Ferdigattest: | |
| Oppvarming: | | BRA totalt: | 40,0 | Midl. brukstil.: | |
| Avløp: | | Har heis: | Nei | Tatt ibruk (GAB): | 14.01.2015 |
| Vannforsyning: | | | | Antall boliger: | |
| Bygningsnr: | 300444461 | | | Antall etasjer: | 1 |

**Etasjeopplysninger:**

| Nr | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | | | | 40,0 | 40,0 | | | | |

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

## Bygning 6 av 6: Garasjeuthus anneks til bolig

**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

| Adresse | Type | BRA | Kjøkkenkode | Antall rom | Bad | WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen registrert adresse | Unummerert bruksenhet | | | | | |

**Bygningsopplysninger:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Næringsgruppe: | Annet som ikke er næring | Bebygd areal: | 73,0 | Rammetillatelse: | |
| Bygningsstatus: | Igangsettingstillatelse | BRA bolig: | | Igangset.till.: | 05.03.2021 |
| Energikilde: | | BRA annet: | 110,0 | Ferdigattest: | |
| Oppvarming: | | BRA totalt: | 110,0 | Midl. brukstil.: | |
| Avløp: | | Har heis: | Nei | Tatt ibruk (GAB): | |
| Vannforsyning: | | | | Antall boliger: | |
| Bygningsnr: | 300858158 | | | Antall etasjer: | 2 |

## Etasjeopplysninger:

| Nr | Ant. boliger | BRA: | Bolig | Annet | Totalt | BTA: | Bolig | Annet | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | | | | 55,0 | 55,0 | | | 73,0 | 73,0 |
| L01 | | | | 55,0 | 55,0 | | | 73,0 | 73,0 |

## Kontaktpersoner:

| Rolle | Navn |
|---|---|
| Tiltakshaver | Arnt Joar Jære |

## Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

**Oversiktskart**




Nøyaktighet (standardavvik)
- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 – 200 cm
- 201 – 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

Hjelpelinjer
- Vannkant
- Veikant
- Fiktiv / Teigdeler
- Punktfeste

Symboler
- Bygningspunkt
- Sefrak kulturminne

se ambita.com/sefrak for fargeforklaring

**Teig 1 (Hovedteig)**




Nøyaktighet (standardavvik)
- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 – 200 cm
- 201 – 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

Hjelpelinjer
- Vannkant
- Veikant
- Fiktiv / Teigdeler
- Punktfeste

Symboler
- Bygningspunkt
- Sefrak kulturminne

se ambita.com/sefrak for fargeforklaring

## Areal og koordinater

**Areal:** 3 133,50m² **Arealmerknad:**
**Koordinatsystem:** EUREF89 UTM sone 32

### Ytre avgrensing

| Punkt | Nord | Øst | Lengde[1] | Målemetode | Nøyaktighet | Radius | Merke nedsatt i | Hjelpelinje | Grensepunkttype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 942 161,26 | 523 608,86 | 48,15m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Ikke spesifisert | Nei | Umerket |
| 2 | 6 942 153,03 | 523 656,30 | 54,62m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jord | Nei | Offentlig godkjent grensemerke |
| 3 | 6 942 101,33 | 523 673,91 | 33,18m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jordfast stein | Nei | Bolt |
| 4 | 6 942 112,33 | 523 642,61 | 18,69m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jordfast stein | Nei | Bolt |
| 5 | 6 942 123,82 | 523 627,87 | 35,56m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jord | Nei | Offentlig godkjent grensemerke |
| 6 | 6 942 122,15 | 523 592,35 | 41,23m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jord | Nei | Offentlig godkjent grensemerke |
| 7 | 6 942 162,68 | 523 584,80 | 16,64m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jord | Nei | Offentlig godkjent grensemerke |
| 8 | 6 942 167,54 | 523 600,71 | 10,29m | GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) | 10 | | Jord | Nei | Offentlig godkjent grensemerke |

([1]) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

### Om fullstendighet og nøyaktighet i utskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas kartutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i kartutskriften.

Oppdal kommune

# Reguleringsplankart

Eiendom: 179/77
Adresse: Sunndalsvegen 1355
Utskriftsdato: 05.03.2026
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32




©Norkart 2026

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

**Tegnforklaring**

Oppdal kommune

# Kommuneplankart

Eiendom: 179/77
Adresse: Sunndalsvegen 1355
Utskriftsdato: 05.03.2026
Målestokk: 1:2000

N

UTM-32




©Norkart 2026

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring

*Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008*

*Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008*

# Vegstatuskart

**Kommune:** Oppdal
**Gnr/Bnr/Fnr/Snr:** 179/77/0/0
**Adresse:** Sunndalsvegen 1355, 7340 OPPDAL

**Målestokk v/A4:** 1:3000
**Dato:**05/03/2026




Europaveg
Riksveg
Fylkesveg
Kommunal veg
Privat veg
Gang- og sykkelveg
Tunnel, Europaveg
Tunnel, riksveg
Tunnel, fylkesveg
Tunnel, kommunal veg
Tunnel, privat veg
Annet gangareal
Bilferje
Skogsbilveg
Annet

Oppdal kommune

# Ledningskart

Eiendom: 179/77
Adresse: Sunndalsvegen 1355
Dato: 05.03.2026
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32

Vannledning
Spillvannsledning
Overvannsledning
Avløp felles
Kum
Sluk
Hydrant

Kartet viser kommunale ledningstraseer (vann og avløp) der dette finnes. Private stikkledninger tegnes der disse er registrert. Informasjon hentes fra kommunens digitale ledningskartverk.




*Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser. VA-ledninger kan være tegnet parallellforskjøvet og mange private ledninger mangler i kartet. Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.*

plankontoret

# OPPDAL KOMMUNE

# KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030

# BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

*Oppdal – det gode liv i ei attraktiv fjellbygd*

**PlanID 2018008**

**Førstegangs behandling i kommunestyret 13.12.2018.**
**Høring og offentlig ettersyn i perioden 1.1.2019 til 15.2.2019**
**Sluttbehandling kommunestyret 20.06.2019**

Plankontoret, Myrveien 1, Berkåk, 7391 Rennebu • Tlf. 72 42 81 60 • post@plankontoret.net • www.plankontoret.net

Oppdragsnavn: Kommuneplanens arealdel, Bestemmelser
Oppdragsgiver: Oppdal kommune v/ rådmann

| | |
|---|---|
| Revisjon | 01 |
| Dato utarbeidet | 19.12.2018 |
| Utarbeidet av | Plankontoret v/Ragnhild Grefstad og Norunn Elise Fossum |
| Kontrollert av | Rådmannens arbeidsgruppe Oppdal kommune: Dagfinn Skjølsvold, Jan Kåre Husa, Ane Hoel, Gro Aalbu, Marte Kleveland Dørum, Vigdis Thun, Thorleif Jacobsen, Arild Hoel |

| Revisjon | Dato | Revisjonen gjelder |
|---|---|---|
| 001 | 19.12.18 | Oppretting etter vedtak i forbindelse med førstegangsbehandling i kommunestyret den 13.12.18 sak PS 18/128 |
| 002 | 05.08.2019 | Oppretting etter vedtak i sluttbehandling i kommunestyret den 20.06.2019 sak 19/63 |
| 003 | | |

# Forord

Plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr 71) er lagt til grunn ved framstilling av denne arealdelen. Henvisninger til paragrafer (§) i dette dokumentet viser til denne loven hvis ikke annet er oppgitt.

Formål som er i bruk i denne arealdelen framgår av overskriftene og følger av pbl:
§ 11-7 nr. 1 Bebyggelse og anlegg
§ 11-7 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 11-7 nr. 3 Grønnstruktur
§ 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsliv (samt reindrift)
§ 11-7 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Hvert formål har sin farge, og fargen vises i tegnforklaringen på arealplankartet. Arealformålet kan enten vises som nåværende (lysere nyanse) eller framtidige (mørkere/skarpere nyanse).

Bruk av hensynssoner følger av pbl § 11-8. Hensynssoner legges oppå arealformålene og er uavhengig av formålet. En hensynssone sier noe om hvilke hensyn som må tas når det området den dekker tas i bruk og eventuelt utvikles videre.

Til hvert av arealformålene og hensynssonene kan og skal det gis bestemmelser og retningslinjer. De juridisk bindende bestemmelsene vises med tall og vanlig skrift i grønn boks. Bestemmelser angir juridisk bindende vilkår som skal følges og som må søkes dispensasjon fra hvis de ikke følges. Retningslinjene angir forhold og prinsipper som bør følges der dette er aktuelt. Fravik fra både bestemmelser og retningslinjer skal angis og begrunnes.

Bestemmelser og retningslinjer er utarbeidet for å styre utviklingen i kommunen i ønsket retning slik som den framgår av samfunnsdelen og andre viktige føringer.

# Innhold


1. Generelle bestemmelser og retningslinjer ..... 6
1.1 Forholdet til eksisterende planer ..... 6
1.2 Plankrav ..... 6
1.3 Innholdet i utbyggingsavtaler ..... 7
1.4 Krav til nærmere angitte løsninger på teknisk infrastruktur ..... 7
1.4.1 Vannforsyning og avløp ..... 7
1.4.2 Veg ..... 8
1.5 Rekkefølgekrav ..... 8
1.6 Krav til bygninger, funksjonskrav, universell utforming og parkering ..... 9
1.6.1 Byggegrenser ..... 9
1.6.2 Funksjonskrav til håndtering av avfall ..... 9
1.6.3 Funksjonskrav til uterom for bolig ..... 10
1.6.4 Parkering ..... 11
1.7 Krav til miljøkvalitet ..... 11
1.8 Miljøoppfølging ..... 11
2. Bestemmelser til arealformål ..... 12
2.1 Bebyggelse og anlegg ..... 12
2.1.1 Boligbebyggelse ..... 12
2.1.2 Fritidsbebyggelse ..... 13
2.1.3 Forretning ..... 14
2.1.4 Råstoffutvinning ..... 14
2.1.5 Næringsbebyggelse ..... 14
2.1.6 Idrettsanlegg ..... 15
2.1.7 Andre typer bebyggelse og anlegg ..... 15
2.1.8 Kombinerte formål ..... 16
2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur ..... 16
2.2.1 Bane (nærmere angitte baneformål) ..... 16
2.3 Grønnstruktur ..... 16
2.4.1 LNFR-områder ..... 17
2.4.1 LNFR ..... 17
2.4.2 LNF ..... 17
2.4.3 LNFR-områder for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. ..... 18

.....18
2.4.4 LNF-områder for spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse mv. ..... 19
.....19
2.4.5 LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse ved Orkelsjøen ..... 20
3. Hensynssoner ..... 22
*3.1 Faresoner* ..... 25
3.1.1 Ras og skredfare ..... 25
3.1.2 Flomfare ..... 25
3.1.3 Høyspenningsanlegg (inkl høyspenningskabler) ..... 25
*3.2 Sikringssoner* ..... 26
3.2.1 Nedslagsfelt drikkevann ..... 26
*3.3 Gjennomføringssone* ..... 26
3.3.1 Gjennomføringssone med krav om felles planlegging for flere eiendommer ..... 26

# 1. Generelle bestemmelser og retningslinjer

(PBL § 11-9 nr. 1)

## 1.1 Forholdet til eksisterende planer

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 opphever og erstatter kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Tidligere vedtatte reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel.

## 1.2 Plankrav

(PBL §§ 11-9 nr.1 og 11-10 nr. 1)

For alle områder for bebyggelse og anlegg er det krav til reguleringsplan før tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 kan skje.

Unntatt fra plankravet er tiltak etter pbl § 20-4 a, b, c, og e, og § 20-5 på allerede utbygde bolig- og fritidseiendommer, samt tiltak som kun omfatter riving.

I LNF-områder der spredt utbygging kan tillates er det krav til reguleringsplan før tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 kan skje, der det oppføres en gruppebebyggelse med 2 eller flere boliger eller fritidsboliger.

Ved fortetting er forutsetningen at ny bebyggelse innpasses i bestående struktur og at den nye bebyggelsen underordner seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde, -volum og grad av utnytting, samt eksisterende infrastruktur.

*Klima og energi*

*Konsekvenser for klima og energi skal synliggjøres og vurderes i alle saker og være tema ved oppstart og gjennomføring av alt planarbeid.*

*Folkehelse*

*Tiltak som beskytter mot risikofaktorer, motvirker sosiale helseforskjeller og som har en positiv virkning på folkehelsen skal vektlegges. I de tilfeller det ikke er mulig å unngå negative virkninger skal det gjennomføres avbøtende tiltak.*

## 1.3 Innholdet i utbyggingsavtaler

(PBL § 11-9 nr.2 jf. § 17-2 og § 17-3)

Det kan forhandles om og inngås utbyggingsavtaler for å gjennomføre reguleringsplaner i Oppdal kommune. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler.

*Med hjemmel i pbl. §§ 17-2 og 17-3 kan utbyggingsavtaler brukes der det er nødvendig å sikre at utbygging skjer i samsvar med intensjonen i kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplaner. Utbyggingsavtalene definerer ansvarsforhold og kostnadsfordeling mellom partene. Berørte grupper og interesser skal sikres medvirkning.*

## 1.4 Krav til nærmere angitte løsninger på teknisk infrastruktur

(PBL § 11-9 nr.3)

### *1.4.1 Vannforsyning og avløp*

Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved utbygging.

Ved all utbygging kreves plan for håndtering av vann, avløp og overvann hvor det fremgår hvordan vannforsyning, sanitært avløp og overvann skal løses. Gjeldene klimapåslag (fra NVE) legges til grunn.

I nye reguleringsplanområder er det, dersom det skal legges inn vann, krav om felles sanitært avløpsanlegg ved 5 eller flere enheter. Ved fortetting av planområder skal muligheten for felles avløpsanlegg vurderes, samt at eksisterende enheter skal gis muligheter til påkobling.

*<u>Vann-/avløps- og overvannsplan</u>*
*Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om overvann skal håndteres lokalt og/eller kobles til eksisterende vannveger. Det vurderes i tillegg om det skal foretas en flomanalyse som dokumenterer hvorvidt eksisterende vannveger har tilstrekkelig kapasitet*.

### *1.4.2 Veg*

Nye hovedadkomstveger i områder som skal reguleres til bebyggelse og anlegg skal ikke være brattere enn 10 %, med unntak av områder for fritidsbebyggelse hvor det tillates maksimal stigning på 12,5 %.

Alle nye veger skal ha en teknisk utførelse som tilfredsstiller Statens vegvesen håndbok «Veg- og gateutforming» (håndbok N100). Det skal sikres snuplasser for utrykningskjøretøy, renovasjonsbil og eventuelt slamtømmebil.

Avkjørsler til bolig- og fritidsboliger fra kommunale veger skal være maksimum 6 m bred målt 1 m fra vegskulder.

Avkjørsler

*Avkjørsel fra kommunal veg skal ha en teknisk utførelse som tilfredsstiller gjeldende «Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg", og må godkjennes av kommunen. Dersom nye veger ønskes overtatt av Oppdal kommune, må søknad med tekniske vegplaner sendes kommunen. Vegene må tilfredsstille gjeldende håndbok «Veg- og gateutforming» (håndbok N100).*

## 1.5 Rekkefølgekrav

(11-9 nr 4)

I områder avsatt til utbyggingsformål kan brukstillatelse for bebyggelse ikke gis før brukstillatelse for infrastruktur er gitt.

*Med infrastruktur menes elektrisitetsforsyning, vann, avløp og renseanlegg, kommunikasjon og veganlegg. Veganlegg bør omfatte gang- og sykkelveg.*

## 1.6 Krav til bygninger, funksjonskrav, universell utforming og parkering

(PBL § 11-9 nr. 5)

### *1.6.1 Byggegrenser*

Vassdrag:
Tiltak iht. pbl § 20-1 bokstav a er ikke tillatt nærmere strandlinjen enn:

- 20 m fra bekker vist med linje/en strek i kartbase N50 (kartdata som tilsvarer papirkartserien Norge 1: 50 000).
- 50 m fra vassdrag og innsjøer vist med flate i kartbase N50 (kartdata som tilsvarer papirkartserien Norge 1: 50 000).

I regulerte vann måles avstand fra høyeste regulerte vannstand (HRV).

Vann og avløpsledninger:
Byggeavstand fra offentlige og private hovedledninger for vann og avløp skal være minimum 4 m.

Strømførende jordkabel:
Bebyggelse for personopphold; Byggegrensen fra strømførende jordkabel med spenning på 22 kilovolt og mer, skal være minimum 6 m fra senterlinjen. Det skal ikke være lekeareal innenfor denne byggegrensen.

### *1.6.2 Funksjonskrav til håndtering av avfall*

*Ved regulering av områder for bebyggelse og anlegg skal det sikres areal for oppsamlingsutstyr for avfall som tilfredsstiller krav til plassering i henhold til avfallsforskrifter, vedtatt av Oppdal kommune.*

### *1.6.3 Funksjonskrav til uterom for bolig*

Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold, ikke ha støynivå som overstiger anbefalingene i T1442/16 og være skjermet mot motorisert trafikk og forurensing.

Uterommet skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes slik at det kan brukes til alle årstider.

Det skal avsettes egnet uterom på egen grunn, etter følgende krav:
I områder for boligbebyggelse, sentrumsformål eller kombinerte formål: minimum 30 $m^2$ pr boenhet. Minst halvparten av uterommet skal anlegges på terrengnivå og opparbeides som felles leke- og oppholdsareal.

For utbygging under 400 $m^2$ eller med 4 boenheter eller mindre er det ikke krav om felles uterom.

Der det er stilt krav om lekeplass i reguleringsplan skal denne opparbeides og ferdigstilles før ferdigattest for bolig gis.

Lekeplasser og friområder

*Rundskriv T-2/08 og rikspolitiske retningslinjer punkt 5 skal legges til grunn for dimensjonering av lekeplasser og friområder. Areal smalere enn 10 m, brattere enn 1:3 samt areal med støynivå høyere enn 55 db medregnes ikke.*

*Ved utbygging av 5 eller flere boenheter bør det innen en gangavstand på 50 m opparbeides en nærlekeplass med en størrelse på minimum 200 $m^2$. Maksimalt 20 boenheter kan være felles om en nærlekeplass. Lekeplassen skal tilrettelegges for barn i alder 1-12 år.*

*For hver 25 boenhet bør det reguleres inn areal på min 1 daa til fellesareal eller friområde. Arealet skal tilrettelegges for barn og unge i alder 6-15 år og for ulik lek hele året.*

*Ved fortetting av eksisterende byggeområder skal behovet for lekeplasser for hele området totalt sett vurderes og vektlegges.*

*Friområder og lekeplasser skal være solvendte og skjermet for støy, fare, vind og luftforurensning, samt ikke ligge i nærheten av høyspent. Lekearealer skal ha trygg adkomst langs overordnet grønnstruktur, sti, gang- og sykkelveg, fortau eller veg som er lite belastet av motorisert trafikk.*

### *1.6.4 Parkering*

Parkeringsbehovet skal enten dekkes gjennom fellesløsninger eller på egen tomt. Følgende norm legges til grunn:

| *Kategori* | *Grunnlag per* | *Bil* | *Sykkel* |
|---|---|---|---|
| Bolig | Boenhet | Min 1 | Min 2 |
| Kontor, tjenesteyting | 100 $m^2$ BRA | Min 1 / Maks 1,5 | Min 0,7 |
| Forretning | 100 $m^2$ BRA | Min 2 / Maks 4 | Min 0,7 |
| Industri og lager | 100 $m^2$ BRA | Min 0,3 / Maks 0,8 | Min 0,2 |
| Fritidsbebyggelse | Boenhet | Min 1 | Min 1 |

Ved fellesløsninger skal behovet for antall parkeringsplasser vurderes særskilt.

For publikumsrettede virksomheter skal minimum 10 % av parkeringsplassene reserveres for mennesker med nedsatt funksjonsevne. For publikumsrettede virksomheter skal det tilrettelegges for sykkelparkering under tak nær inngang.

*I heisnære områder kan areal omdisponeres til infrastrukturtiltak dersom alternativer ikke finnes. Det forutsettes at det enten dyrkes opp tilsvarende arealer, subsidiært betaler utbygger inn til et fond beløp tilsvarende kostnad til nydyrking. Det presiseres at dette kun gjelder infrastruktur. Det gjelder ikke for omregulering til fritidsutbygging.*

## 1.7 Krav til miljøkvalitet

(PBL §11-9 nr. 6)

Alle planforslag som berører overflatevann eller grunnvann skal vurderes etter fastsatte miljømål i regional plan for vannforvaltning.

Lukking av bekker, samt oppfyllinger og inngrep som vesentlig endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vassdrag og i de områdene som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, skal ikke tillates.

*Dersom reguleringsplan berører et lukka vassdrag, skal det vurderes om vassdraget skal gjenåpnes. Ved sanering og nyanlegg for overvann bør det dimensjoneres med sikkerhetsmargin i forhold til klimaendringer.*

## 1.8 Miljøoppfølging

(PBL §11-9 nr. 8)

*Ved utbygging av nye områder bør bærekraftige løsninger etterstrebes.*

*Ved utarbeiding av nye reguleringsplaner bør kommunen stimulere til bære kraftig energibruk og lagring av energi, samt etablering av bilfrie bolig- og fritidsboligområder med fellesløsninger.*

# 2. Bestemmelser til arealformål

(PBL § 11-10)

## 2.1 Bebyggelse og anlegg

(PBL § 11-7 nr. 1 og § 11-10)

Ved utbygging av planområder skal overskytende matjord benyttes til landbruksformål i nærområdet.

Ved utbygging av dyrkamark i Vangslia skal tilsvarende arealer nydyrkes. Nydyrkingsparsellen skal være klargjort for mottak av matjord før opparbeiding av arealene kan starte, og være ferdig oppdyrket senest tre år etter opparbeiding av arealene er påbegynt.

*Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig grad bevares.*
*Området bør ha naturlige løsninger for infiltrasjon av overvann.*

### *2.1.1 Boligbebyggelse*

Eksisterende boligbebyggelse

Ny boligbebyggelse

I alle bebygde områder utenfor områdereguleringsplan Oppdal sentrum settes utnyttelsesgraden til maks 40 % BYA.

Nåværende områder for bolig B2 og B3 ved Hevle kan ikke bygges ut før gang-/sykkelveg fra sentrum er etablert og støyvurderinger foreligger.

For frittliggende boligbebyggelse innenfor områder hvor tomtedeling ikke er fastsatt i reguleringsplan, og som ligger mindre enn 2,5 km målt i luftlinje fra rundkjøring E6/Rv. 70 (Oppdal sentrum) skal minimum utnytting være 1 bolig pr. 2 daa.

Boligbebyggelse skal plasseres minst 10 m fra fulldyrka og overflatedyrka jord (AR5).

For område B3 Kullbotn må det sammen med reguleringsplan legges fram en helhetlig plan for hvordan bruken av landbrukseiendommen skal ivaretas.

Ved utbygging av området B3 (Kullbotn) skal utnyttelse være minimum 25% og maksimum 60% BYA.

*Tomtestørrelse bør maksimalt være 1000 $m^2$.*

### *2.1.2 Fritidsbebyggelse*

Eksisterende fritidsbebyggelse

Ny fritidsbebyggelse

Utnytting:
- Maks 35% BYA
- Maks mønehøyde er 7 m eller gesimshøyde maks 6 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng

Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 20 m fra turstier vist i kartbase N50, sti og løypeplan for Oppdal, merka eller avtalefestede stier, preparerte skiløyper samt råk og rekster fra dal til fjells.

Turdrag må beskrives og fremgå av reguleringsplan.

Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 10 m fra fulldyrka og overflatedyrka jord (AR5).

Områdene F1-F4 og N3 og N4 Kinnpiken
- Området skal bygges ut i følgende rekkefølge:
    - F1-F2 skal bebygges først
    - Område F3 kan bebygges ved utbygging av N3 og N4
    - Området F4, nord for Gamle Gamle Kongeveg, skal bebygges til slutt

Rekkefølgebestemmelser og krav til områder for fritidsbebyggelse i Stølen og Vangslia:
- Planfri kryssing av ski-/alpinløype skal være etablert før det kan gis tillatelse til tiltak i byggeområde som er lokalisert mellom skiløper og nedfarter i Stølen og Vangslia

Krav til fritidsbebyggelse i dalstasjonsområdene Stølen, Sletvold og Vangslia
(F20, F21, F22 og F23 i Stølen, F24 Sletvold, F25, F26, F27, F28 i Vangslia)
- Utnytting: min 40% BRA
- Gesimshøyde min 6 m - maks 14 m, mønehøyde maks 16 m
- Områdene skal tilrettelegges med felles utearealer, min 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal
- Maks 20 % av bakkeareal kan nyttes til parkering

For områdene BFR18, BFR20, BFR22, BFR25 og BFR31 skal det gjennomføres naturtypekartlegging før 1. gangs behandling av reguleringsplan.

*Tomtestørrelse bør maksimalt være 750 m$^2$.*
*Sum av bebygd og inngjerdet areal skal maksimalt utgjøre 40 % av tomtearealet. Dette skal avklares i forbindelse med reguleringsplan.*
Tomtestørrelse i dalstasjonsområdene (F20,F21,F22 og F23 i Stølen, F24 Sletvold, F25, F26, F27 og F28 i Vangslia) bør maksimalt være 500 m$^2$.

### *2.1.3 Forretning*

| Eksisterende forretning | Ny forretning |
|---|---|

Maks 70 % BYA.
Minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal.

### *2.1.4 Råstoffutvinning*

| Eksisterende råstoffutvinning | Ny råstoffutvinning |
|---|---|

I områder for grus-/massetak og steinbrudd som vist på planen, skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før nyanlegg eller utvidelse kan iverksettes. Dette gjelder for massetak der den totale uttaksmengden blir mer enn 10 000 $m^3$. Reguleringsplanen skal fastsette overflateareal som kan tillates utnyttet. Det skal videre gis bestemmelser om tilbakeføring og terrengbehandling etter uttaksslutt. For uttak under 10 000 $m^3$ er det ikke nødvendig med reguleringsplan, men det skal ved søknaden vedlegges plan for uttak, tilbakeføring og terrengbehandling. Ethvert uttak av naturstein krever konsesjon før drift kan starte.

### *2.1.5 Næringsbebyggelse*

| Eksisterende næringsbebyggelse | Ny næringsbebyggelse |
|---|---|

Maks 70 % BYA.
Minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal.
Forbindelse mellom N3 og N4 (Kinnpiken) skal løses med intern veg fra N4.

Før det igangsettes bygge – og anleggstiltak innenfor arealformål Næringsbebyggelse øst for jernbanen, nord for Oppdal sentrum (Gorsetmoenn og Revmo), skal planovergangene ved km 431,672 og 432,325 stenges.

### *2.1.6 Idrettsanlegg*

Eksisterende idrettsanlegg

Bygg og anlegg som har direkte tilknytning til formålet, med unntak av motorsport i område IA3, kan etter søknad tillates med hjemmel i kommuneplanen.

I forbindelse med detaljreguleringen av området IA3 skal formålsområdet og nødvendig tilstøtende areal utredes med hensyn til konsekvenser for naturmangfold og støy av de foreslåtte tiltakene i området. Støyvurdering skal foretas iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442/2016. En slik vurdering av konsekvensene kan medføre at hele området må tas ut som byggeområde i kommuneplanen.

Dersom det forutsettes bygd atkomstveg fram til banen, skal denne ikke gå over dyrka mark eller innmarksbeite.

*Arealbruksplan for sentralskoleanlegget skal legges til grunn for videre utvikling.*

### *2.1.7 Andre typer bebyggelse og anlegg*

Eksisterende andre typer bebyggelse og anlegg

Nye andre typer bebyggelse og anlegg

Naust kan etter søknad tillates oppført med hjemmel i kommuneplanen innenfor de angitte områdene ved Skarvatnet, Ångardsvatnet, Dalsvatnet, Gjevilvatnet (Osen) og Orkelsjøen.

- Sammenbygning av flere naust kan tillates dersom terrengforholdene tilsier det
- Strandlinje skal ivaretas i forhold til terreng og vegetasjon
- Naust skal ha saltak med takvinkel 22-34° og med gavl mot vatnet
- Maksimal mønehøyde er 3 m og maksimal gesimshøyde er 2 m
- Maksimalt bebygd areal pr. naust skal ikke overstige 25 m². Ved Gjevilvatnet er maksimalt bebygd areal pr naust 35 $m^2$
- Det er ikke tillatt å sette inn pipe, vinduer eller innrede naustet for varig opphold
- Naust skal plasseres minimum 3 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved normal vannstand. I regulerte vann er HRV å regne som normal vannstand
- Ved Ångardsvatnet tillates naust ikke etablert nærmere enn 20 m fra midtlinjen til fv. 6514

BAB 1 og BAB 2 Miljøstasjon: Det tillates oppført anlegg for avfallsmottak og renseanlegg.

Før det igangsettes bygge – og anleggstiltak innenfor arealformål Andre typer bebyggelse og anlegg øst for jernbanen, nord for Oppdal sentrum (Gorsetmoenn og Revmo), skal planovergangene ved km 431,672 og 432,325 stenges.

### *2.1.8 Kombinerte formål*

Eksisterende kombinert formål

Nytt kombinert formål

For områdene B/F2 og F/FT1 må det sammen med reguleringsplan legges frem en helhetlig plan for hvordan bruken av landbrukseiendommen skal ivaretas.

| Område | Formål |
|---|---|
| F/N1 Oppdal sentrum nord | Forretning/Næring |
| F/FT5 og F/FT6 Hovden | Fritidsbebyggelse/Fritids- og turistformål |
| B/F2 Prestgården | Bolig/Fritidsbebyggelse |
| F/FT1 Vangslia gård | Fritidsbebyggelse/Fritids- og turistformål |
| F/FT2 og F/FT3 Oppistuløkkja Bøasætra | Fritidsbebyggelse/Fritids- og turistformål |
| F/FT4 Furuhaugen | Fritidsbebyggelse/ Fritids- og turistformål |
| Gnr/bnr 166/56 Lønset | Bolig/Næring |
| F/FT7 Storlidalen | Fritidsbebyggelse/ Fritids- og turistformål |
| B/F3 Tågvollhaugen | Bolig/Fritidsbebyggelse |
| BKB4 Kåshaugen | Fritidsbebyggelse/ Fritids- og turistformål |

## 2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur

(PBL § 11-7 nr. 2 og § 11-10)

### *2.2.1 Bane (nærmere angitte baneformål)*

Områder avsatt til bane omfatter areal avsatt til jernbanetrasé med tilhørende anlegg. For område SB1 tillates det at bygningen brukes til jernbanestasjon og næring.

## 2.3 Grønnstruktur

(PBL § 11-7 nr. 3 og § 11-10)

Eksisterende grønnstruktur

Ny grønnstruktur

Områdene skal ha et grønt preg. Trær og annen vegetasjon som etter kommunens skjønn er viktig for rekreasjon, lek eller naturmangfold skal tas vare på. Skjøtsel og pleie av grønnstruktur er tillatt.

Friområdene skal forvaltes med hensyn til at allmennheten skal benytte seg av dem til friluftsliv og rekreasjon.

### 2.4.1 LNFR-områder

*2.4.1 LNFR*

(PBL § 11-7 nr. 5 og § 11-11)

| Eksisterende LNFR | Nytt LNFR |
|---|---|

I LNFR-områder tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, samt nødvendig tiltak for reindrift.

*Oppdal kommune har et ønske om å ivareta eksisterende bebyggelse i LNFR-områdene som en naturlig del av sitt stedlige landskaps-, og kulturmiljø, samt å sørge for at LNFR-områdene forblir attraktive oppholdssteder. Bygninger og omgivelser kan utvikles med dagsaktuell bruk.*

*Ved vurdering av om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, legger Oppdal kommune følgende kriterier til grunn for behandling av søknader om dispensasjon:*

- *Tiltaket skal ikke være i konflikt med vernehensyn og ikke bidra til reduksjon av biologisk mangfold*
- *Tiltaket skal ikke være i konflikt med overordnede hensyn eller overordnede planer f.eks fylkesplaner m.m.*
- *Tilbygg og nybygg skal tilpasses stedlig landskap og kulturmiljø. Form, størrelse, dimensjon og materialbruk skal være tilpasset gjengs utforming i nærområdet.*
  *Alle planeringer og fyllinger skal ha en etterbehandling med stedegen vegetasjon.*
  *Forbygninger skal utføres med stedegent materiale.*

*2.4.2 LNF*

| Eksisterende LNF | Nytt LNF |
|---|---|

I LNF-områder tillates nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

*Oppdal kommune har et ønske om å ivareta eksisterende bebyggelse i LNF-områdene som en naturlig del av sitt stedlige landskaps-, og kulturmiljø, samt å sørge for at LNF-områdene forblir attraktive oppholdssteder. Bygninger og omgivelser kan utvikles med dagsaktuell bruk.*

*Ved vurdering av om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, legger Oppdal kommune følgende kriterier til grunn for behandling av søknader om dispensasjon:*

- *Tiltaket skal ikke være i konflikt med vernehensyn og ikke bidra til reduksjon av biologisk mangfold*
- *Tiltaket skal ikke være i konflikt med overordnede hensyn eller overordnede planer f.eks. fylkesplaner m.m.*
- *Tilbygg og nybygg skal tilpasses stedlig landskap og kulturmiljø. Form, størrelse, dimensjon og materialbruk skal være tilpasset gjengs utforming i nærområdet.*
  *Alle planeringer og fyllinger skal ha en etterbehandling med stedegen vegetasjon.*
  *Forbygninger skal utføres med stedegent materiale.*

### *2.4.3 LNFR-områder for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv.*

(PBL § 11-7 nr. 5 og § 11-11)

Eksisterende LNF spredt

Nytt LNF spredt

Spredt bolig-, fritids- eller nærings bebyggelse kan tillates etter byggesøknad dersom:

- Bebyggelse ikke er lokalisert i naturområder av nasjonal eller regional verdi slik det går fram av kart over slike områder hentet fra Naturbasen
- Bebyggelse ikke er lokalisert i svært viktige viltområder, jfr. Viltkart for Oppdal kommune datert 2014 og kart over slike områder hentet fra Naturbasen
- Bebyggelse ikke er lokalisert i svært viktige friluftsområder, jfr. kartlagte og verdsatte friluftslivsområder datert 01.09.14
- Bebyggelse ikke er lokalisert nærmere enn 10 m fra fulldyrka og overflatedyrka mark
- Bebyggelse er knyttet til lokalt vegnett
- Bebyggelse ikke er lokalisert nærmere enn 20 m fra turstier vist i kartbase N50, sti og løypeplan for Oppdal, merka eller avtalefestede stier, preparerte skiløyper samt råk og rekster fra dal til fjells

Se generelle bestemmelser §1-2 for når krav om reguleringsplan trer inn. Antall enheter som kan tillates i planperioden:

| Område | Boliger | Fritidsbebyggelse | Næringsbebyggelse |
|---|---|---|---|
| LS3 Nerskogen | 2 | 0 | 1 |

*2.4.4 LNF-områder for spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse mv.*
(PBL § 11-7 nr. 5 og § 11-11)

Eksisterende LNF spredt

Nytt LNF spredt

Spredt bolig-, fritids- eller nærings bebyggelse kan tillates etter byggesøknad dersom:

- Bebyggelse ikke er lokalisert i naturområder av nasjonal eller regional verdi slik det går fram av kart over slike områder hentet fra Naturbasen
- Bebyggelse ikke er lokalisert i svært viktige viltområder, jfr. Viltkart for Oppdal kommune datert 2014 og kart over slike områder hentet fra Naturbasen
- Bebyggelse ikke er lokalisert i svært viktige friluftsområder, jfr. kartlagte og verdsatte friluftslivsområder datert 01.09.14
- Bebyggelse ikke er lokalisert nærmere enn 10 m fra fulldyrka og overflatedyrka mark
- Bebyggelse er knyttet til lokalt vegnett
- Bebyggelse ikke er lokalisert nærmere enn 20 m fra turstier vist i kartbase N50, sti og løypeplan for Oppdal, merka eller avtalefestede stier, preparerte skiløyper samt råk og rekster fra dal til fjells

For område LS4 skal avkjørsel til ny bebyggelse kobles til lokalt vegnett, dvs. Gamle Kongeveg og Løkkjvegen.

Se generelle bestemmelser §1-2 for når krav om reguleringsplan trer inn. Antall enheter som kan tillates i planperioden:

| Område | Boliger | Fritidsbebyggelse | Næringsbebyggelse |
|---|---|---|---|
| LS1 Rate -Lønset | 2 | 0 | 1 |
| LS2 Ishoel-Svartøien | 5 | 0 | 1 |
| LS4 Fagerhaug | 5 | 0 | 1 |
| LS5 Båggåstranda | 5 | 0 | 1 |
| LS6 Klevgardan | 5 | 5 | 1 |
| LS7 Dalsvatnet -Lønset | 5 | 5 | 1 |
| LS8 Lønset -Svorunda | 5 | 5 | 1 |
| LS9 Svorunda-Festa | 5 | 5 | 1 |
| LS10 Morka | 5 | 5 | 1 |
| LS11 Tronda-Engan | 5 | 5 | 1 |
| LS12 Engan -Sætra | 5 | 5 | 1 |
| LS13 Fagerhaug Nord | 5 | 5 | 1 |
| LS14 Løkkjhaugen | 1 | 1 | 0 |

### *2.4.5 LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse ved Orkelsjøen*

(PBL §11-7 nr. 5 og § 11-11)

Eksisterende LNF spredt

Nytt LNF spredt

Innenfor område LFS1-LFS4 rundt Store Orkelsjø tillates ikke oppføring av nye enheter for fritidsbebyggelse.
For eksisterende fritidsbebyggelse på enheter definert med gnr/bnr. eller Bygg nr. (BID) i tabeller under, tillates tiltak dersom:

- Maksimalt tillatt bebygd areal pr. enhet ikke overstiger 75 $m^2$
- Opprustning / utvidelse av bebyggelsen ikke kommer nærmere vatnet enn bygning som inngår i FKB (gjeldende Kartdatabase). Dette gjelder fritidsbebyggelse som ligger nærmere enn 50 m fra vannet.
- Bebyggelse (tilbygg eller erstatning for revet) er tilpasset den eksisterende bebyggelsen og terrenget
- Maksimal mønehøyde er 4,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng
- Bygninger har saltak med takvinkel 20 - 32 grader
- Taktekking og veggkledning er utført i materialer med ikke-reflekterende overflate

Oversikt over bygninger (BID) og eiendom (gnr. /bnr.)

| *LFS1 - BID* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18648881 | 22982788 | 22983350 | 22983377 | 22987696 |
| 22982761 | 22982826 | 22983369 | 22987253 | 300446617 |

| *LFS2 - BID* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22983334 | 22983342 | 22982850-1 | | |

| *LFS3 - BID* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10670926-1 | 22982877 | 22983059-1 | 22983180 | 22984128 |
| 10671698 | 22982893 | 22983067 | 22983199 | 23704765 |
| 22981471 | 22982915 | 22983067 | 22983202 | 23704919 |
| 22982508 | 22982923 | 22983075 | 22983210 | 25348842 |
| 22982516 | 22982931 | 22983083 | 22983229 | 300025856 |
| 22982524 | 22982958 | 22983091 | 22983237 | 300064302 |
| 22982532 | 22982990 | 22983105 | 22983245 | 10661897/1066187-1 |
| 22982540 | 22983008 | 22983121 | 22983253 | 22982885/22982885-1 |
| 22982818 | 22983016 | 22983148 | 22983261 | |
| 22982834 | 22983024 | 22983156 | 22983296 | |
| 22982842 | 22983040 | 22983164 | 22983318 | |
| 22982869 | 22983059 | 22983172 | 22983326 | |

| *LFS3 – gnr/bnr* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 356/1/7 | 356/1/15 | 356/1/23 | 356/1/27 | 356/1/29 |
| 356/1/8 | 356/1/22 | | | |

| *LFS4 – gnr/bnr* |
|---|

**Retningslinjer for behandling av byggesøknader for fritidsbebyggelse i LNF(R)-områder**

***Generelle retningslinjer***

- *God terrengtilpassing bør tilstrebes, bebyggelse bør tilpasses terrenget, ikke omvendt. Oppdeling av bygningsvolum kan være et godt alternativ til terrenginngrep og bør vurderes.*
- *Bebyggelsen bør gis middels til mørke jordfarger. Skarpe kontraster bør unngås, også helt kvitt.*

***Eksisterende fritidsbebyggelse i høgfjellet***

*I høgfjellet i områdene Tjønnglupen, Søndre Snøfjelltjønn, Soløytjønna, Vetlvonen, Langtjønna og Fremre Tveråa/Sæterfjellet tillates ikke vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse som ligger uten tilknytning til andre enheter (gruppe). I områder der bebyggelsen er samlet i grupper kan dispensasjon vurderes gitt for utvidelse med totalt bebygd areal inntil 35 m2. Uthus skal fortrinnsvis ligge under samme tak som fritidsboligen. Flytting av eksisterende bygning betraktes som om det opprettes ny enhet.*

***Fjellbuer som er regnet som nyere tids kulturminne i LNF(R)- områder***

*Fjellbuer som er betraktet som nyere tids kulturminner jf. KML § 15 skal ingen rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farge på, eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold uten dispensasjon fra departementet samt tillatelse fra kommunen.*

***Eksisterende fritidsbebyggelse i Gjevilvassdalen***

***Tilbygg til/ombygging av eksisterende bebyggelse (mindre vesentlig utvidelse)***

- *Ved tilbygg til /ombygging av eksisterende bebyggelse bør ikke mønehøyde være større enn den eksisterende bebyggelse, og maks til sammen 100 $m^2$ BYA. (Veranda/terrasse mer enn 0,5 m over bakkenivå medregnes i BYA).*
- *Tilbygg bør i størst mulig grad tilpasses eksisterende bebyggelse slik at bebyggelsen framstår som en harmonisk enhet.*
- *Takvinkel på eksisterende og ny del bør være så lik som mulig. Taktekking på eksisterende og ny del må være lik.*
- *Om hytta påbygges bør maks mønehøyde være lik som eksisterende bebyggelse. Det forutsettes minst mulig planering.*
- *Vindusutforming bør være mest mulig lik på gammel og ny del og plasseres slik at fasadene blir harmonisk.*

***Der kommunen finner å gi dispensasjon for ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse:***

- *Bebyggelsen bør maks være 100 $m^2$ BYA*
- *Mønehøyde kan maksimalt være 5,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Det forutsettes minst mulig planering.*
- *Takvinkel bør være mellom 22 og 27 grader og taket bør tekkes med torv, tre, skifer eller annet ikke reflekterende materiale.*

**Tiltak i landbruket**

**Bruksendring**

*Der det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde bygninger og tun kan bruksendring til annen virksomhet vurderes. Endringen må kunne forsvares ut fra landbruksvirksomheten. Bygningenes uttrykk og form skal opprettholdes.*

**Gardsturisme**

*For utvikling av gardsturisme kan det vurderes dispensasjon for oppføring av nye tiltak. Nye tiltak bør knyttes til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Nybygg og tilbygg skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø og landskapet.*

**Garden som ressurs**

*Veileder H- 2401 Garden som ressurs, angir prinsippene for hvilke tiltak som inngår i landbruksbegrepet.*

# 3. Hensynssoner

(*pbl § 11-8 a-f og § 12-6)*

*<u>Hensynssone bevaring kulturmiljø</u>*

*H570_1 Vang, H570_2 Kåsen, H570_3 -7 Drivstoggo gård, H570_8 Drivstua overnattingss-/serveringssted og H570_9 Drivstua jernbanestasjon*

*Ved behandling av byggesøknader, søknader om dispensasjoner fra kommuneplan og søknader om tiltak i landbruket, skal hensynet til lokalisering, utforming,byggeskikk og kulturmiljø vektlegges før det avgjøres om tiltaket kan gjennomføres. For bygging som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som skal bevares, skal kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdier ved endring av bestående bygning eller oppussing av fasade. Regional kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.*

*<u>Hensynssone reindrift</u>*

*H520_1-48*

*Det skal utvises særskilt varsomhet i forhold til reindrifta ved vurdering av søknader om dispensasjoner fra kommuneplanen innenfor hensynssonene for reindrift.*

*Tilrettelegging av ferdsel skal i størst mulig grad kanaliseres utenom hensynssonene.*
*Ved opprettelse av nye løypetraseer skal reindriftsnæringa konsulteres.*

*<u>Hensynssone friluftsliv</u>*

*H530_1 Verna vassdrag*

*For hensynssone friluftsliv langs Ålma, fra grense for grønnstrukturområder sørvest for skoleområdet og til samløpet med Driva, bør inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier (fiske, framkommelighet i og langs vassdraget) eller opplevelsesverdier unngås.*

*Henynssonen omfatter ikke område som dekkes av reguleringsplan for sentrum, da hensynet til friluftsliv er ivaretatt i denne.*

*Omfatter de områdene som inngår i sone 1 Rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av vassdragene*

*<u>Hensynssone bevaring av naturmiljø</u>*

*H560_1-2 Nasjonalt villrein område 1 og 2*
*Ved alle typer tiltak skal innenfor dette området skal retningslinjer for regional plan for villrein legges til grunn.*

*H560_BS1, BS4, BS10, BS11, BS12, BS13, BS14 Buffersoner*
*Ved alle typer tiltak skal innenfor dette området skal retningslinjer for regional plan for villrein legges til grunn.*

*H560_3 Verna vassdrag*
*Hensynssonen omfatter Driva fra Drivstua gård ned til samløpet med Skjørdøla, med sideelvene Åmotselva fra vernegrensen i Åmotsdalen, Tronda 250 m før samløpet med Driva og Vinstra fra Jernbanebrua og til samløpet med Driva.*

*Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vassdraget og i de områdene som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vassdraget, bør unngås. Leveområder for truede planter- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier skal hensyntas.*

*Omfatter de områdene som inngår i sone 2 Rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av vassdragene*

*H560_4 Verna vassdrag*
*Hensynssonen omfatter øvre deler av Driva med sideelver til sone H530_1 og H560_3, hele Dindøla og hele Langvella.*

*Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne menneskelig aktivitet. Alle former for omdisponering av arealer i vassdragsbeltet bør unngås. Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprettholdt, og alle former for inngrep som reduserer vassdragets verdi bør søkes unngått.*

*Omfatter de områdene som inngår i sone 3Rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av vassdragene*

*<u>Båndlagte områder</u>*
*(pbl § 11-8 d)*
*<u>Båndlegging etter lov om naturmangfold</u>*
*H720_1-12*
*Områder vernet etter lov om naturmangfold har egne forskrifter.*
*Forvaltningsmyndigheten for verneområdene på Dovrefjell og i Trollheimen er lagt til hhv. Dovrefjell nasjonalparkstyre og verneområdestyret for Trollheimen.*
*Ved behov for tillatelse til tiltak eller aktivitet som reguleres av respektive særlover, må det også søkes om dispensasjon fra verneforskriftene eller naturmangfoldloven. Kommunen er*

*forvaltningsmyndighet i forhold til særlovene, og søknader sendes til kommunen som oversender søknader for behandling/uttalelse hos vernemyndighet.*

*Det er lagt inn tre nye områder med båndlegging etter lov om naturmangfold. Dette er områdene H720_10 som er Småvollan naturreservat og H720_11 og 12 som er Gråura naturreservat.*

*<u>Båndlegging etter lov om kulturminner</u>*
*(pbl § 11-8 d)*

*H730_1 Oppdal - og H730_2 Lønset kirker*
*Oppdal og Lønset kirker er listeført som særlig verneverdig hos Riksantikvaren. Ved vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. Fasadeelementer som vinduer, dører, kledning taktekking, samt overflatebehandling skal så langs som mulig bevares i sin opprinnelige tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle tiltak skal forelegges kulturminnemyndigheten, jf. rundskriv T-3/2000 (kirkerundskrivet). All bygging nærmere kirkene enn 60 m er forbudt etter kirkeloven § 21, 5. ledd, uten tillatelse fra biskopen. Saker som angår Oppdal og Lønset kirker skal til Riksantikvaren for rådgivning før det fattes vedtak av kirkelig myndighet etter kirkeloven. Saker som angår Oppdal og Lønset kirkers omgivelser skal sendes på høring til fylkeskommunen.*

*H730_3-7 Middelalderkirkestedene (Lo-, Stavå-, Aalbu- og Vindal kirkested) samt huset på Vikåsen*
*Kulturminnet er automatisk fredet, jf. kulturminneloven § 4. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. Alle tiltak skal avklares med Riksantikvaren.*

*H730_8 Kongsvold Fjeldstue*
*Kongsvold Fjeldstue med bygninger og utomhusanlegg skal bevares. Endringer ut over vanlig vedlikehold er ikke tillatt, uten etter tillatelse fra kulturminneforvaltningen. Bestemmelsen omfatter anlegg i landskapsverneplanen fra Klima- og miljødepartementet som er under forskriftsfredning.*

*H730_9 Grønnbakken smie*
*Grønnbakken smie er fredet gjennom forskrift av 24.8.2007 og gjelder eksteriør og interiør med fast inventar. Feil hus er markert i Askeladden, hensynssonen er lagt inn ihht denne registreringen. Hensynssonen vil bli oppdatert når kartet i Askeladden blir oppdatert.*

*H730_10-12 Rise, Katlberget, Hellemaling*
*Inngår i Regional plan for kulturminner, Sør-Trøndelag fylkeskommune.*

*H730_13 Vang gravfelt*
*Ved behandling av byggesøknader, søknader om dispensasjoner fra kommuneplan og søknader om tiltak i landbruket, skal hensynet til lokalisering, utforming og kulturmiljø vektlegges før det avgjøres om tiltaket kan gjennomføres. Regional kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.*

*En fremtidig  båndleggingssone;*

*H730_14 Steinalderlokalitet ved Skarvatnet*
*Automatisk freda steinalderlokalitet med tilhørende 5m sikringssone rundt. Det er ikke tillatt med noen form for tiltak verken i båndleggingssonen (selve lokaliteten) eller i sikringssonen på 5 m rundt.*

*<u>Båndlegging etter annen lov, energiloven</u>*
*(pbl § 11-8 d)*

*H740_1-4 Gjevilvatnet, Dalsvatnet, Ångardsvatnet, Tovatnet*
*Båndleggingssonen gjelder regulerte vann. HRV = høyeste regulerte vannstand.*
*HRV Gjevilvatnet: 660,80 m.o.h.*
*HRV Dalsvatnet: 582,75 m.o.h.*
*HRV Ångardsvatnet: 582,75 m.o.h.*
*HRV Tovatnet: 757,00 m.o.h.*

## *3.1 Faresoner*

### *3.1.1 Ras og skredfare*

*(pbl § 11-8 a)*

For områder vist som faresone ras eller skred kreves det ved søknad om tiltak og før forslag til reguleringsplan kan sendes på høring, dokumentasjon på at plan- og bygningsloven § 28-1 er oppfylt.

*Det gjøres oppmerksom på at både faresonekartlegginger og aktsomhetskartlegginger er lagt inn som faresoner i plankartet.*

### *3.1.2 Flomfare*

For områder vist som aktsomhetsområder flom i NVE atlas kreves det ved søknad om tiltak, og før forslag til reguleringsplan kan sendes på høring, dokumentasjon på at plan – og bygningslovens § 28-1 er oppfylt.

### *3.1.3 Høyspenningsanlegg (inkl høyspenningskabler)*

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier». Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under ledningene (feks lekeplasser).

## *3.2 Sikringssoner*

### *3.2.1 Nedslagsfelt drikkevann*

*(pbl § 11-8 a)*

Det er ikke tillatt med tiltak som kan forurense drikkevannskilden.
Ved søknad om tiltak etter pbl § 1-6 må tiltakshaver kunne dokumentere at de omsøkte tiltaket ikke kan medføre forurensning av drikkevannskilden.
De til enhver tid gjeldende klausuleringer for drikkevannskilden gjelder.

I det øyeblikket nedslagfeltet utgår som drikkevannskilde og/eller reservevannkilde, inngår nedslagfeltet ikke i hensynssonen og bestemmelsen frafaller.

Drikkevannsinteressen skal være overordnet andre interesser innenfor hensynssonen.

## *3.3 Gjennomføringssone*

### *3.3.1 Gjennomføringssone med krav om felles planlegging for flere eiendommer*

*(pbl § 11-8 e)*

Områdene skal planlegges samlet, og det skal foreligge godkjent reguleringsplan for den enkelte sone før det kan gis tillatelse til tiltak eller deling av eiendom.

H810_1-6
Gjennomføringssone med krav om felles planlegging for flere eiendommer i Kinnpiken:
H810_1 fritidsbebyggelse F1
H810_2 fritidsbebyggelse F2
H810_3 fritidsbebyggelse F3 og næringsbebyggelse N4
H810_4 næringsbebyggelse N3
H810_5 fritidsbebyggelse F4

H810_6 område nordvest for Rp Rønningslia II

Se pkt 2.1.2

## *3.4 Støysoner*

*(pbl § 11-8 a)*

Støyvurdering iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442/2012 må foreligge før reguleringsplan sendes på høring. Sonene viser rød og gul støysone langs E6 og RV 70 samt noen sideveger samt ved Fagerhaug flyplass og skytebanen.

### *3.5 Infrastruktursone*
*(pbl § 11-8 b)*

H410_1-10 krav vedrørende infrastruktur.
Hensynssone jernbanetunnel. Det tillates ikke graving, boring, sprenging eller andre typer inngrep som kan skade jernbanen.

# Sunndalsvegen 1355

## SKOLER

| | |
|---|---|
| Midtbygda skole (1-7 kl.)<br>120 elever, 7 klasser | 5 min<br>6.4 km |
| Oppdal ungdomsskole (8-10 kl.)<br>262 elever, 15 klasser | 12 min<br>13 km |
| Oppdal videregående skole<br>310 elever, 25 klasser | 12 min<br>12.7 km |

## SPORT

| | |
|---|---|
| Midtbygda skole | 6 min |
| Lønset | 7 min |
| Oppdal Treningssenter | 14 min |

## VARER/TJENESTER

| | |
|---|---|
| Torgsenteret / Domus Oppdal | 13 min |
| Sagtunet | 13 min |
| Vitusapotek Oppdal | 13 min |
| Vitusapotek Aunasenteret | 13 min |
| Oppdal Vinmonopol | 13 min |

## OFFENTLIG TRANSPORT

| | |
|---|---|
| Munkvoll<br>Linje 901 | 2 min<br>0.2 km |
| Oppdal stasjon<br>Linje F6, R70 | 14 min<br>13.6 km |
| Molde Lufthavn, Årø | 1 t 54 min |

## BARNEHAGER

| | |
|---|---|
| Midtbygda barnehage (1-5 år)<br>64 barn | 6 min<br>6.4 km |
| Torshaug private barnehage (1-5 år)<br>18 barn | 8 min<br>8.9 km |
| Høgmo barnehage (1-5 år)<br>30 barn | 14 min<br>13.6 km |

## DAGLIGVARE

| | |
|---|---|
| Joker Festa | 2 min |
| Nærbutikken Lønset | 6 min |

## ALDERSFORDELING




| Område | Personer | Husholdninger |
|---|---|---|
| Grunnkrets: Torve | 210 | 100 |
| Kommune: Oppdal | 7 066 | 3 533 |
| Norge | 5 425 412 | 2 654 586 |

## ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

## LADEPUNKT FOR EL-BIL

| | |
|---|---|
| Joker Festa | 2 min |
| Nærbutikken Lønset | 6 min |

## SIVILSTAND

| | | Norge |
|---|---|---|
| Gift | 35% | 33% |
| Ikke gift | 50% | 54% |
| Separert | 10% | 9% |
| Enke/Enkemann | 4% | 4% |

## BOLIGMASSE







Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026




# Meglers verdivurdering

# SUNNDALSVEGEN 1355

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Trondheim den 27.03.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Hans Christian Espenes.

En tjeneste fra
Eiendomsverdi AS

# Sunndalsvegen 1355, 7340 OPPDAL

Selveier enebolig på selveiertomt, bygget i 1930

GNR 179 BNR 77 FNR 0 SNR 0 KOMMUNE 5021 OPPDAL GRUNNKRETS TORVE

Verdivurdert til

**16 200 000**

| - | 16 200 000 | 49 091 |
|---|---|---|
| Fellesgjeld | Totalt | m² pris |

| | BRA-i | BRA-e | BRA-b | TBA | GUA | ALH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areal | 330 m² | 87 m² | - m² | - m² | - m² | - m² |
| Tomt | | | | | 3 134 m² | |
| Byggeår | | | | | 1930 | |

| | |
|---|---|
| Fellesutgifter | - |
| Formue | - |
| Soverom | 11 |
| Etasjer | 2 |

Parkering Peis Krypkjeller

## Sammenlignbare salg i nærområdet

| | EIENDOM | | | | SALGSDATO | PRISANT | PRIS | FELLESGJ | TOTALPRIS | M² PRIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mælesvegen 108 | | | | 14.05.2018 | 7 500 000 | **6 800 000** | 0 | 6 800 000 | **20 544** |
| | 331 m² | 1932 | 3 039 m² | 8 sov | | | | | | |
| 2 | Solhaugvegen 17 | | | | 26.04.2021 | 6 790 000 | **7 000 000** | 0 | 7 000 000 | **20 349** |
| | 344 m² | 1950 | 1 965 m² | 6 sov | | | | | | |
| 3 | Einervegen 7 | | | | 18.06.2025 | 5 250 000 | **5 000 000** | 0 | 5 000 000 | **17 182** |
| | 291 m² | 1981 | 1 061 m² | 5 sov | | | | | | |

Enestående eiendom med praktfull utsikt og beliggenhet. Påkostet restaureringsarbeid. Mange bruksmuligheter. Med beliggenhet i Oppdal, midt mellom Trollheimen og Dovrefjell, er eiendommen omgitt av mektig natur med utsikt over praktfulle områder. Tunet består av en samling bygninger - alle sammen omfattende renovert og restaurert 2004 - 2008. Restaureringsarbeidet er enestående, der solid håndverk og lokal byggeskikk går hånd i hånd med stil og komfort. Det tilfører gården et eksklusivt preg, og anlegget fremstår som staselig, flott og ikke minst trivelig og stemningsfullt.

Bygningene har til sammen et stort areal med mange bruks- og utleiemuligheter. Her kan man både drive utleie og samtidig huse storfamilien. I tillegg til hovedhuset har tunet anneks, trimrom, badstue og gjestehus, og den gamle låven er noe for seg selv med moderne kjøkken, soveromsavdeling og en staselig utformet gildehall.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

# Historiske omsetninger




Salg | Meglers verdivurdering | Prisindeks | Endring av eiendom

1
2
3
4
5
6
7

| REGISTRERT | SALGSDATO | TINGLYST | PRISANT | PRIS | FELLESGJELD | TOTALPRIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2015 | 04.09.2015 | 14.10.2015 | 8 000 000 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 8 |
| 04.04.2014 | | 04.04.2014 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | |
| 19.01.2007 | 30.01.2007 | 22.03.2007 | 820 000 | 1 050 000 | - | 1 050 000 | 9 |
| 08.03.2004 | | 17.06.2004 | 590 000 | 685 000 | - | 685 000 | 9 |
| 18.02.1998 | | 18.02.1998 | - | 80 000 | - | 80 000 | 9 |

8 Megler oppgir at sist kjente markedsomsetning ikke er relevant for dagens markedsverdi. Årsak: Bolig vesentlig forandret.

9 Dette er omsetning av tomt, og er utelatt i grafen.

# Eneboliger til salgs i 7340 OPPDAL nå

3
eneboliger til salgs

Annonsene har i snitt ligget ute i

116
dager

# Eneboliger solgt i 7340 OPPDAL siste 6 mnd

12
eneboliger solgt




Solgt i snitt i løpet av

89
dager

for 1% under prisantydning

# Analyse m²-priser



# Sunndalsvegen 1355

## SKOLER

| | |
|---|---|
| Midtbygda skole (1-7 kl.)<br>120 elever, 7 klasser | 5 min<br>6.4 km |
| Oppdal ungdomsskole (8-10 kl.)<br>262 elever, 15 klasser | 12 min<br>13 km |
| Oppdal videregående skole<br>310 elever, 25 klasser | 12 min<br>12.7 km |

## SPORT

| | |
|---|---|
| Midtbygda skole | 6 min |
| Lønset | 7 min |
| Oppdal Treningssenter | 14 min |

## VARER/TJENESTER

| | |
|---|---|
| Torgsenteret / Domus Oppdal | 13 min |
| Sagtunet | 13 min |
| Vitusapotek Oppdal | 13 min |
| Vitusapotek Aunasenteret | 13 min |
| Oppdal Vinmonopol | 13 min |

## OFFENTLIG TRANSPORT

| | |
|---|---|
| Munkvoll<br>Linje 901 | 2 min<br>0.2 km |
| Oppdal stasjon<br>Linje F6, R70 | 14 min<br>13.6 km |
| Molde Lufthavn, Årø | 1 t 54 min |

## BARNEHAGER

| | |
|---|---|
| Midtbygda barnehage (1-5 år)<br>64 barn | 6 min<br>6.4 km |
| Torshaug private barnehage (1-5 år...<br>18 barn | 8 min<br>8.9 km |
| Høgmo barnehage (1-5 år)<br>30 barn | 14 min<br>13.6 km |

## DAGLIGVARE

| | |
|---|---|
| Joker Festa | 2 min |
| Nærbutikken Lønset | 6 min |

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

## LADEPUNKT FOR EL-BIL

| | |
|---|---|
| Joker Festa | 2 min |
| Nærbutikken Lønset | 6 min |

## ALDERSFORDELING




| Område | Personer | Husholdninger |
|---|---|---|
| Grunnkrets: Torve | 210 | 100 |
| Kommune: Oppdal | 7 066 | 3 533 |
| Norge | 5 425 412 | 2 654 586 |

## ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

# Sunndalsvegen 1355

## SKOLER

| | |
|---|---|
| Midtbygda skole (1-7 kl.)<br>120 elever, 7 klasser | 5 min<br>6.4 km |
| Oppdal ungdomsskole (8-10 kl.)<br>262 elever, 15 klasser | 12 min<br>13 km |
| Oppdal videregående skole<br>310 elever, 25 klasser | 12 min<br>12.7 km |

## SPORT

| | |
|---|---|
| Midtbygda skole | 6 min |
| Lønset | 7 min |
| Oppdal Treningssenter | 14 min |

## VARER/TJENESTER

| | |
|---|---|
| Torgsenteret / Domus Oppdal | 13 min |
| Sagtunet | 13 min |
| Vitusapotek Oppdal | 13 min |
| Vitusapotek Aunasenteret | 13 min |
| Oppdal Vinmonopol | 13 min |

## OFFENTLIG TRANSPORT

| | |
|---|---|
| Munkvoll<br>Linje 901 | 2 min<br>0.2 km |
| Oppdal stasjon<br>Linje F6, R70 | 14 min<br>13.6 km |
| Molde Lufthavn, Årø | 1 t 54 min |

## BARNEHAGER

| | |
|---|---|
| Midtbygda barnehage (1-5 år)<br>64 barn | 6 min<br>6.4 km |
| Torshaug private barnehage (1-5 år...<br>18 barn | 8 min<br>8.9 km |
| Høgmo barnehage (1-5 år)<br>30 barn | 14 min<br>13.6 km |

## DAGLIGVARE

| | |
|---|---|
| Joker Festa | 2 min |
| Nærbutikken Lønset | 6 min |

FINN

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

## LADEPUNKT FOR EL-BIL

| | |
|---|---|
| Joker Festa | 2 min |
| Nærbutikken Lønset | 6 min |

## ALDERSFORDELING




| Område | Personer | Husholdninger |
|---|---|---|
| Grunnkrets: Torve | 210 | 100 |
| Kommune: Oppdal | 7 066 | 3 533 |
| Norge | 5 425 412 | 2 654 586 |

## ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

# LØSØRE OG TILBEHØR

## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

**Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.**

**Generelt**

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# BUD OG BUDGIVNING

# KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

**Adresse:**
Sunndalsvegen 1355, 7340 Oppdal
Gnr. 179, Bnr. 77, Oppdal kommune.

**Oppdragsnummer:**
114260062


**Meglerforetak:** PrivatMegleren Trondheim

**Saksbehandler:** Hans Christian Espenes

**Telefon / Mobil:** 73 10 99 60 / 940 01 660

**E-post:** hans.christian.espenes@privatmegleren.no


**UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:**

**Kjøpesum** **Kr** _____

**Beløp med bokstaver** **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den** **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

**Totalt:** _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navn: | | Navn: | |
| Fødselsdato: | | Fødselsdato: | |
| Adr: | | Adr: | |
| Postnr: | Sted: | Postnr: | Sted: |
| Tlf: | E-post: | Tlf: | E-post: |
| Dato: | Sign: | Dato: | Sign: |

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

---

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

---